

DEKRA Automobil GmbH  
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS  
Germany GmbH  
Hahnstr. 70  
60528 Frankfurt am Main

DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Düren  
Am Langen Graben 26a  
52353 Düren  
Telefon 02421 / 9869-0  
Fax 02421 / 9869-99  
E-Mail [dueren.automobil@dekra.com](mailto:dueren.automobil@dekra.com)



Ansprechpartner:  
Thomas Plagemann  
Tel. direkt 02421 9869-0

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten



### Kennzeichen

WI I5201E

FIN

ZACPJFCW4NPS02689

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber 0000170229  
DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS Germany GmbH, Hahnstr. 70, 60528 Frankfurt  
am Main  
Ihr Auftrag vom 06.10.2024  
07.10.2024, 11:00 Uhr, durch Herrn Thomas Plagemann bei Autohaus Milz &  
Besichtigung Lindemann GmbH, Am Mühlenteich 4, 52428 Jülich ohne Anwesenheit einer  
bevollmächtigten Person.  
Bewertet auf 07.10.2024

### Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt

mit MwSt.  
ohne MwSt.

-1.062,00 EUR  
-892,44 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen

mit MwSt.  
ohne MwSt.

-1.062,00 EUR  
-892,44 EUR

## Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 88 µm bis 137 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundene Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung Hersteller	01.01.2021 JEEP	Fahrzeugart Typ / Verkaufsbez.	Geländewagen Compass 1.3 T-GDI 4xe PLUG-IN HYBRID Automatik S
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	ZACPJFCW4NPS02689
HSN / TSN	1727 / AVP	Schlüssel-Nr.	40555962
Km-Stand abgelesen	28917	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	132
Hubraum (ccm)	1332	Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Blue Shade Metallic / Metallic
Polster / Farbe	Leder / Schwarz	Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 18 100 H	Falken / Azenis FK-510A SUV	S / O	5 mm
rechts	235 / 55 R 18 100 H	Falken / Azenis FK-510A SUV	S / O	5 mm
2 links	235 / 55 R 18 100 H	Falken / Azenis FK-510A SUV	S / O	5 mm
rechts	235 / 55 R 18 100 H	Falken / Azenis FK-510A SUV	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: ABS, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Alarmanlage, Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning Plus), Außenspiegel elektrisch anklappbar und beheizbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegel in Schwarz lackiert, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Berganfahrhilfe, Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Scheinwerferreinigungsanlage und autom. Leuchtweitenregulierung, Bordcomputer, Dachreling, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektrische Heckklappe (Öffnen/Schließen), Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrlichtschaltung, automatisch, Fahrzeuginformations-Center EVIC mit individuell konfigurierbarem 7" TFT-Farbdisplay, Fensterheber vorn elektrisch, mit One-Touch-Funktion, Fahrer- und Beifahrerseite, Fußmatten vorne und hinten, Getriebe: 6-Gang-Automatik, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenspiegel automatisch abblendend, Keyless Enter-N-Go mit Start/Stopp-Druckknopf, Klimaautomatik, 2 Zonen, mit Beschlagssensor, Kopfstützen hinten, höhenverstellbar, Kopfstützen vorn, LED-Signatur-Licht, Lackierung: Metallic, Ladekabel : Mode 2 Ladekabel, Lederlenkrad, Lederschaltknauf, Lenkrad mit integrierten Bedienelementen für Audiosystem, Bluetooth und Fahrzeuginformations-Center, Lenksäule in Höhe und

Reichweite verstellbar, Nebelscheinwerfer mit integrierter Abbiegelichtfunktion, Paket: Winter, ParkSense Einparkhilfe: Parksensoren hinten, Parkbremse elektromechanisch, Polster - Leder, Radio: Alpine Premium Soundsystem, Radio: uconnect Smartouch 8.4, Reifen-Reparatur-Set, Reifendruckkontrollsyste mit Anzeige im Display mit Warnfunktion, Räder: 19" Leichtmetallräder Dunkel, Rücksitzlehne umklappbar im Verhältnis 40/20/40, Seitenscheibe hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitzlehne nach vorn umklappbar, Sitze: Fahrersitz 8-fach elektrisch einstellbar, Beifahrersitz 8-fach elektrisch einstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrischer Lordosenstütze, SmartBeam Fernlichtassistent, Spurhalteassistent LaneSense, Start-Stopp-System, Türgriffe in Wagenfarbe, Uconnect Box mit integrierter SIM-Karte sowie Uconnect Services, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost	Anrechnung	brutto	Minderwert in EUR	brutto	netto
1. Wartungsnachweis fehlt, Wartung durchführen	350	voll		-350		-294,12
2. Innenraum verschmutzt, reinigen (Bild 7)	120	voll		-120		-100,84
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>470</b>			<b>-470</b>		<b>-394,96</b>

### Fehlende Teile

	Kosten	Anrechnung	brutto	Minderwert in EUR	brutto	netto
1. Bordmappe fehlt, erneuern	80	voll		-80		-67,23
2. Laderaumabdeckung fehlt, erneuern	512	voll		-512		-430,25
<b>fehlende Teile insgesamt / Minderwert</b>	<b>592</b>			<b>-592</b>		<b>-497,48</b>

### Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführt merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Thomas Plagemann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : diagonale vorn links



Bild 2 : diagonale hinten rechts



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Ladekabel (bei Elektro- oder Hybridantrieb)



Bild 7 : Innenraum verschmutzt



Bild 8 : Laderaumabdeckung fehlt, erneuern

DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS  
Germany GmbH  
Hahnstr. 70  
60528 Frankfurt am Main

FIN	<b>ZACPJFCW4NPS02689</b>	
km-St.	28917	
Fz-Kl.	M1G	Geländefz. Pers. bef.
Aufbau	AF	Mehrzweckfahrzeug
Herst.	1727	FCA Italy (I)
Typ	AVP	MP
Var.	00000	
zGM	2400 kg	
EZ	01.01.2021	
Kunden-Nr.	0000170229	

**Kennzeichen      WI I5201E**

Auftraggeberbesonderheiten zu  
Berichts-Nr. B082740000166 0 vom  
07.10.2024  
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug bereits abgemeldet.
- Das Kennzeichen wurde nicht entgegengenommen und versandt.
- Zulassungsbescheinigung Teil 1 wurde nicht entgegengenommen und versendet

Ihr Sachverständiger  
Thomas Plagemann