

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZACPJFCW5 NPS15368	Erstzulassung	29.11.2022	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	JEEP	Kennzeichen	WI-I 6792E	Laufleistung	42 682 km
Modell	COMPASS 1.3i T4-PHEV 177kW Upland Auto.				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	14.02.2025	Sachverständigen ID-Nr.	6088322	Datum der Bewertung	09.04.2025
Datum Beauftragung	28.02.2025	Leasinggeber		Lagerplatz	Leasys AKB Zörbig



Fahrzeugausstattung

Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Kompressor Nothilfe	✓
Füllflasche Nothilfekit	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Antenne	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓
Ladekabel Schuko-Steckdose	✓
Tasche für das Ladekabel	✓
Ladekabel Ladestation	✓

Reifen

Hankook 235/55/18 V
Ganzjahresreifen 4.0 mm



Hankook 235/55/18 V
Ganzjahresreifen 4.0 mm



Hankook 235/55/18 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm



Hankook 235/55/18 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Schadendetails

DEKRA Automotive Solutions

1		Bauteil	Antenne	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	14,30€
		Position	-	Reparaturkosten	14,00€	Gesamtkosten	28,30€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	28,30€
2		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	250,00€
3		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
4		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
5		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
6		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	278,30€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	278,30€
---------------------	---------	-------------------	---	--------------------	---------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	70,00€	0,20	14,00€	-	-	14,00€
Lackierung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Zusatzarbeiten- Lackvorbereitung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	264,30€	-	-	264,30€
Pauschale	-278,30€	-	-	-278,30€