

**Fahrzeugbilder**

Hersteller / Typ: Alfa Romeo Giulia Sprint Q4

Auftr.-Nr: EU FI 1929

VIN: ZAREAFGN8R7684877

Kilometerstand: 16.108 km

Erstzulassung: 30.01.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe


Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe

















Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden  
Kennzeichen: OHNE

	L / P Vertr. Nr.		Auftraggeber Jeremy Böde		Telefonnummer	
Kundendaten	Fahrzeughalter / Leasingnehmer Leasys S.p.A. Zweigstelle Deutschland, . .				E-Mail contratmanagement@leasys.com	
	Straße Friedrich-Lutzmann-Ring 1		Plz 65428		Ort Rüsselsheim	
	Tel.(Privat) Dortmund		Baumuster Gegengeschäft		Auftrag.-Nr Gg. / GF NR	
	Kundenkonto		Umsatzsteuer ja		§25a nein	
	Rückgabedatum		Steuernummer			
Fahrzeugdaten	Hersteller Alfa Romeo		Typ Giulia Sprint Q4		Modell 2.0 Turbo 16V EU6e, Sprint Q4 (EU..	
	VIN ZAREAFGN8R7684877		Aufbau Limousine		Anzahl Türen 4	
	Kraftstoff Superbenzin		KBA-Schlüssel 1742/ABH		Kennzeichen OHNE	
	Erstzulassung 30.01.2024		Halter lt. Zulbesch. II k. A.		Halter lt. Kunde k. A.	
	Leistung (kW) 206 kW		Anzahl Zylinder 4		HV-Batterie (kWh) 0	
	Hubraum (ccm) 1995		HU 01/25		Gesamtfahrh. lt. Halter 1 km	
	Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 16.108 km		max. km-Stand bei Übergabe k. A.		Raucherfahrzeug k. A.	
	letzter KD am k. A.		letzter KD (km) k. A.		Farbe COLORE ESTERNO (Nero Vulcano, ..	
	Lackierung metallic		Reimport k. A.		nächster KD in Tagen k. A.	
	nächster KD (km) k. A.		Scheckheft vollständig		Scheckheft Bemerkung	
	Polster Andere		Polsterfarbe Andere		Getriebe Getriebe Automatik - ..	
	Schadstoffk. Andere		CO <sub>2</sub> -Emission (g/km) 171-190 (WLTP)		Ehemalige Nutzung keine Angabe	
	Eigentum des Kunden k. A.					
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.		Chiptuning: k.A.	



Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden  
Kennzeichen: OHNE

Ausstattung	Serienausstattung:				
	Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adap.. Airbag Beifahrerseite abschaltbar Airbag Fahrer-/Beifahrerseite				
	Aktive Giermomentkontrolle (AYC) Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Anti-Blockier-System (ABS)				
	Antriebs-Schlupfregelung (ASR) Antriebsart: Allradantrieb Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..				
Vorschäden	Außenspiegel mit Abblendautomatik Auspuffanlage 2-flutig				
	Auspuffendrohr schwarz Bremsanlage verstärkt				
	Bremsanlage: Brembo Bremsassistent (HBA / EBA) Bremslicht mit Notfallfunktion (Einschaltauto..				
	Dachhimmel schwarz Dynamic Steering Torque (DST) Einparkhilfe elektronisch vorn und hinten				
Unfallfreiheit	Einstiegsleiste mit Schriftzug (Logo) Elektron. Bremskraftverteiler (EBD) Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)				
	Elektron. Traktionskontrolle Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassis.. Fahrassistenten-System: aktiver Totwinkel-Assi..				
	Fahrassistenten-System: Alfa Romeo D.N.A.-Fa.. Fahrassistenten-System: Autonomer Notbrems.. Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe (Hill-H..				
	Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent Fahrassistenten-System: Frontkollisionswarnun.. Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung..				
Optischer Zustand	Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (La.. Fahrassistenten-System: Spurverlassenswarnu.. Fahrassistenten-System: Totwinkel-Assistent				
	Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerken.. Fensterheber elektrisch vorn + hinten Frontgrill Anthrazit				
	Frontscheibe infrarot-reflektierend Fußmatten Getränkehalter				
	Getriebe Automatik - (8-Stufen) Heckleuchten LED Heckleuchten dunkel getönt				
Vorschäden	Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Induktionsladeschale für Smartphone Infotainment-System: UConnect 3D Nav (Far..				
	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz Innenspiegel mit Abblendautomatik Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12,3 Z..				
	Klimaautomatik 2-Zonen Karosserie: 4-türig Keyless-Entry				
	Kurvenbremskontrolle (CBC / ESBS) Kopf-Airbag-System Kopfstützen hinten				
Vorschäden	Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten Lenkrad (Sport/Leder, unten abgeflacht)				
	LM-Felgen Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axi.. Licht- und Regensensor				
	Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach Luftdüsen im Fond Matrix-LED-Scheinwerfer (Adaptives Scheinw..				
	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR / EDC) Modellpflege (2) Motor 2,0 Ltr. - 206 kW Turbo KAT				
Vorschäden	Radnabenabdeckungen Otto-Partikelfilter (OPF) Parkbremse elektrisch				
	Reifen-Reparaturkit Radstand 2820 mm Regen-Bremsassistent (RBA)				
	Rücksitz geteilt / klappbar (Asymmetrisch) Reifendruck-Kontrollsystem Rückfahrkamera				
	Schalt-/Wählhebelgriff Leder perforiert Rußpartikelfilter Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e				
Vorschäden	Seitenairbag Schalt-/Wählhebelgriff Leder perforiert Servolenkung (Aktivlenkung) Scheibenwaschdüsen heizbar				
	Sitze vorn elektr. verstellbar (6-fach) Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & A.. Sitzbezug / Polsterung: Stoff				
	Sport-Pedalerie Start-Stop-Knopf Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)				
	Stoßfänger vorn und hinten im Veloce Design Tagfahrlicht LED Start/Stop-Anlage				
Vorschäden	Vehicle-Dynamic-Control (ESP / VDC) Warnanlage für Sicherheitsgurte Türgriffe außen mit LED-Beleuchtung				
	Zentralverriegelung mit Fernbedienung Wegfahrsperre (elektronisch)				
	Sonderausstattung:				
	Bremsattel Rot lackiert Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwa.. Metallic-Lackierung				
Vorschäden	Panoramadach / Ausstelldach (Glas) Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge.. Veloce-Paket				
	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
Vorschäden	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja				
	Optischer Zustand				
	LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
	1.	Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren	400,00 €	100 %	400,00 €
Unfallfreiheit	2.	Motorhaube - Delle	120,00 €	100 %	120,00 €
	3.	Reifen & Felge HL Ersetzen	800,00 €	100 %	800,00 €
	4.	Reifen & Felge HR beschädigt - ersetzen	800,00 €	100 %	800,00 €
	5.	Reifen & Felge VL ersetzen	800,00 €	100 %	800,00 €
Unfallfreiheit	6.	Reifen & Felge VR beschädigt - ersetzen	800,00 €	100 %	800,00 €
	7.	Stoßfänger H - Kratzer - Smart	150,00 €	100 %	150,00 €
	8.	Tür HR - Kratzer - Lackieren	580,00 €	100 %	580,00 €
	9.	Tür VR - Kratzer - Lackieren	580,00 €	100 %	580,00 €
Unfallfreiheit	Zwischensumme (Netto)		5.030,00 €		5.030,00 €



Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden  
Kennzeichen: OHNE

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung											
LNR	Beschreibung - Reparaturart					Reparaturkosten		Anteil	Minderwert		
1.	Inspektion - Haupt- und Abgasuntersuchung fällig - durchführen					150,00 €		100 %	150,00 €		
Zwischensumme (Netto)						150,00 €			150,00 €		
Bemerkung zum technischen Zustand:											
Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen.											
Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form von einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden.											
Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen.											
Die In der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen.											
Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeuges wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen.Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich.											
Fahrzeug verunreinigt											
Fehlteile und Dienstleistungen											
LNR	Beschreibung - Reparaturart					Reparaturkosten		Anteil	Minderwert		
---	---					---		---	---		
Zwischensumme (Netto)						0,00 €			0,00 €		
Summe Minderwerte											
Optischer Zustand						5.030,00 €			5.030,00 €		
Technischer Zustand						150,00 €			150,00 €		
Fehlteile und Dienstleistungen						0,00 €			0,00 €		
Endbetrag (Netto)						5.180,00 €			5.180,00 €		
19% Mehrwertsteuer						984,20 €			984,20 €		
Endbetrag (Brutto)						6.164,20 €			6.164,20 €		
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral											
LNR	Beschreibung - Reparaturart					Schadenshöhe		Wertminderung			
---	---					---		---			
Summe						0,00 €		0,00 €			
Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)						Felgenbeschreibung				
	Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)						k. A.				
	Reifen vorne		VL				VR				
	225/40 R19 93W		5,00 mm (andere)				5,00 mm (andere)				
	Reifen hinten		HL				HR				
	225/40 R19 93W		6,00 mm (andere)				6,00 mm (andere)				
	Zweiter Reifensatz						Felgenbeschreibung				
	k. A.						k. A.				
Reifen vorne		VL				VR					
k. A.		k. A. (k. A.)				k. A. (k. A.)					
Reifen hinten		HL				HR					
k. A.		k. A. (k. A.)				k. A. (k. A.)					
Bemerkung									Ausstattung ER		
									Reifendichtmittel		



Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden  
Kennzeichen: OHNE

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers						
<b>Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt</li><li>- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,</li><li>- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,</li><li>- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,</li><li>- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.</li></ul> <b>Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.</li></ul>			<b>Der Fahrzeugeigentümer übergibt:</b>			
			Zulassungsbescheinigung Teil I		Zulassungsbescheinigung Teil II	
			Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach)			
			COC-Papiere		Kundendienstcheckheft	
			Verbandskasten		Werkzeug	
			Warndreieck		HU-Bescheinigung	
			Ladekabel		Ladegerät	
			Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
			Windschott		Kundenrechnung	
			Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
			Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
			Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz						
Wichtige Eckdaten						
Vorschäden	<b>Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):</b>					
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe	
	nein	nein	nein	nein	0,00 €	
	<b>Vorschäden lt. Bewerter:</b>					
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe	
	-	-	-	-	0,00 €	
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 1 km					
Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.						

Ort / Datum Übergabe Fahrzeughalter / Leasingnehmer

## Schadensbilder

Hersteller / Typ: Alfa Romeo Giulia Sprint Q4

Auftr.-Nr: EU FI 1929

VIN: ZAREAFGN8R7684877

Kilometerstand: 16.108 km

Erstzulassung: 30.01.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Reifen & Felge VR beschädigt - ersetzen



Reifen & Felge VR beschädigt - ersetzen



Reifen & Felge VL ersetzen



Reifen & Felge HR beschädigt - ersetzen





Reifen & Felge HR beschädigt - ersetzen



Reifen & Felge HR beschädigt - ersetzen



Reifen & Felge HL Ersetzen



Reifen & Felge HL Ersetzen



Reifen & Felge VR beschädigt - ersetzen



Reifen & Felge VL ersetzen





Reifen & Felge VL ersetzen



Reifen & Felge VR beschädigt - ersetzen



Motorhaube - Delle



Tür VR - Kratzer - Lackieren



Tür VR - Kratzer - Lackieren



Tür HR - Kratzer - Lackieren





Tür HR - Kratzer - Lackieren



Stoßfänger H - Kratzer - Smart



Stoßfänger H - Kratzer - Smart



Stoßfänger H - Kratzer - Smart



Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren



Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren