


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZARPAHBX6 M7D33894	Erstzulassung	03.02.2022	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	ALFA ROMEO	Kennzeichen	HAL-QX 437	Laufleistung	23 110 km
Modell	STELVIO 2.2 Diesel 16V 140W Super AT8-Q4				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	07.04.2025	Sachverständigen ID-Nr.	6121401	Datum der Bewertung	09.04.2025
Datum Beauftragung	07.04.2025	Leasinggeber	Leasys Privat Leasing	Lagerplatz	Leasys Hubmotion Pfullendorf



Fahrzeugausstattung

Lose Teile


Nothilfekit Reserverad	✓
Laderaumabdeckung	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Continental 235/60/18 W
Ganzjahresreifen 7.0 mm



Continental 235/60/18 W
Ganzjahresreifen 7.0 mm



Continental 235/60/18 W
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Continental 235/60/18 W
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Schadendetails

DEKRA Automotive Solutions

1		Bauteil	Entklebung	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	150,00€	Gesamtkosten	150,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	20,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 30,00
		Reparaturmethode	Pauschale	Pauschale	150,00€	Nettokosten	120,00€
2		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	2,05	Teilekosten	694,65€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	287,00€	Gesamtkosten	1.206,65€
		Beschreibung	Deformiert	Lackierungszeit	1,50	Abwertung in %	20,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	225,00€	Abwertung o. MwSt	- 241,33
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	965,32€
3		Bauteil	Kotflügelzierleiste	Reparaturzeit	-	Teilekosten	44,07€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	44,07€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	20,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 8,81
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	35,26€
4		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,80	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	80,00€	Gesamtkosten	130,00€
		Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	0,40	Abwertung in %	20,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	50,00€	Abwertung o. MwSt	- 26,00
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	130,00€	Nettokosten	104,00€
5		Bauteil	Dach	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	150,00€	Gesamtkosten	150,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	20,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 30,00
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	150,00€	Nettokosten	120,00€
6		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	255,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,70	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	255,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Lackierung	Pauschale	-	Nettokosten	255,00€
7		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	120,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	0,80	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	120,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Lackierung Kunststoff	Pauschale	-	Nettokosten	120,00€

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	2.055,72€	Abwertung o. MwSt	-336,14€	Minderwert o. MwSt	1.719,58€
---------------------	-----------	-------------------	----------	--------------------	-----------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	114,02€	5,85	667,00€	20,00 %	-133,40€	533,60€
Lackierung	147,73€	1,90	275,00€	20,00 %	-55,00€	220,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	147,73€	2,50	375,00€	-	-	375,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	738,72€	20,00 %	-147,74€	590,98€
Pauschale	0,00€	-	-86,00€	-86,00€