

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZFAEFAA27 NX113685	Erstzulassung	13.12.2022	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	FIAT	Kennzeichen	WI-I 7317E	Laufleistung	36 859 km
Modell	500 Action Limousine 23,8 kWh				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	30.07.2025	Sachverständigen ID-Nr.	6298040	Datum der Bewertung	14.08.2025
Datum Beauftragung	30.07.2025	Leasinggeber	Leasys Privat Leasing	Lagerplatz	Leasys Hubmotion Pfullendorf



Fahrzeugausstattung





Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓
Ladekabel Schuko-Steckdose	✓

Reifen

Continental 185/65/15 H Sommerreifen 5.0 mm		Continental 185/65/15 H Sommerreifen 5.0 mm	
Continental 185/65/15 H Sommerreifen 6.0 mm		Continental 185/65/15 H Sommerreifen 6.0 mm	








Schadendetails

1



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,35	Teilekosten	-
Position	Hinten	Reparaturkosten	189,00€	Gesamtkosten	414,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,50	Abwertung in %	20,00%
Intensität	-	Lackierungskosten	225,00€	Abwertung o. MwSt	- 82,80
Reparaturmethode	Reparieren	Pauschale	-	Nettokosten	331,20€

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	45,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,30	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	45,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	45,00€	Nettokosten	45,00€
3		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
4		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
5		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
6		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	255,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,70	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	255,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Lackierung	Pauschale	-	Nettokosten	255,00€

Anmerkungen

Fahrzeug Verschmutzt

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	714,00€	Abwertung o. MwSt	-82,80€	Minderwert o. MwSt	631,20€
---------------------	---------	-------------------	---------	--------------------	---------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	140,00€	1,35	189,00€	20,00 %	-37,80€	151,20€
Lackierung	150,00€	1,80	270,00€	16,67 %	-45,00€	225,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	150,00€	1,70	255,00€	-	-	255,00€

Verschiedene				
	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	0,00€	-	-	0,00€
Pauschale	0,00€	-	-	0,00€