



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	000000870292-IT867	Numero di contratto:	773420
Targa:	GK290RF		

Dati del veicolo

Lancia Ypsilon;Hatchback;;Manual;Grey

Numero di telaio:	ZLABLADJXN5603054	Chilometraggio Rivelato:	93007 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	31.05.2022 /	Data e luogo Perizia:	06.10.2025 Bressana Bottarone
Vernice:	Grigio	Tipo di vernice:	Pastello doppiostrato
Numero di Chiavi:	2	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Grigio		

Valutazione dei danni



- 1.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 2.) portello posteriore | Sporczia (elevata)
- 3.) parete laterale - posteriore - destra | Ammacature/rigonfiamenti
- 4.) telaio del tetto - destro | Ammacature/rigonfiamenti
- 5.) cerchione posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 6.) porta posteriore - destra | Ammacature/rigonfiamenti
- 7.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 8.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffio/Rigature
- 9.) Parafango anteriore - destro | Sporczia (elevata)
- 10.) cerchiona anteriore - destra | Rotto
- 11.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 12.) cofano | Sporczia (elevata)
- 13.) cerchione anteriore - sinistro | Graffio/Rigature

- 14.) parafrangente anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 15.) porta anteriore - sinistra | Ammacature/rigonfiamenti
- 16.) porta posteriore - sinistra | Ammacature/rigonfiamenti
- 17.) parete laterale - posteriore - sinistra | Ammacature/rigonfiamenti
- 18.) cerchione posteriore - sinistro | Rotto
- 19.) tetto | Sporczia (elevata)
- 20.) antenna | Mancante
- 21.) kit tappetini | Mancante
- 22.) parti cruscotto e tunnel | Mancante
- 23.) lavaggio tessuti | Sporczia (elevata)

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folio complementare



folglio complementare



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



2. portello posteriore
Sporcizia (elevata)



3. parete laterale - posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



3. parete laterale - posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



4. telaio del tetto - destro
Ammaccature/rigonfiamenti



5. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



5. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



5. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



6. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



6. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



6. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



6. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



6. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



6. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



6. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



7. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



7. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



7. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



8. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



8. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



9. Parafango anteriore - destro
Sporcizia (elevata)



9. Parafango anteriore - destro
Sporcizia (elevata)



10. cerchione anteriore - destra
Rotto



10. cerchione anteriore - destra
Rotto



11. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



11. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



11. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



12. cofano
Sporcizia (elevata)



12. cofano
Sporcizia (elevata)



12. cofano
Sporcizia (elevata)



12. cofano
Sporcizia (elevata)



12. cofano
Sporcizia (elevata)




13. cerchione anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



13. cerchione anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



14. parafango anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



14. parafango anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



14. parafango anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



15. porta anteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



15. porta anteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



15. porta anteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



16. porta posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



16. porta posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



16. porta posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



17. parete laterale - posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



17. parete laterale - posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti




17. parete laterale - posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



17. parete laterale - posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



17. parete laterale - posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



18. cerchione posteriore - sinistro
Rotto



18. cerchione posteriore - sinistro
Rotto



19. tetto
Sporcizia (elevata)




19. tetto
Sporcizia (elevata)



22. parti cruscotto e tunnel
Mancante



22. parti cruscotto e tunnel
Mancante



22. parti cruscotto e tunnel
Mancante



23. lavaggio tessuti
Sporcizia (elevata)



23. lavaggio tessuti
Sporcizia (elevata)