MACADAM
ON THE ROAD TO EXCELLENCE

FAHRZEUGZUSTANDSBERICHT - VERKAUF



SKODA SUPERB

SUPERB COMBI 1.

FIN	TMBJW7NP9M7029253
Kilometerstand	105.789 km
Erstzulassungsdatum	19.04.2021

AUFTRAGSDETAILS

Begutachtungsdatum	08.01.2025 11:04:30
Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Düren

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	TMBJW7NP9M7029253	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	105.789 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Kombi	Gänge	6
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Schwarz
Erstzulassungsdatum	19.04.2021	Fahrzeugfarbe	Weiß
Kraftstoffart	Hybrid Benzin	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	SKODA	Metallic-Lackierung	Nein
Modell	Superb	Polsterart	Leder
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	3	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Anhängerkupplung schwenkbar	Einparkhilfe hinten	Ja	Multifunktionslenkrad	Ja
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Einparkhilfe vorn	Ja	Navigation	Ja
Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Elektrisch verstellbare Sitze VL	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Art des Navigations-Datenträgers	SD vorhanden	Elektrisch verstellbare Sitze VR	Ja	Schiebedach elekt.	Ja
Dachreling	Ja	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.	Sitzheizung vorne	Ja
Doppelkabine	Nein	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja	Tempomat	Ja

BEREIFUNG

Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne Links	4,0 mm	Bridgestone	235/40 R 19 96 W	Sommer	Aluminium	-
Vorne Rechts	4,0 mm	Bridgestone	235/40 R 19 96 W	Sommer	Aluminium	-
Hinten Links	5,0 mm	Goodyear	235/40 R 19 96 W	Sommer	Aluminium	-
Hinten Rechts	5,0 mm	Goodyear	235/40 R 19 96 W	Sommer	Aluminium	-
Demontiert	4,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium	-
Demontiert	4,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium	-
Demontiert	4,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium	-
Demontiert	4,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium	-

ÄUSSERE SCHÄDEN





2 | STOSSFÄNGER VORNE

Typ	**Kratzer**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**



3 | HECKKLAPPE

Typ	**Delle(n)**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

4 | TÜR HINTEN RECHTS

Typ	**Korrosion**
Schweregrad	**>0,5 cm - 1 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




5 | SEITENWAND HINTEN RECHTS

Typ	**Delle(n)**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

INNENSCHÄDEN





1 | INNENRAUM

Typ	**Deformiert**
Schweregrad	**Unbekannt**
Reparaturmethode	**Keine Reparatur**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

Geschätzter reduzierter Wert	**1.314,16 €**

KOMMENTARE

ALLGEMEINER HINWEIS

Servicenachweis fehlt

FAHRZEUGBILDER