TESTPROTOKOLL - Personbil

JGJ15W Audi A4 Sedan 40 TDI quattro 2.0 TDI quattro S Tronic 204hp 2023 Svart

VIN: WAUZZZF42PA054459

Mätarställning	Antal brukare	Moms	Fordonsskatt	Kaross	Växellåda	Direktimport
9 966 mil	1	-	9541 / 3 069 kr	Sedan	Automat	Nej

Drivmedel 1	Drivmedel 2	Elektrisk läge	Motoreffekt	CO2	Miljöklass / Euroklassning
Diesel		Elhybrid (Range Ext	204 HK/ 150 kW	138	Elhybrid

Modellår	Fordonsslag	Färg på fordon:	Klädsel	Garanti
2023	PB	Svart	Tyg, Svart	

Servicebok	Full servicehistorik	Senaste service	Nästa service	Serviceavtal	Kamrem
Okänt	Okänt	Okänt		Nej	

Senast besikt.	Nästa besiktning	Nycklar	Fjärr p-värmare	Låsmuttrar	Dragkrok
	2026-03-31				Infällbart drag

Tillverk.månad **2023-02**
I trafik 1:a gången **2023-03-24**
Senaste ägarbyte **2023-03-24**
Senast besikt.
Vid utskrift **2 år**

Först registrerad **2023-02**
Senaste service **Okänt**
Test **2025-02-28**

Skick

Motor/Växellåda	!
Service	✓
Elektrisk/hybrid	!
Chassi	✓
Framvagn/bakvagn	✓
Kommunikation	✓
Lampor	✓
Lås/Fjärr	✓
Bromsar	✓
Styrsystem	✓
Däck & fälg	!
Karosseri	!
Extrautrustning	✓
Interiör	!
Rekonditioneringsbehov	!
Leasing	
Övrigt	✓

Anmärkningar	Beräknad rep. kostnad (Inkl. moms)
7.1 Vindruta Stenskott bläster	0 kr
7.4.1 Stötfångare fram Ej Polerbara repor och skav, lackering. Skada på stötfångare, fråga plåten om pris	10000 kr
7.4.3 Framdörr höger Meryta	1900 kr
7.4.4 Framdörr vänster Buckla rep och lackering	7500 kr
7.4.5 Bakdörr höger Ej Polerbar repa, lackering	7500 kr
7.4.6 Bakdörr vänster Meryta	1900 kr
7.4.8 Framskärm vänster Meryta	1900 kr
7.4.13 Motorhuv Stenskott, lackering	6500 kr
7.4.15 Tak Stenskott, lackering	13100 kr
9.1 Rekonditioneringsbehov Bilvård	4287 kr

forts sida 2 ->

Kompletterande upplysningar

Helhetsbedömning

Det här dokumentet skapades av InternalCars, www.internalcars.com
Personuppgifter (fordonets ägare, epost, telefonnummer samt innehavare av trafikförsäkring) lagras i InternalCars-systemet högst 6 månader såvida inte kontrakt om köp upprättas. :: 2025-02-28 16:59

TESTPROTOKOLL - Personbil

JGJ15W Audi A4 Sedan 40 TDI quattro 2.0 TDI quattro S Tronic 204hp 2023 Svart

VIN: WAUZZZF42PA054459

Anmärkningar	Beräknad rep. kostnad (Inkl. moms)
9.2 Bil smutsig vid test Ja	-
9.1.1 Klädseltvätt Klädseltvätt behövs	875 kr
8.2.1 Förarsäte Behöver rengöras, kolla med bilvård om pris	-
1C.4 Batteri laddat Behöver laddas	0 kr
6.7.20 Vinterfälg höger bak Skav	0 kr

Summa ex. moms: **44369 kr** Summa ink. moms: **55462 kr**



Utrustning

Bromsskivor fram (mm): **OK**	Bromsklossar fram (mm): **OK**	Bromsskivor bak (mm): **OK**	Bromsklossar bak (mm): **OK**
Vinterdäck fram: **VF: 5mm, HF: 4mm**	Vinterdäck bak: **VB: , HB: 5mm**		

Däck

Vinterdäck(monterad)

Fälgtyp **Lättmetall Original-fälg**

Vänster

Däcktyp



Sommardäck (medföljer ej)

Fälgtyp

Vänster

Däcktyp



Diagnos/Felkodsavläsning : Utfört en egendiagnos : **Ej utfört**	Funktionskontroll av dragkrok: **Utfört – och är OK**	Batteri: Utfört batteritest, ladda batteri om nödvändigt: **Utfört – och är OK**

Bilder

6.7.14 - Vinterdäck förarsida fram

6.7.15 - Vinterdäck passagerarsida fram

6.7.17 - Vinterdäck passagerarsida bak

10A.5 - Mätarställning

Skadebilder

6.7.20 - Vinterfälg höger bak
Skav

1C.4 - Batteri laddat
Behöver laddas

7.1 - Vindruta
Stenskott bläster

7.4.1 - Stötfångare fram
Ej Polerbara repor och skav, lackering. Skada på stötfångare, fråga plåten om pris

7.4.1 - Stötfångare fram
Ej Polerbara repor och skav, lackering. Skada på stötfångare, fråga plåten om pris

7.4.1 - Stötfångare fram
Ej Polerbara repor och skav, lackering. Skada på stötfångare, fråga plåten om pris



7.4.1 - Stötfångare fram
Ej Polerbara repor och skav, lackering. Skada på stötfångare, fråga plåten om pris

7.4.4 - Framdörr vänster
Buckla rep och lackering



7.4.5 - Bakdörr höger
Ej Polerbar repa, lackering

7.4.13 - Motorhuv
Stenskott, lackering



7.4.13 - Motorhuv
Stenskott, lackering

7.4.13 - Motorhuv
Stenskott, lackering

7.4.15 - Tak
Stenskott, lackering

8.2.1 - Förarsäte
Behöver rengöras, kolla med bilvård om pris