MACADAM
ON THE ROAD TO EXCELLENCE

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf

BMW X5

X5 XDRIVE45E

FIN	WBATA610709M27437
Kilometerstand	170.924 km
Erstzulassungsdatum	07.07.2022

AUFTRAGSDETAILS

Begutachtungsdatum	25.09.2025 10:13:51
Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Seddiner See

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WBATA610709M27437
Kilometerstand	170.924 km
Fahrzeugart	SUV
Anzahl Türen	5
Erstzulassungsdatum	07.07.2022
Kraftstoffart	Hybrid Benzin
Marke	BMW
Modell	X5
Gesamtanzahl der Sitze	5
Antriebsart	Allrad
Getriebe	Automatik
Gänge	8
Interieurfarbe	Schwarz
Fahrzeugfarbe	Weiß
Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Metallic-Lackierung	Ja
Polsterart	Leder

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2
Euro-Aufkleber	Ja
Originalschlüssel	Ja
Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	1
Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	**1**
Art des Navigations-Datenträgers	**HD**
Dachreling	**Ja**
Einparkhilfe hinten	**Ja**
Einparkhilfe vorn	**Ja**
Elektrisch verstellbare Sitze VL	**Ja**
Elektrisch verstellbare Sitze VR	**Ja**

Multifunktionslenkrad	**Ja**
Navigation	**Ja**
Scheinwerfertyp	**Scheinwerfer LED**
Schiebedach elekt.	**Ja**
Sitzheizung vorne	**Ja**
Tempomat	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	4,0 mm	Pirelli	275/45 R 20 110 Y	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	4,0 mm	Pirelli	275/45 R 20 110 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	4,0 mm	Pirelli	305/40 R 20 112 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	4,0 mm	Pirelli	305/40 R 20 112 Y	Sommer	Aluminium	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	5,0 mm	Pirelli	265/50 R 19 110 H	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Pirelli	265/50 R 19 110 H	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Pirelli	265/50 R 19 110 H	Winter	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Pirelli	265/50 R 19 110 H	Winter	Aluminium	-

SCHÄDEN

Äußere Schäden

Schäden ohne Gruppen



2 | Stoßfänger vorne

Typ	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





3 | Tür vorne links

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

7 | Heckklappe

Typ	Kein Originalteil
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Aufkleber entfernen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Hinten



4 | Stoßfänger hinten

Typ	Deformiert
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1

65851906.pdf








5 | Stoßfänger hinten

Typ	**Delle(n) und Kratzer**
Schweregrad	**>6 cm - 8 cm**
Reparaturmethode	**Keine Reparatur**
Ursache	**Unfallschaden 1**

Kommentare: Spoiler

6 | Stoßfängerzierblende hinten

Typ	**Kratzer**
Schweregrad	**>6 cm - 8 cm**
Reparaturmethode	**Keine Reparatur**
Ursache	**Unfallschaden 1**

Innenschäden

1 | Innenraum

Typ	**Deformiert**
Schweregrad	**Unbekannt**
Reparaturmethode	**Keine Reparatur**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

Kommentare: Folgeschäden durch Reifeneinlagerung auf der Rücksitzbank möglich

Geschätzter reduzierter Wert	**2.107,92 €**

KOMMENTARE

Allgemeiner Hinweis

KVA Macadam

Fahrzeugbilder