MACADAM
ON THE ROAD TO EXCELLENCE

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf

BMW X5

X5 xDrive40d

FIN	WBATH410809F52921
Kilometerstand	180.069 km
Erstzulassungsdatum	25.01.2021

AUFTRAGSDETAILS

Begutachtungsdatum	21.07.2025 15:33:14
Inspektionsort	BCA Heidenheim

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WBATH410809F52921
Kilometerstand	180.069 km
Fahrzeugart	SUV
Anzahl Türen	5
Erstzulassungsdatum	25.01.2021
Kraftstoffart	Hybrid Diesel
Marke	BMW
Modell	X5
Gesamtanzahl der Sitze	5
Antriebsart	Allrad
Getriebe	Automatik
Gänge	8
Interieurfarbe	Braun
Fahrzeugfarbe	Grau
Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Metallic-Lackierung	Ja
Polsterart	Leder

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2
Euro-Aufkleber	Ja
Originalschlüssel	Ja
Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0
Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	**0**
Art des Navigations-Datenträgers	**HD**
Dachreling	**Ja**
Doppelkabine	**Nein**
Einparkhilfe hinten	**Ja**
Einparkhilfe vorn	**Ja**
Elektrisch verstellbare Sitze VL	**Ja**
Elektrisch verstellbare Sitze VR	**Ja**

Multifunktionslenkrad	**Ja**
Navigation	**Ja**
Scheinwerfertyp	**Scheinwerfer LED**
Schiebedach elekt.	**Nein**
Sitzheizung vorne	**Ja**
Tempomat	**Ja**
Wartungshistorie	**27/05/2024,148228**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	5,0 mm	Pirelli	275/45 R 20 110 Y	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	5,0 mm	Pirelli	275/45 R 20 110 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	5,0 mm	Pirelli	305/40 R 20 112 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	5,0 mm	Pirelli	305/40 R 20 112 Y	Sommer	Aluminium	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	4,0 mm	Pirelli	265/50 R 19 110 H	Winter	Aluminium	-
-	-	4,0 mm	Pirelli	265/50 R 19 110 H	Winter	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Pirelli	265/50 R 19 110 H	Winter	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Pirelli	265/50 R 19 110 H	Winter	Aluminium	-

SCHÄDEN

Äußere Schäden

Schäden ohne Gruppen





2 | Windschutzscheibe

Typ	**Riss**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Keine Reparatur**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

Kommentare: Windschutzscheibe mit Rissbildung in Zone A



4 | Stoßfänger hinten

Typ	**Kratzer**
Schweregrad	**>3 cm - 4 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

Vorne Rechts

3 | Stoßfänger vorne

Typ	**Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Unfallschaden 1**

63354883.pdf

5 | Kotflügelzierleiste vorne rechts

Typ	**Beschädigt**
Schweregrad	**>10 cm - 15 cm**
Reparaturmethode	**Keine Reparatur**
Ursache	**Unfallschaden 1**

Innenschäden





1 | Innenraum

Typ	**Deformiert**
Schweregrad	**Unbekannt**
Reparaturmethode	**Keine Reparatur**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

Geschätzter reduzierter Wert	**729,39 €**

KOMMENTARE

Allgemeiner Hinweis

WSS Austausch

WSS Austausch , KVA Macadam

Fahrzeugbilder