DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

# Schadenbewertung

## Fahrzeugdetails

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrgestell-Nr. | ZACNJECAX PPS77017 | Erstzulassung | 31.01.2024 | Außenfarbe | Unbekannt |
| Hersteller | JEEP | Kennzeichen | EU-FI 2435 | Laufleistung | 49 280 km |
| Modell | COMPASS 1.5l GSE T4 48V e -Hybr High Alti | | | | |

## Auftragsdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eingangsdatum | 28.03.2025 | Sachverständigen ID-Nr. | 6120459 | Datum der Bewertung | 08.05.2025 |
| Datum Beauftragung | 28.03.2025 | Leasinggeber | Leasys FINN | Lagerplatz | Leasys AKB Zörbig |



## Fahrzeugausstattung

## Lose Teile

| | |
|---|---|
| Hutablage | ✓ |
| Fußmatte HR | ✓ |
| Fußmatte HL | ✓ |
| Fußmatte VR | ✓ |
| Fußmatte VL | ✓ |

## Fahrzeugdokumente / Schlüssel

| | |
|---|---|
| Betriebsanleitung | ✓ |
| Serviceheft | ✓ |
| Schlüssel | ✓ |
| Inspektion | ✓ |
| Ersatzschlüssel | ✗ |

## Reifen

Falken 235/45/19 W Ganzjahresreifen 5.0 mm

Falken 235/45/19 W Ganzjahresreifen 5.0 mm



Falken 235/45/19 W Ganzjahresreifen 6.0 mm

Falken 235/45/19 W Ganzjahresreifen 6.0 mm

## Schadendetails

1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauteil | Ersatzschlüssel | Reparaturzeit | 0,50 | Teilekosten | 403,33€ |
| Position | - | Reparaturkosten | 35,00€ | Gesamtkosten | 438,33€ |
| Beschreibung | Fehlt | Lackierungszeit | - | Abwertung in % | - |
| Intensität | - | Lackierungskosten | - | Abwertung o. MwSt | - |
| Reparaturmethode | Ersetzen | Pauschale | - | **Nettokosten** | **438,33€** |

**2**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauteil | Alufelge 19" | Reparaturzeit | 0,50 | Teilekosten | - |
| Position | Vorne Links | Reparaturkosten | 35,00€ | Gesamtkosten | 107,00€ |
| Beschreibung | Kratzer | Lackierungszeit | 0,80 | Abwertung in % | - |
| | | Lackierungskosten | 72,00€ | Abwertung o. MwSt | - |
| Intensität | - | Pauschale | 107,00€ | **Nettokosten** | **107,00€** |
| Reparaturmethode | Pauschale Reparieren | | | | |

**3**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauteil | Motorhaube | Reparaturzeit | 3,50 | Teilekosten | - |
| Position | - | Reparaturkosten | 245,00€ | Gesamtkosten | 461,00€ |
| Beschreibung | Delle | Lackierungszeit | 2,40 | Abwertung in % | - |
| | | Lackierungskosten | 216,00€ | Abwertung o. MwSt | - |
| Intensität | - | Pauschale | - | **Nettokosten** | **461,00€** |
| Reparaturmethode | Reparieren | | | | |

**4**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauteil | Dach | Reparaturzeit | 6,00 | Teilekosten | - |
| Position | - | Reparaturkosten | 420,00€ | Gesamtkosten | 699,00€ |
| Beschreibung | Delle | Lackierungszeit | 3,10 | Abwertung in % | - |
| | | Lackierungskosten | 279,00€ | Abwertung o. MwSt | - |
| Intensität | - | Pauschale | - | **Nettokosten** | **699,00€** |
| Reparaturmethode | Reparieren | | | | |

**5**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauteil | Antenne | Reparaturzeit | 0,20 | Teilekosten | 14,59€ |
| Position | - | Reparaturkosten | 14,00€ | Gesamtkosten | 28,59€ |
| Beschreibung | Schnitt | Lackierungszeit | - | Abwertung in % | - |
| | | Lackierungskosten | - | Abwertung o. MwSt | - |
| Intensität | - | Pauschale | - | **Nettokosten** | **28,59€** |
| Reparaturmethode | Ersetzen | | | | |

**6**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauteil | Kotflügel | Reparaturzeit | - | Teilekosten | - |
| Position | Vorne Rechts | Reparaturkosten | - | Gesamtkosten | 80,00€ |
| Beschreibung | Delle | Lackierungszeit | - | Abwertung in % | - |
| | | Lackierungskosten | - | Abwertung o. MwSt | - |
| Intensität | - | Pauschale | 80,00€ | **Nettokosten** | **80,00€** |
| Reparaturmethode | Smart Repair | | | | |

**7**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauteil | Dachholm | Reparaturzeit | - | Teilekosten | - |
| Position | Seitlich Rechts | Reparaturkosten | - | Gesamtkosten | 400,00€ |
| Beschreibung | Delle | Lackierungszeit | - | Abwertung in % | - |
| | | Lackierungskosten | - | Abwertung o. MwSt | - |
| Intensität | - | Pauschale | 400,00€ | **Nettokosten** | **400,00€** |
| Reparaturmethode | Smart Repair | | | | |

**8**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauteil | Kotflügel | Reparaturzeit | - | Teilekosten | - |
| Position | Hinten Rechts | Reparaturkosten | - | Gesamtkosten | 400,00€ |
| Beschreibung | Delle | Lackierungszeit | - | Abwertung in % | - |
| | | Lackierungskosten | - | Abwertung o. MwSt | - |
| Intensität | - | Pauschale | 400,00€ | **Nettokosten** | **400,00€** |
| Reparaturmethode | Smart Repair | | | | |

**9**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauteil | Tür | Reparaturzeit | - | Teilekosten | - |
| Position | Hinten Rechts | Reparaturkosten | - | Gesamtkosten | 160,00€ |
| Beschreibung | Delle | Lackierungszeit | - | Abwertung in % | - |
| | | Lackierungskosten | - | Abwertung o. MwSt | - |
| Intensität | - | Pauschale | 160,00€ | **Nettokosten** | **160,00€** |
| Reparaturmethode | Smart Repair | | | | |

**10**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauteil | Stoßfänger | Reparaturzeit | 3,40 | Teilekosten | 501,37€ |
| Position | Hinten | Reparaturkosten | 238,00€ | Gesamtkosten | 820,37€ |
| Beschreibung | Delle | Lackierungszeit | 0,90 | Abwertung in % | - |
| | | Lackierungskosten | 81,00€ | Abwertung o. MwSt | - |
| Intensität | - | Pauschale | - | **Nettokosten** | **820,37€** |
| Reparaturmethode | Ersetzen | | | | |

**11**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauteil | Heckklappe / Hecktür | Reparaturzeit | - | Teilekosten | - |
| Position | Hinten | Reparaturkosten | - | Gesamtkosten | 320,00€ |
| Beschreibung | Delle | Lackierungszeit | - | Abwertung in % | - |
| | | Lackierungskosten | - | Abwertung o. MwSt | - |
| Intensität | - | Pauschale | 320,00€ | **Nettokosten** | **320,00€** |
| Reparaturmethode | Smart Repair | | | | |

**12**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauteil | Stoßfänger | Reparaturzeit | - | Teilekosten | - |
| Position | Vorne | Reparaturkosten | - | Gesamtkosten | - |
| Beschreibung | - | Lackierungszeit | - | Abwertung in % | - |
| | | Lackierungskosten | - | Abwertung o. MwSt | - |
| Intensität | - | Pauschale | - | **Nettokosten** | **-** |
| Reparaturmethode | Gebrauchsspur 1 | | | | |

**13**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauteil | Windschutzscheibe | Reparaturzeit | - | Teilekosten | - |
| Position | - | Reparaturkosten | - | Gesamtkosten | - |
| Beschreibung | - | Lackierungszeit | - | Abwertung in % | - |
| | | Lackierungskosten | - | Abwertung o. MwSt | - |
| Intensität | - | Pauschale | - | **Nettokosten** | **-** |
| Reparaturmethode | Gebrauchsspur 1 | | | | |

**14**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauteil | Lackvorbereitung | Reparaturzeit | - | Teilekosten | - |
| Position | - | Reparaturkosten | - | Gesamtkosten | 153,00€ |
| Beschreibung | - | Lackierungszeit | 1,70 | Abwertung in % | - |
| | | Lackierungskosten | 153,00€ | Abwertung o. MwSt | - |
| Intensität | - | Pauschale | - | **Nettokosten** | **153,00€** |
| Reparaturmethode | Lackierung | | | | |

**15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauteil | Lackvorbereitung | Reparaturzeit | - | Teilekosten | - |
| Position | - | Reparaturkosten | - | Gesamtkosten | 72,00€ |
| Beschreibung | - | Lackierungszeit | 0,80 | Abwertung in % | - |
| | | Lackierungskosten | 72,00€ | Abwertung o. MwSt | - |
| Intensität | - | Pauschale | - | **Nettokosten** | **72,00€** |
| Reparaturmethode | Lackierung Kunststoff | | | | |

DEKRA Automotive Solutions

## Zusammenfassung Bewertung

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rep.Kosten o. MwSt. | 4.139,29€ | Abwertung o. MwSt | - | Minderwert o. MwSt | 4.139,29€ |

## Zusammenfassung der Arbeitskosten

| | Stundensatz | Zeit in Std | Rep.Kosten o. MwSt. | Abwertung in % | Abwertung o. MwSt | Minderwert o. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karosserie | 70,00€ | 14,10 | 987,00€ | - | - | 987,00€ |
| Lackierung | 90,00€ | 7,20 | 648,00€ | - | - | 648,00€ |
| Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung | 90,00€ | 2,50 | 225,00€ | - | - | 225,00€ |

## Verschiedene

| | Rep.Kosten o. MwSt. | Abwertung in % | Abwertung o. MwSt | Minderwert o. MwSt |
|---|---|---|---|---|
| Kleinteile und Entsorgung | 0,00€ | - | - | 0,00€ |
| Teilekosten | 919,29€ | - | - | 919,29€ |
| Pauschale | 921,67€ | - | - | 921,67€ |