

SCHADENSGUTACHTEN

Bearbeiter: GUTMANN HEINZ

Auftragsdatum:	07.05.2025	Marke/Typ:	Tesla [TL] (P) Model 3	
Kennzeichen:	---	Farbe:	weiß	
Fahrgestellnummer:	5YJ3E7EB3LF680502	Fahrzeugart:	PKW	
Erstzulassung:	15.04.2020	Kraftstoffart:	Batterie	
Kilometerstand abgelesen:	133.441	Anzahl Schlüssel:	2	
§57a (Prüfplakette) gültig bis:	04/2025			
Besichtigungsdatum:	16.05.2025	Bes. Zustand:	unzerlegt	
Bereifung	Reifen/Felge	Dimension	Profil Links	Profil Rechts
1. Achse [Winter]	Pirelli (Alu)	235/45 R 18	5,6	5,3
2. Achse [Winter]	Pirelli (Alu)	235/45 R 18	4,7	4,5
3. Achse [Sommer]	Michelin (Alu)	235/40 R 19	4,4	
4. Achse [Sommer]	Hankook (Alu)	235/40 R 19		
5. Achse [Sommer]	Continental (Alu)	235/40 R 19		

Der Minderwertbetrag errechnet sich aus dem in der Spalte Faktor angegebenen Wert, welcher sich auf das Fahrzeugalter und die Kilometerlaufleistung bezieht.

Schadenbezeichnung Bemerkung	Reparaturbetrag	Faktor	Minderwert
Technische Überprüfung §57a fällig	€ 87,00	100	€ 87,00
Drei Alufelgen der beigestellten Sommerbereifung abgeschürft und eingekerbt	€ 950,25	100	€ 950,25
2. Ladekabel fehlt	€ 242,00	100	€ 242,00
Stoßfänger vorne rechts eingedrückt, gestaucht und gebrochen	€ 1.464,06	100	€ 1.464,06
Rechter Außenschweller im hintere Bereich streifig eingedrückt und geschürft	€ 1.224,45	100	€ 1.224,45
Rechte vordere Tür an der Kante eingedellt und geschürft	€ 1.075,69	30	€ 322,71
Stoßfänger hinten an der Ladekante eingedellt und geschürft	€ 1.217,43	30	€ 365,23
Linker Außenschweller im hinteren unteren Bereich verkratzt (0)	€ 0,00	0	€ 0,00
Summe (ohne USt.):	€ 6.260,88		€ 4.655,70

Es wurden zur Beweissicherung 54 Stk. Fotos angelegt

Lunz/See am 22. Mai 2025

Ort, Datum

