


TESTPROTOKOLL - Personbil

EGK76K Toyota RAV4 2.5 Plug in Hybrid AWD (306hk) VIT

VIN: JTMGBRFVX0D099340

 Mätarställning 111 940 km	 Antal brukare 1	Moms -	Fordonsskatt 360 kr	 Kaross Kombi	Växellåda Automat	Direktimport Nej
 Drivmedel 1 Bensin	Drivmedel 2 El	Elektrisk läge Plug-in Laddhybrid	Motoreffekt 185 HK/ 136 kW	CO2 149	Miljöklass / Euroklassning Laddhybrid	
 Modellår 2022	Fordonsslag PB	Färg på fordon: VIT	Klädsel Sinn	Garanti		
 Servicebok Digital	Full servicehistorik Nej	Senaste service 2024-05-29 75 003 km	Nästa service  Service behövs	Serviceavtal Nej	Kamrem Kamkedja(byts ej)	
 Senast besikt. 2022-08-19	Nästa besiktning 2025-09-30	Nycklar 2	Fjärr p-värmare	Låsmuttrar	Dragkrok Avtagbart drag	



Skick	Anmärkningar	Beräknad rep. kostnad (Inkl. moms)
Motor/Växellåda		
Service	1B.1 Service Kan vara dax för service. (Lite oklart när det är gjort sist och bilen verkar saknar servicelampa	-
Elektrisk/hybrid	1B.2 Servicebok Oklart om det är dax då vi inte kommer åt Toyotas digitala bok längre.	-
Chassi	4.1 Frambromsar Klossar fram slitna på insidan.	2500 kr
Framvagn/bakvagn	4.2 Bakbromsar Klossar bak börjar bli slitna.	2000 kr
Kommunikation	6.6 Däck & fälg övrigt Sommar och vinterdäck är slitna eller börjar bli.	-
Lampor	7.1.1 Vindruta - glasanmälan självrisk 4 stenskott i vindruta samt blåstrad. Byte vindruta självrisk skadeanmälan	-
Lås/Fjärr	7.4.1 Stötfångare fram Färgbättring litet skav stöt hf. Kan färgbättras	150 kr
Bromsar	9.1 Rekonditioneringsbehov	4700 kr
Styrsystem	2.6 Dragkrok Draget kårvar och behöver rengöring och uppsmörjning.	-
Däck & fälg		
Karosseri		
Extrautrustning		
Interiör		
Rekonditioneringsbehov		
Leasing		
Övrigt		
Summa ink. moms:		9350 kr

Kompletterande upplysningar


Helhetsbedömning

TESTPROTOKOLL - Personbil

EGK76K

Toyota RAV4 2.5 Plug in Hybrid AWD (306hk) VIT

VIN: JTMGBRFVX0D099340



Utrustning

Sommardäck fram:
VF: 3.5mm, HF: 3.5mm

Sommardäck bak:
VB: 4mm, HB: 3mm

Vinterdäck fram:
VF: 3mm, HF: 3mm

Vinterdäck bak:
VB: 4mm, HB: 4mm

Laddkabel, Typ2:
Medföljer

Laddkabel, 230V/Schuko:
Medföljer




Däck

Vinterdäck(monterad)

Fälgtyp
Lättmetall
Ej original-fälg

Däcktyp
Odubbade

Vänster




Sommardäck (medföljer)

Fälgtyp
Lättmetall
Original-fälg

Däcktyp
Sommardäck

Vänster



Funktionskontroll av
dragkrok:
Utfört – ej perfekt resultat



6.7.14 - Vinterdäck förarsida fram

6.7.15 - Vinterdäck passagerarsida fram

6.7.16 - Vinterdäck förarsida bak

6.7.17 - Vinterdäck passagerarsida bak



1B.2.1 - Bild servicebok



6.7.10 - Däck förarsida fram



6.7.11 - Däck förarsida bak



6.7.12 - Däck passagerarsida fram



6.7.13 - Däck passagerarsida bak




4.1 - Frambromsar
Klossar fram slitna på insidan.




4.2 - Bakbromsar
Klossar bak börjar bli slitna.




4.2 - Bakbromsar
Klossar bak börjar bli slitna.



**7.1.1 - Vindruta - glasanmälan
självrisk**
4 stenskott i vindruta samt
blästrad. Byte vindruta självrisk
skadeanmälan



7.1.2 - Vindruta stenskott - lagas



7.1.2 - Vindruta stenskott - lagas



7.4.1 - Stötfångare fram
Färgbättring litet skav stöt hf. Kan
färgbättras

