

Onderhouds historie

KIA Picanto 1.0 MPi EconomyPlusLine 4-zits 5d



Chassisnummer KNAB2511AJT249759

Kenteken XB-516-H

Beschrijving	Onderhouden door	Datum	Type	Tellerstand	Kosten
Diverse lampjes - Werkt niet	Bosch Car Service L	12/5/2024	REPAIR	90696	70,33 €
90.000 Km - NVT	Bosch Car Service L	11/15/2024	REPAIR	89464	603,11 €
APK icm beurt - NVT	Bosch Car Service L	11/15/2024	REPAIR	89464	0,00 €
Koplamp unit - NVT	Bosch Car Service L	11/15/2024	REPAIR	89464	0,00 €
R.schijf+blok.V - versleten	Bosch Car Service L	11/15/2024	REPAIR	89464	0,00 €
Ruitenw.blad A - versleten	Bosch Car Service L	11/15/2024	REPAIR	89464	0,00 €
Ruitenw.blad V - versleten	Bosch Car Service L	11/15/2024	REPAIR	89464	0,00 €
Bandbewerkingen - NVT	Profile Zakelijk B.	2/27/2024	REPAIR	77800	31,05 €
75.000 Km - NVT	Bosch Car Service L	12/15/2023	REPAIR	74352	517,85 €
Bandvervanging - NVT	Bosch Car Service L	12/15/2023	REPAIR	74352	0,00 €
Int luchtfilter - versleten	Bosch Car Service L	12/15/2023	REPAIR	74352	0,00 €
Luchtfilter - versleten	Bosch Car Service L	12/15/2023	REPAIR	74352	0,00 €
Remvloeistof - versleten	Bosch Car Service L	12/15/2023	REPAIR	74352	0,00 €
Ruitenw.blad V - versleten	Bosch Car Service L	12/15/2023	REPAIR	74352	0,00 €
APK icm beurt - NVT	Bosch Car Service L	10/28/2022	REPAIR	53990	149,70 €
45.000 Km - NVT	Bosch Car Service L	10/28/2022	REPAIR	53990	0,00 €
30.000 Km - NVT	Bosch Car Service L	10/11/2021	REPAIR	38088	0,00 €
Remvloeistof - versleten	Bosch Car Service L	10/11/2021	REPAIR	38088	0,00 €
Ruitenw.blad A - versleten	Bosch Car Service L	10/11/2021	REPAIR	38088	0,00 €
Ruitenw.blad V - versleten	Bosch Car Service L	10/11/2021	REPAIR	38088	0,00 €
15.000 Km - NVT	Bosch Car Service L	1/10/2020	REPAIR	15423	132,98 €