

Voertuiggegevens

Merk **KIA** Kentekenplaat **J409ZP**
Model **Picanto** 1e **13/11/2020**
tenaamstelling
Versie **1.0 DPi**
ComfortLine 4-zits
Chassisnummer **KNAB3518AMT712430**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **56121**

Datum & plaats van inspectie

Datum 27/05/2025 14:03:45
Adres
Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				710,70	-138,21	572,49
6124882 1	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	460,70	-138,21	322,49
6125347 1	Contactsleutel	Ontbreekt	Vervangen	250,00		250,00
6125347 2	Bumper V spoiler	Kras(sen)	Vervangen		Niet doorbelast	
6124882 0	Deur V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	
6124881 7	Scherf A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	
6124881 8	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	
6124881 9	Voorruit	Steenslag	Glasherstel		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	710,70 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-138,21 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	572,49 €

Schades zonder groep**61248821** Bumper A

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

**61253471**

Contactsleutel

Ontbreekt

Vervangen

61253472

Bumper V spoiler

Kras(sen)

Vervangen

**61248820**

Deur V R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

**61248817**

Scherm A L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

**61248818**

Bumper V

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



61248819 Voorruit

Steenslag

Glasherstel

