

KIA EV6 77.4 KWH AWD, 325HK, 2022

Vehicle information

License plate	RDM869	Inspected by	A.H.
Year model	2022	Date of inspection	2025-05-02
Manuf. year/month	2022-02	City	Falkenberg
First day in traffic	2022-03	Keys	2
Colour	Grå	Service book	Ja
Mileage	78 820 km	Latest service	-
Fuel	El (EV)	Mileage at the latest service -	
Transmission	Automat	Summer tires	20" alu-fälg 3/3/4/4
Engine effect	239 kW	Winter tires	alu-fälg odubbbat 6/6/7/7

Damages

Location	Damage	Comments	Costs excluding VAT
Service, Not serviced	Missad service		1 460 €
Other, Other	Other	Bristfälligt ifylld servicebok	-
Inredning, Insynsskydd	Missing		370 €
Door, Front left	Smart repair		70 €
Inredning, Damage	Mindre skada	Reva förarstol	150 €
Boot lid, Boot lid	Smart repair		70 €
Bumper, Rear	Smart repair		70 €
Door, Rear right	Smart repair		70 €
Other, Other	Other	Insteg höger bak små bucklor	-
Door, Front right	Smart repair	Dörr uppslag	70 €
Glass, Windshield	Stenskott/Spricka	anmäld, RDM869 250310, köpare betalar självisk	130 €
Tak, Tak	Smart repair		70 €
Total excl. VAT			2 530 €

Images


[See all images in large format](#)



















Service Ej utförd service Missad service 20 000 kr

KM

Protokoll för schemalagt underhåll

Service 1	Service 2	Service 3
Mätarställning, km	Mätarställning, km	Mätarställning, km
Datum: (ÅÅÅÅ-MM-DD)	Datum: (ÅÅÅÅ-MM-DD)	Datum: (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Diagnos utförd med GDS/KDS* ☐	Diagnos utförd med GDS/KDS* ☐	Diagnos utförd med GDS/KDS* ☐
AO nr :	AO nr :	AO nr :
Stämpel och signatur:	Stämpel och signatur:	Stämpel och signatur:
Nästa service vid:	Nästa service vid:	Nästa service vid:
..... km eller	 km eller	 km eller
datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)	datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)	datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

*Eller annat likvärdigt instrument, som kan avläsa nödvändiga felkoder.

15







Dörr Vänster fram Smart repair 1 000 kr



Inredning Skada Mindre skada Reva förarstol 2 000 kr



Bagagelucka Bagagelucka Smart repair 1 000 kr



Stötfångare Bak Smart repair 1 000 kr



Dörr Höger bak Smart repair 1 000 kr



Övrigt Övrigt Övrigt Insteg höger bak små bucklor



Dörr Höger fram Smart repair Dörr uppslag 1 000 kr



Glas Vindruta Stenskott/Spricka anmäld, RDM869 250310, köpare betalar självsk 1 800 kr



Tak Tak Smart repair 1 000 kr





