

## Voertuiggegevens

Merk **KIA** Kentekenplaat **ZS756X**  
 Model **Stonic** 1e ternaamstelling **16/08/2019**  
 Versie **1.0 T-GDi 100pk DynamicLine**  
 Chassisnummer **KNADA811AK6301021**  
 Klant **Local (NO RDV)**  
 Kilometerstand **125716**

## Datum & plaats van inspectie

Datum 4/08/2025 12:17:39  
 Adres Maltaweg  
 1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
<b>Schades zonder groep</b>				<b>1937,69</b>	<b>-581,31</b>	<b>1356,38</b>
6390365 2	Kofferklep	Deuk(en)	Herstellen en spuiten (compleet)	694,40	-208,32	486,08
6389760 6	Deur V R	Deuk(en)	Herstellen en spuiten (compleet)	633,87	-190,16	443,71
6389760 4	Bumper V bekleding	Gebroken	Vervangen	323,42	-97,03	226,39
6389760 2	Velg V L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	143,00	-42,90	100,10
6389760 5	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	143,00	-42,90	100,10
6389760 3	Wielkuip bekleding A L	Kras(sen)	Vervangen		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door  
**MACADAM**  
 MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	1937,69 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	<b>-581,31 €</b>
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	1356,38 €

**Schades zonder groep**

**63903652** Kofferklep Deuk(en) Herstellen en spuiten (compleet)



**63897606** Deur V R Deuk(en) Herstellen en spuiten (compleet)



**63897604** Bumper V bekleding Gebroken Vervangen



**63897602** Velg V L alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



**63897605** Velg V R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



**63897603** Wielkuip bekleding A L Kras(sen) Vervangen

