



Minderwertgutachten

Berichtsnummer :	0000000798538-DE911	Amtl. Kennzeichen :
------------------	---------------------	---------------------

Fahrzeugdaten			
BYD Atto 3 Design			
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	LGXCE4CB6P2068761	Laufleistung abgelesen:	30508 km
Erstzulassung / Baujahr:	04.08.2023 / 04.08.2023	Besichtigungsdatum/-ort:	24.10.2024 Schöneck
Lackfarbe:	Grau	Nächste HU / AU:	08.2024 / 08.2024
Verbleibende KM bis Service:	0	Verbleibende Tage bis Service:	902

Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Avon	235/50/R18/V 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Avon	235/50/R18/V 3 mm
2. Achse - links / Zust.	Avon	235/50/R18/V 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Avon	235/50/R18/V 7 mm

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Unfallschadenprüfung	
Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen
Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.	

Schaden						
Karosserie außen						
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert
1.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Instandsetzen und Lackieren	131,34 €	Voll	131,34 €
2.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Smart Repair	131,34 €	Voll	131,34 €
3.	Tür Vorne - Links	3 Dellen	Instandsetzen und Lackieren	0,00 €	Voll	0,00 €
4.	Tür Vorne - Links	1 Delle	Instandsetzen und Lackieren	75,00 €	Voll	75,00 €
5.	Tür Hinten - Rechts	3 Dellen	Instandsetzen und Lackieren	0,00 €	Voll	0,00 €

6.	Tür Vorne - Rechts	2 Dellen	Instandsetzen und Lackieren	150,00 €	Voll	150,00 €
			Zwischensumme:	487,68 €		487,68 €
Karosserie innen						
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert	
7.	Türverkleidung Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Voll	0,00 €
			Zwischensumme:	0,00 €		0,00 €
Sonstiges						
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert	
8.	Reifenmarke Pirelli	In Ordnung	Ohne Reparatur	0,00 €	Voll	0,00 €
9.	Service	Fällig	Instandsetzen	0,00 €	Voll	0,00 €
10.	Fußmatten Set	Fehlt	Erneuern	0,00 €	Voll	0,00 €
11.	Ladekabel Typ2 zu Typ2	Fehlt	Erneuern	257,03 €	Voll	257,03 €
			Zwischensumme:	257,03 €		257,03 €
			Gesamtsumme Netto:	744,71 €		744,71 €
			Mwst. 19%:	141,49 €		141,49 €
			Gesamtsumme Brutto:	886,20 €		886,20 €

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



VIN



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen



Felgen



Felgen



Felgen



1. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren 131,34 € / 131,34 €



1. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren 131,34 € / 131,34 €



1. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren 131,34 € / 131,34 €



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair 131,34 € / 131,34 €



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair 131,34 € / 131,34 €



3. Tür Vorne - Links
3 Dellen - Instandsetzen und Lackieren 0,00 € / 0,00 €



3. Tür Vorne - Links
3 Dellen - Instandsetzen und Lackieren 0,00 € / 0,00 €



3. Tür Vorne - Links
3 Dellen - Instandsetzen und Lackieren 0,00 € / 0,00 €




4. Tür Vorne - Links
1 Delle - Instandsetzen und Lackieren 75,00 € / 75,00 €



4. Tür Vorne - Links
1 Delle - Instandsetzen und Lackieren 75,00 € / 75,00 €



5. Tür Hinten - Rechts
3 Dellen - Instandsetzen und Lackieren 0,00 € / 0,00 €



5. Tür Hinten - Rechts
3 Dellen - Instandsetzen und Lackieren 0,00 € / 0,00 €



5. Tür Hinten - Rechts
3 Dellen - Instandsetzen und Lackieren 0,00 € / 0,00 €



5. Tür Hinten - Rechts
3 Dellen - Instandsetzen und Lackieren 0,00 € / 0,00 €



6. Tür Vorne - Rechts
2 Dellen - Instandsetzen und Lackieren 150,00 € / 150,00 €



6. Tür Vorne - Rechts
2 Dellen - Instandsetzen und Lackieren 150,00 € / 150,00 €



6. Tür Vorne - Rechts
2 Dellen - Instandsetzen und Lackieren 150,00 € / 150,00 €



7. Türverkleidung Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



7. Türverkleidung Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €