



## Minderwertgutachten

Berichtsnummer :	0000000793870-DE911	Amtl. Kennzeichen :
------------------	---------------------	---------------------

### Fahrzeugdaten

#### BYD Atto 3 Design

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>LGXCE4CB7P2078781</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>24615 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>04.08.2023 / 04.08.2023</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>07.10.2024 Schöneck</b>
Lackfarbe:	<b>Anthrazit</b>	Nächste HU / AU:	<b>08.2024 / 08.2024</b>
Verbleibende KM bis Service:	<b>3500</b>	Verbleibende Tage bis Service:	<b>90</b>

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Winterreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Avon</b>	<b>235/50/R18/V 4 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Avon</b>	<b>235/50/R18/V 4 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Avon</b>	<b>235/50/R18/V 6 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Avon</b>	<b>235/50/R18/V 6 mm</b>

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

### Unfallschadenprüfung

Lackschichtdickenmessung:	<b>Innerhalb der Toleranzen</b>
	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

### Schaden

<b>Karosserie außen</b>						
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert	
1. Tür Vorne - Links	1 Delle	Instandsetzen und Lackieren	0,00 €	Voll	0,00 €	
2. Tür Hinten - Links	3 Dellen	Instandsetzen und Lackieren	75,00 €	Voll	75,00 €	
3. Heckklappe	1 Delle	Instandsetzen und Lackieren	75,00 €	Voll	75,00 €	
4. Tür Hinten - Rechts	1 Delle	Instandsetzen und Lackieren	75,00 €	Voll	75,00 €	

5.	Tür Vorne - Rechts	1 Delle	Instandsetzen und Lackieren	75,00 €	Voll	75,00 €
			<b>Zwischensumme:</b>	<b>300,00 €</b>		<b>300,00 €</b>
<b>Karosserie innen</b>						
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert	
6.	Türverkleidung Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair	200,00 €	Voll	200,00 €
7.	Türverkleidung Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Ohne	0,00 €
			<b>Zwischensumme:</b>	<b>200,00 €</b>		<b>200,00 €</b>
<b>Sonstiges</b>						
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert	
8.	Reifenmarke Pirelli	In Ordnung	Ohne Reparatur	0,00 €	Voll	0,00 €
9.	Fußmatten Set	Fehlt	Erneuern	0,00 €	Voll	0,00 €
10.	VTL Kabel	Fehlt	Erneuern	0,00 €	Voll	0,00 €
11.	Mittlere Rückleuchte	Riss	Erneuern	503,85 €	Voll	503,85 €
			<b>Zwischensumme:</b>	<b>503,85 €</b>		<b>503,85 €</b>
		<b>Gesamtsumme Netto:</b>	<b>1.003,85 €</b>		<b>1.003,85 €</b>	
		<b>Mwst. 19%:</b>	<b>190,73 €</b>		<b>190,73 €</b>	
		<b>Gesamtsumme Brutto:</b>	<b>1.194,58 €</b>		<b>1.194,58 €</b>	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

**Bilddokumentation**



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



VIN



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen



Felgen



Felgen



Felgen



1. Tür Vorne - Links  
1 Delle - Instandsetzen und Lackieren 0,00 € / 0,00 €



2. Tür Hinten - Links  
3 Dellen - Instandsetzen und Lackieren 75,00 € / 75,00 €



2. Tür Hinten - Links  
3 Dellen - Instandsetzen und Lackieren 75,00 € / 75,00 €



1. Tür Vorne - Links  
1 Delle - Instandsetzen und Lackieren 0,00 € / 0,00 €



2. Tür Hinten - Links  
3 Dellen - Instandsetzen und Lackieren 75,00 € / 75,00 €



2. Tür Hinten - Links  
3 Dellen - Instandsetzen und Lackieren 75,00 € / 75,00 €



3. Heckklappe

1 Delle - Instandsetzen und Lackieren 75,00 € / 75,00 €



4. Tür Hinten - Rechts

1 Delle - Instandsetzen und Lackieren 75,00 € / 75,00 €



5. Tür Vorne - Rechts

1 Delle - Instandsetzen und Lackieren 75,00 € / 75,00 €



3. Heckklappe

1 Delle - Instandsetzen und Lackieren 75,00 € / 75,00 €



4. Tür Hinten - Rechts

1 Delle - Instandsetzen und Lackieren 75,00 € / 75,00 €



5. Tür Vorne - Rechts

1 Delle - Instandsetzen und Lackieren 75,00 € / 75,00 €



6. Türverkleidung Hinten - Links

Kratzer - Smart Repair 200,00 € / 200,00 €



6. Türverkleidung Hinten - Links

Kratzer - Smart Repair 200,00 € / 200,00 €



7. Türverkleidung Hinten - Rechts

Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



7. Türverkleidung Hinten - Rechts

Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



11. Mittlere Rückleuchte

Riss - Erneuern 503,85 € / 503,85 €



11. Mittlere Rückleuchte

Riss - Erneuern 503,85 € / 503,85 €