



## Minderwertgutachten

Berichtsnummer :

**0000000788147-DE911**

Amtl. Kennzeichen :

### Fahrzeugdaten

#### BYD Atto 3 (11.2022->) 150 kW Design

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>LGXCE4CB7P2095273</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>26730 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>04.08.2023 / 2023</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>12.09.2024 Jeßnitzer Straße 26, 06780 Zörbig</b>
Lackfarbe:	<b>Rot</b>	Nächste HU / AU:	<b>08.2024 / 08.2024</b>
Verbleibende KM bis Service:	Verbleibende Tage bis Service:		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Winterreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Pirelli</b>	<b>235/50/R18/V 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Pirelli</b>	<b>235/50/R18/V 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Pirelli</b>	<b>235/50/R18/V 6 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Pirelli</b>	<b>235/50/R18/V 6 mm</b>

### Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Dachreling Aluminium satiniert
- Einparkhilfe hinten, 4 Sensoren
- Elektromotor 150 kW (cont. 65 kW)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Bremskraftverstärker
- Digitaler Fahrzeugschlüssel im Smartphone
- Einparkhilfe vorn, 2 Sensoren
- Elektron. Bremskraftverteiler (EBD)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Warnsystem Totwinkel bei Türöffnung hinten
- Fußraumleuchte vorn
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heckleuchten LED</li> <li>• HV-Batterie 60,5 kWh</li> <li>• Innenspiegel mit Abblendautomatik</li> <li>• Intelligente Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Intelligent Adaptive Cruise Control / I-ACC)</li> <li>• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz</li> <li>• Karosserie: 5-türig</li> <li>• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)</li> <li>• Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW</li> <li>• Leseleuchten vorn und hinten LED</li> <li>• LM-Felgen</li> <li>• Luftreinigungs-System PM 2.5</li> <li>• Mittelarmlehne vorn mit Getränkehälter</li> <li>• Notrufsystem</li>   <li>• Parkbremse elektrisch (EPB)</li> <li>• Radstand Standard</li> <li>• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)</li> <li>• Schließ-/Startsystem Keyless Go</li> <li>• Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)</li> <li>• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (4-fach)</li> <li>• Sitzheizung vorn</li> <li>• Sprachsteuerungs-System</li> <li>• Tagfahrlicht LED</li> <li>• Traktionskontrolle (TCS)</li> <li>• USB-Anschlüsse (Typ C und Typ A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heizungs-/Klimaanlage: Wärmepumpe</li> <li>• Induktionsladeschale für Smartphone</li> <li>• Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (5 Zoll)</li> <li>• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz</li>   <li>• Kamerasystem Surround View 360°</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Kopfstütze hinten mitte</li>   <li>• Lenkrad (Leder, vegan) mit Multifunktion</li> <li>• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)</li> <li>• Luftpistolen im Fond</li> <li>• Metallic-Lackierung</li> <li>• NFC Schlüsselkarte</li> <li>• Panorama-Schiebedach mit Einklemmschutz und Sonnenblende elektrisch</li> <li>• Radioempfang digital (DAB)</li> <li>• Reifendruck-Kontrollsysteem</li> <li>• Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht</li> <li>• Seitenairbag vorn</li> <li>• Sitz vorn links elektr. verstellbar (6-fach)</li> <li>• Sitzbezug / Polsterung: Leder, vegan</li> <li>• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)</li> <li>• Steckdose (12V-Anschluß)</li> <li>• Touchscreen (15,6 Zoll) elektrisch drehbar</li> <li>• USB-Anschluss im Fond</li> <li>• Vehicle-to-Load Stecker (V2L)</li> </ul>
---	---

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

### Unfallschadenprüfung

<b>Lackschichtdickenmessung:</b>	<b>Innerhalb der Toleranzen</b> Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
----------------------------------	---

### Schaden

 <b>Karosserie außen</b>						
<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>	<b>Rep.-Höhe</b>	<b>Berechnung</b>	<b>Minderwert</b>	
1. Einstiegsleiste Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Voll	0,00 €	
2. Motorhaube	1 Delle	Ohne Reparatur	0,00 €	Voll	0,00 €	
3. Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Aufbereiten / Polieren	0,00 €	Voll	0,00 €	
4. Stoßfänger Hinten	Kratzer	Instandsetzen und Lackieren	180,00 €	Voll	180,00 €	
5. Heckklappe	Kratzer	Aufbereiten / Polieren	28,50 €	Voll	28,50 €	
6. Tür Hinten - Links	Dellen / Beulen	Instandsetzen und Lackieren	322,50 €	Voll	322,50 €	
7. Tür Vorne - Links	2 Dellen	Ohne Reparatur	0,00 €	Voll	0,00 €	
8. Tür Vorne - Links	Kratzer	Aufbereiten / Polieren	28,50 €	Voll	28,50 €	
9. Stoßfänger Vorne	Kratzer	Instandsetzen und Lackieren	150,00 €	Voll	150,00 €	
10. Kotflügel Vorne - Rechts	1 Delle	Instandsetzen und Lackieren	40,00 €	Voll	40,00 €	
<b>Zwischensumme:</b>				<b>749,50 €</b>		<b>749,50 €</b>
 <b>Karosserie innen</b>						
<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>	<b>Rep.-Höhe</b>	<b>Berechnung</b>	<b>Minderwert</b>	
11. Handschuhfach	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Voll	0,00 €	
12. Türverkleidung Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair	200,00 €	Voll	200,00 €	
13. Türverkleidung Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair	200,00 €	Voll	200,00 €	
<b>Zwischensumme:</b>				<b>400,00 €</b>		<b>400,00 €</b>
 <b>Sonstiges</b>						
<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>	<b>Rep.-Höhe</b>	<b>Berechnung</b>	<b>Minderwert</b>	
14. VTL Kabel	Fehlt	Erneuern	0,00 €	Voll	0,00 €	
15. Verkleidung Heckklappe	Kratzer	Erneuern	40,00 €	Voll	40,00 €	
<b>Zwischensumme:</b>				<b>40,00 €</b>		<b>40,00 €</b>
<b>Gesamtsumme Netto:</b>				<b>1.189,50 €</b>		<b>1.189,50 €</b>
<b>Mwst. 19%:</b>				<b>226,01 €</b>		<b>226,01 €</b>
<b>Gesamtsumme Brutto:</b>				<b>1.415,51 €</b>		<b>1.415,51 €</b>

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

**Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).**

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**

**Bilddokumentation**



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Innenraum hinten



VIN



Felgen



Felgen



Felgen



Felgen




1. Einstiegsleiste Vorne - Rechts  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



2. Motorhaube  
1 Delle - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



3. Tür Hinten - Rechts  
Kratzer - Aufbereiten / Polieren 0,00 € / 0,00 €



4. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren 180,00 € / 180,00 €



4. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren 180,00 € / 180,00 €



4. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren 180,00 € / 180,00 €



5. Heckklappe  
**Kratzer - Aufbereiten / Polieren 28,50 € / 28,50 €**




5. Heckklappe  
**Kratzer - Aufbereiten / Polieren 28,50 € / 28,50 €**



6. Tür Hinten - Links  
**Dellen / Beulen - Instandsetzen und Lackieren 322,50 € / 322,50 €**



6. Tür Hinten - Links  
**Dellen / Beulen - Instandsetzen und Lackieren 322,50 € / 322,50 €**



6. Tür Hinten - Links  
**Dellen / Beulen - Instandsetzen und Lackieren 322,50 € / 322,50 €**



7. Tür Vorne - Links  
**2 Dellen - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €**



8. Tür Vorne - Links  
Kratzer - Aufbereiten / Polieren 28,50 € / 28,50 €



9. Stoßfänger Vorne  
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren 150,00 € / 150,00 €




9. Stoßfänger Vorne  
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren 150,00 € / 150,00 €



9. Stoßfänger Vorne  
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren 150,00 € / 150,00 €



9. Stoßfänger Vorne  
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren 150,00 € / 150,00 €



9. Stoßfänger Vorne  
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren 150,00 € / 150,00 €



10. Kotflügel Vorne - Rechts  
1 Delle - Instandsetzen und Lackieren 40,00 € / 40,00 €



12. Türverkleidung Hinten - Rechts  
Kratzer - Smart Repair 200,00 € / 200,00 €



14. VTL Kabel  
Fehlt - Erneuern 0,00 € / 0,00 €



11. Handschuhfach  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



13. Türverkleidung Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair 200,00 € / 200,00 €



15. Verkleidung Heckklappe  
Kratzer - Erneuern 40,00 € / 40,00 €



15. Verkleidung Heckklappe  
**Kratzer - Erneuern 40,00 € / 40,00 €**