

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/09/09

Plate Number **L6-94-LL**
 Make **MITSUBISHI**
 Model **SPACE STAR**
 Vehicle Description **1.2 Cool+ SDA 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2025/05/08	0 KM	damage	Rechts voor Voorbumper overige Linkerzijde Deur LV overige Voorzijde Voorbumper overige	Schadenet Van As Sliedrecht, ,
2024/02/22	0 KM	damage	Links voor Spatbord LV Voorbumper tegen obstakel ger.	Schadenet van As, Van As Autoschade Dordrecht B.V.,
2022/02/26	0 KM	damage	Parkeermanoeuvre bry	
2021/09/17	0 KM	damage	Rechterzijde Achterbumper Deur RV tgp op voorrangsweg	Schadenet Van As Sliedrecht, ,
2025/04/07	114513 KM	repair	- Mitsub basis brt - NVT - Uitvoeren APK icm beurt - NVT - Uitvoeren Bandvervanging - NVT - Uitvoeren Luchtfiler - versleten - Vervangen Remvloeistof - versleten - Vervangen Riem/ multiriem - versleten - Vervangen	- Bosch Car Service Werkendam B.V., , - Bosch Car Service Werkendam B.V., , - Bosch Car Service Werkendam B.V., , - Bosch Car Service Werkendam B.V., ,

				• Bosch Car Service Werkendam B.V., , • Bosch Car Service Werkendam B.V., ,
2024/10/29	108906 KM	repair	• Olie bijvullen - NVT - Bijvullen/-laden - Bandbewerkingen - NVT - Uitvoeren - Kachelbediening - Werkt niet - Repareren - Ruitenspr.bijv. - NVT - Uitvoeren	• Bosch Car Service Werkendam B.V., , • Bosch Car Service Werkendam B.V., , • Bosch Car Service Werkendam B.V., , • Bosch Car Service Werkendam B.V., ,
2024/05/29	99327 KM	repair	• Mitsub basis brt - NVT - Uitvoeren - Bandvervanging - NVT - Uitvoeren Bougie - versleten - Vervangen Int - luchtfILTER - versleten - Vervangen - R.schijf+blok.V - versleten - Vervangen - Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	• Bosch Car Service Werkendam B.V., , • Bosch Car Service Werkendam B.V., , • Bosch Car Service Werkendam B.V., , • Bosch Car Service Werkendam B.V., , • Bosch Car Service Werkendam B.V., , • Bosch Car Service Werkendam B.V., , • Bosch Car Service Werkendam B.V., ,

2023/03/06	76516 KM	repair	- Diverse lampjes - Werkt niet - Vervangen - Remvloeistof - versleten - Vervangen - Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen - Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	- Bosch Car Service Werkendam B.V., , - Bosch Car Service Werkendam B.V., , - Bosch Car Service Werkendam B.V., , - Bosch Car Service Werkendam B.V., ,
2022/11/09	65874 KM	repair	- R.schijf+blok.V - versleten - Vervangen - Ruitenspr.bijv. - NVT - Uitvoeren	- Bosch Car Service Werkendam B.V., , - Bosch Car Service Werkendam B.V., ,
2022/09/06	61818 KM	repair	- Mitsub basis brt - NVT - Uitvoeren - LuchtfILTER - versleten - Vervangen	- Bosch Car Service Werkendam B.V., , - Bosch Car Service Werkendam B.V., ,
2022/05/03	45238 KM	repair	- Mitsub basis brt - NVT - Uitvoeren - Bandvervanging - NVT - Uitvoeren - Int luchtfILTER - versleten - Vervangen - Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	- Bosch Car Service Werkendam B.V., , - Bosch Car Service Werkendam B.V., , - Bosch Car Service Werkendam B.V., , - Bosch Car Service

				Werkendam B.V., ,
2022/01/19	23783 KM	repair	- Mitsub basis brt - NVT - Uitvoeren Remblokken Voor - versleten - Vervangen	- Bosch Car Service Werkendam B.V., , - Bosch Car Service Werkendam B.V., ,