

Kenteken	2BEC912
Merk Model	Hyundai Tucson Feel 1.6T-GDi HEV 230pk/cv 5p 6AT
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	19/10/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
17/06/25	99.132	banden	Uitvoeren
17/06/25	99.132	wiel balanceren	N.v.t.
3/03/25	0	Expertise kosten	Uitvoeren
1/03/25	98.012	pechverhelping	Uitvoeren
23/10/24	90.167	airco vulling	Uitvoeren
22/10/24	90.107	recup stock	Uitvoeren
9/10/24	89.287	90000 km	Uitvoeren
9/10/24	89.287	luchtfilter	Vervangen
9/10/24	89.287	luchtfilter interieur	Vervangen
9/10/24	89.287	oliezeef	Vervangen
9/10/24	89.287	remvloeistof	Vervangen
24/04/24	74.004	75000 km	Uitvoeren
24/04/24	74.004	luchtfilter interieur	Vervangen
24/04/24	74.004	oliezeef	Vervangen
22/11/23	63.551	60000 km	Uitvoeren
22/11/23	63.551	bougie	Vervangen
22/11/23	63.551	luchtfilter	Vervangen
22/11/23	63.551	luchtfilter interieur	Vervangen
22/11/23	63.551	oliezeef	Vervangen
14/06/23	49.030	45000 km	Uitvoeren
14/06/23	49.030	luchtfilter	Vervangen
14/06/23	49.030	luchtfilter interieur	Vervangen
14/06/23	49.030	oliezeef	Vervangen
7/02/23	31.374	30000 km	Uitvoeren
7/02/23	31.374	luchtfilter interieur	Vervangen
7/02/23	31.374	oliezeef	Vervangen
12/07/22	17.819	15000 km	Uitvoeren
12/07/22	17.819	luchtfilter interieur	Vervangen
12/07/22	17.819	oliezeef	Vervangen
17/11/21	1.526	banden	Uitvoeren
17/11/21	1.526	wiel balanceren	N.v.t.