

PROTOKOLLNUMMER: 41054730

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 14.08.2025

Gutachten

Betreff Gutachten Light

Vertragsnummer 5422744

Auftrags-Nummer / Referenz 459772

Amtliches Kennzeichen EM-PM501E

Fahrzeug-Identnummer TMAK581GFLJ007464

PROTOKOLLNUMMER: 41054730

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 14.08.2025

Gutachten

Betreff Gutachten Light

Vertragsnummer	5422744
Auftrags-Nummer / Referenz	459772
Amtliches Kennzeichen	EM-PM501E
Fahrzeugart	Geländewagen
Hersteller	Hyundai
Modell / Verkaufsbezeichnung	Kona EV Premium
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	8252 AIO 00000
Fahrzeug-Identnummer	TMAK581GFLJ007464
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung	16.04.2021
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	42.308 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Polar White Uni
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Elektro
Hubraum / Leistung	0 ccm/ 150 kW
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von Schlüsseln vorhanden

PROTOKOLLNUMMER: 41054730

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 14.08.2025

Probefahrt kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände

Vorschaden Keine Feststellbar

Nachlackierung Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 215/55 R17 94V	Michelin	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 215/55 R17 94V	Michelin	Sommerreifen auf Leichtmetall	3 / 3

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Serienausstattung: Airbag: Frontairb. für Fahrer u Beifahr., Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond, Aktiver Spurhalteassistent (LKAS), Alarmanlage, Antiblockiersystem (ABS) mit EBV, Aufmerksamkeitsassistent (DAA), Autonomer Notbremsassistent (AEB), Außenspiegel el. einstellbar, beheizbar, Bremsassistent (BAS), Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Drehzahlmesser, eCall Notrufsystem, Einparkhilfe hinten, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamische Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber el. v/h, Abw-/Aufwärtsau., Fernlichtassistent, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv, Getriebe: 1-stufiges Reduktionsgetriebe, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, Innenspiegel automatisch abblendend, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen vorn und hinten verstellbar, Ladekabel ICCB, Ladekabel Typ 2, LED-Rückleuchten (Brems- und Fahrlicht), LED-Tagfahrlicht, Lederlenkrad und -schalthebel, Lenkrad beheizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule manuell längs- und neigungsver, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Paket: Assistenz-Paket, Paket: Navigation, Parkbremse elektrisch, Polster: Stoff-/Lederkombination, Radio: Audiosystem, Radiozubehör: DAB+ Radio, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: LM 7 J x 17, B. 215/55 R 17, Räder: Reifen-Reparatur-Kit, Rückfahrkamera, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenks. neig.- und längsverst., Sitz: Fahrer höhenverstellbar, Sitz:Fahrer el.verst. Lendenwirbelstütze, Sitze vorne elektrisch einstellbar, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt,klapp, Sitzheizung vorne, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Smartphone Ablage mit kabellos.Ladefunk., Stauassistent (LFA), Steckdose 12 Volt, Telefon: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe innen, verchromt, Verglasung dunkel getönt ab B-Säule, Verglasung: Frontsch. mit Sonnenschutzk., Verkehrszeichenerkennung, Voll-LED-Scheinwerfer, Wegfahrsperrre, elektronisch, Wärmedämmende Frontscheibe, Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung

PROTOKOLLNUMMER: 41054730

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 14.08.2025

Sonderausstattung: *Irrtümer vorbehalten, *Zwischenverkauf vorbehalten, Klimaautomatik, Lackierung: Uni Polar White, Teilleder

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Dachholm links - verformt - instandsetzen und lackieren
2	Stossfänger hinten	Spoiler - verformt - instandsetzen und lackieren
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - kein Abzug
2	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - kein Abzug
3	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - kein Abzug

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeugs standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

PROTOKOLLNUMMER: 41054730

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 14.08.2025

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten. Eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



Unterschrift Sachverständiger (Kevin Hofmann)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 14 Übersichtsfotos, 4 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 41054730

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 14.08.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Sonstiges

Abbildung 4: Sonstiges



Abbildung 5: Sonstiges



Abbildung 6: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41054730

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 14.08.2025



Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41054730

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 14.08.2025



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges

Beschädigungsphotos



Beschädigung 1: Fahrzeugdach: Dachholm links - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Fahrzeugdach: Dachholm links - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 2: Stoßfänger hinten: Spoiler - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 2: Stoßfänger hinten: Spoiler - verformt - instandsetzen und lackieren