

Voertuiggegevens

Merk **SKODA** Kentekenplaat **L057XK**
 Model **Scala** 1e **23/08/2021**
 tenaamstelling
 Versie **1.0 TSI 81kW**
Ambition
 Chassisnummer **TMBER7NW4M3153468**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **149629**

Datum & plaats van inspectie

Datum 18/08/2025 14:46:05
 Adres
 Maltaweg
 1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				1438,26	-431,49	1006,77
6439490 4	Deur A R	Deuk(en)	Herstellen en spuiten (compleet)	600,72	-180,22	420,50
6439932 6	Stoelbekleding rugleuning V L	Scheur	Vervangen	420,42	-126,13	294,29
6439490 2	Stoelbekleding zitting VL	Scheur	Vervangen	327,92	-98,38	229,54
6439490 3	Deur A L	Deuk(en)	Uitdeuken zonder spuiten	89,20	-26,76	62,44
6439490 5	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	1438,26 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-431,49 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	1006,77 €

Schades zonder groep**64394904** Deur A R

Deuk(en)

Herstellen en spuiten (compleet)

**64399326**

Stoelbekleding rugleuning V L

Scheur

Vervangen

**64394902**

Stoelbekleding zitting VL

Scheur

Vervangen

**64394903**

Deur A L

Deuk(en)

Uitdeuken zonder spuiten

**64394905**

Bumper A

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

