

Kenteken	1YCS787
Merk Model	Skoda Fabia Combi Ambition 1.0TSi 95pk/cv 5p
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	17/07/20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
8/04/25	85.188	klein materiaal	
8/04/25	85.188	portierslot mechanisme	Vervangen
26/02/25	83.221	batterij	Vervangen
26/02/25	83.221	bougie	Vervangen
26/02/25	83.221	diagnose	Uitvoeren
26/02/25	83.221	injector	Vervangen
26/02/25	83.221	inlaatspruitstuk	Reinigen
26/02/25	83.221	klein materiaal	
20/02/25	83.221	pechverhelping	Uitvoeren
20/02/25	83.221	vervangwagen voor assistance via verva	N.v.t.
21/08/24	71.592	accu	Bijvullen/-laden
21/08/24	71.592	klein materiaal	Uitvoeren
21/08/24	71.592	Onderhoudsbeurt (variabel interval)	Uitvoeren
21/08/24	71.592	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
21/08/24	71.592	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
21/08/24	71.592	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
18/03/24	63.065	batterij	Vervangen
18/03/24	63.065	klein materiaal	
13/03/24	62.790	airco systeem reiniging	Uitvoeren
13/03/24	62.790	batterij	Vervangen
13/03/24	62.790	bougie	Vervangen
13/03/24	62.790	klein materiaal	Uitvoeren
13/03/24	62.790	luchtfILTER interieur	Vervangen
13/03/24	62.790	remtrommel	Reinigen
13/03/24	62.790	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
13/03/24	62.790	Tussentijdse onderhoudsbeurt (variabel	Uitvoeren
7/08/23	48.970	0139-Aanvulling op onderhoudsbeurt	Uitvoeren
7/08/23	48.970	batterij	Vervangen
7/08/23	48.970	klein materiaal	Uitvoeren
7/08/23	48.970	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
7/08/23	48.970	Onderhoudsbeurt (variabel interval)	Uitvoeren
7/08/23	48.970	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
7/08/23	48.970	remvloeistof	Vervangen
7/08/23	48.970	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
7/08/23	48.970	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
7/08/23	48.970	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
19/07/22	31.678	batterij	Vervangen
19/07/22	31.678	klein materiaal	
19/07/22	31.678	luchtfILTER interieur	Vervangen
19/07/22	31.678	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
19/07/22	31.678	remtrommel	Reinigen
19/07/22	31.678	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
19/07/22	31.678	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
19/07/22	31.678	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
31/10/20	0	banden	Uitvoeren
31/10/20	0	wiel balanceren	N.v.t.