

Kenteken	2AJP456
Merk Model	Skoda Superb Combi Ambition 1.4TSi iV 218pk/cv 5p DSG6
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	16/04/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
24/07/25	115.356	Inspectie met olievernervanging (vast in	Uitvoeren
24/07/25	115.356	klein materiaal	
24/07/25	115.356	luchtfiler interieur	Vervangen
24/07/25	115.356	remvloeistof	Bijvullen/-laden
2/06/25	111.915	Stockage pneus	Uitvoeren
4/01/25	99.427	banden	Uitvoeren
4/01/25	99.427	wiel balanceren	N.v.t.
3/01/25	99.327	pechverhelping	Uitvoeren
21/12/24	98.682	banden	Uitvoeren
21/12/24	98.682	wiel balanceren	N.v.t.
17/10/24	94.322	bougie	Vervangen
17/10/24	94.322	klein materiaal	
17/10/24	94.322	Tussentijds onderhoud (vast interval)	Uitvoeren
17/10/24	94.322	versnellingsbakolie	Vervangen
30/05/24	75.783	brandstof tankelementen	Vervangen
30/05/24	75.783	klein materiaal	
30/05/24	75.783	luchtfiler	Vervangen
30/05/24	75.783	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
18/12/23	73.609	Stockage pneus	Uitvoeren
20/07/23	60.966	Stockage pneus	Uitvoeren
18/07/23	65.031	batterij	Vervangen
17/05/23	57.403	klein materiaal	Uitvoeren
17/05/23	57.403	luchtfiler interieur	Vervangen
17/05/23	57.403	remvloeistof	Vervangen
17/05/23	57.403	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
17/05/23	57.403	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
17/05/23	57.403	Tussentijds onderhoud (vast interval)	Uitvoeren
14/01/23	46.684	Stockage pneus	Uitvoeren
26/08/22	35.998	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
8/02/22	17.288	Inspectie met olievernervanging (vast in	Uitvoeren
8/02/22	17.288	klein materiaal	Uitvoeren
8/02/22	17.288	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
8/02/22	17.288	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
1/11/21	12.087	banden	Uitvoeren
1/11/21	12.087	wiel balanceren	N.v.t.