



SKODA Superb

Superb Combi 1.4 TSI iV DSG

FIN	TMBJW9NP4M7078601
Kilometerstand	74.121 km
Erstzulassungsdatum	25.06.2021

AUFTRAGSDETAILS

Begutachtungsdatum	22.08.2025 10:41:28	Inspektionsort	BCA Neuss
--------------------	---------------------	----------------	-----------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	TMBJW9NP4M7078601	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	74.121 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Kombi	Gänge	0
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Schwarz
Erstzulassungsdatum	25.06.2021	Fahrzeugfarbe	Grau
Kraftstoffart	Hybrid Benzin	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	SKODA	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	Superb	Polsterart	Leder
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	3	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDIGEN

Anhängerkupplungstyp	Anhängerkupplung schwenkbar	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	1	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	1
Art des Navigations-Datenträgers	Nicht anwendbar
Dachreling	Ja
Doppelkabine	Nein
Einparkhilfe hinten	Ja
Einparkhilfe vorn	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VR	Ja

Multifunktionslenkrad	Ja
Navigation	Ja
Scheinwerfertyp	Scheinwerfer Halogen
Schiebedach elekt.	Nein
Sitzheizung vorne	Ja
Tempomat	Ja
Wartungshistorie	07/01/2025,59860

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	3,0 mm	Michelin	215/55 R 17 94 V	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	3,0 mm	Michelin	215/55 R 17 94 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	5,0 mm	Michelin	215/55 R 17 94 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	5,0 mm	Michelin	215/55 R 17 94 V	Sommer	Aluminium	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	5,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium	-
-	-	7,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium	-
-	-	7,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium	-

Äußere Schäden



2 | Einstiegsschweller hinten rechts

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



3 | Seitenwand hinten rechts

Typ	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Innenschäden



1 | Sitzbezug vorne links

Typ	Riss
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Geschätzter reduzierter Wert

875,78 €

Fahrzeugbilder

