

Inspection Protocol



RENAULT TRAFIC III SKÅP L2H1

Vehicle information

License plate	FYT218	Inspected by	S.V.
Year model	2015	Date of inspection	2025-10-30
Manuf. year/month	2015-04	City	Falkenberg
First day in traffic	2015-05	Keys	1
Colour	Vit	Service book	Ja
Mileage	125 110 km	Latest service	2025-01-16
Fuel	Diesel	Mileage at the latest service	107 790 km
Transmission	Manuell	Summer tires	16" plåtfälg 5/7/7/5
Engine effect	85 kW	Winter tires	alu-fälg odubbat 4/4/6/8

Damages

Location	Damage	Comments	Costs excluding VAT
Sills, Left	Dents 30-100 mm		210 €
Other, Other	Other	Sliten ratt	-
Other, Other	Other	Plastdel till backspegel defekt	-
Door, Rear left	Dents below 30 mm	Transport dörr	60 €
Wing, Rear right	Dents below 30 mm		60 €
Tak, B-pillar	Stenskott/repa	Buckla höger sida	60 €
Door, Front right	Dents below 30 mm		60 €
Bumper, Front	Dents	Samt galler urläge	240 €
Bonnet	Paint retouch traces		-
Glass, Windshield	Chip		20 €
Tak, Tak	Chip	Lacksläpp	60 €
Keys	Extra key missing		180 €

Total excl. VAT	950 €
-----------------	-------

Service occasions

4500-MIL, 7000-MIL, 8000-MIL, 11000-MIL

Images

[See all images in large format](#)













Nycklar Reservnyckel saknas 2 500 kr

SERVICEBEVIS (1/6)

VIN:

Datum: 20250116	Km: 107790	Fakturanr:	Kommentarer/övrigt
Typ av åtgärd: Service ☐ ☐ Korrosionskontroll: OK ☒ Inte OK* ☐ *Se relevant sida	Märkesrepresentantens Verdex Ab Östergatan 62 Tel: 0410-44344 <i>Monica Paulsson</i>		Oka Ope Riter Kupe Riter Last Riter Diesel Riter Bromsväts CG
Datum:	Km:	Fakturanr:	Kommentarer/övrigt
Typ av åtgärd: Service ☐ ☐ Korrosionskontroll: OK ☐ Inte OK* ☐ *Se relevant sida	Märkesrepresentantens		
Datum:	Km:	Fakturanr:	Kommentarer/övrigt
Typ av åtgärd: Service ☐ ☐ Korrosionskontroll: OK ☐ Inte OK* ☐ *Se relevant sida	Märkesrepresentantens		

6.12





Trösklar Vänster Bucklor 3-10 cm 2 900 kr



Övrigt Övrigt Övrigt Sliten ratt



Övrigt Övrigt Övrigt Plastdel till backspegel defekt



Dörr Vänster bak Bucklor under 3 cm Transport dörr 800 kr



Skärm Höger bak Bucklor under 3 cm 800 kr



Tak B-stolpe Stenskott/repa Buckla höger sida 800 kr



Dörr Höger fram Bucklor under 3 cm 800 kr



Stötfångare Fram Inbuktningar Samt galler urläge 3 300 kr



Motorhuv Lackbättring



Glas Vindruta Stenskott 300 kr



Tak Tak Stenskott Lacksläpp 800 kr





