

Voertuiggegevens

Merk **Renault** Kentekenplaat **RS977D**
Model **Clio Estate** 1e **25/01/2018**
tenaamstelling
Versie **Energy TCe 90pk**
S&S Intens
Chassisnummer **VF17RE20A59322189**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **108755**

Datum & plaats van inspectie

Datum 18/02/2025 11:47:07
Adres
Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				1094,73	-309,10	785,63
5726257 5	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	500,78	-150,23	350,55
5726257 7	Deur V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	465,25	-139,57	325,68
5726257 2	Onderhoudsboek	Ontbreekt	Vervangen	64,35	-19,30	45,05
5726257 3	Instructieboek	Ontbreekt	Vervangen	64,35		64,35
5726257 4	Scherf A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
5726257 6	Scherf A R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	1094,73 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-309,10 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	785,63 €

Schades zonder groep

57262575 Bumper V Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



57262577 Deur V R Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



57262572 Onderhoudsboek Ontbreekt Vervangen

57262573 Instructieboek Ontbreekt Vervangen

57262574 Scherm A L Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



57262576 Scherm A R Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)

