

Voertuiggegevens

Merk	Renault	Kentekenplaat	VRS67L
Model	Express	1e tenaamstelling	26/08/2022
Versie	Blue dCi 75 EU6 Comfort		
Chassisnummer	VF1RJK00669101806		
Klant	Local (NO RDV)		
Kilometerstand	128117		

Datum & plaats van inspectie

Datum	1/09/2025 11:08:01
Adres	Maltaweg
	1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstelwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Interieur				338,60	-101,58	237,02
6486804 3	Interieur	Vlek	Reinigen	185,90	-55,77	130,13
6486804 2	Stoelbekleding zitting VR	Verbrand	Smartrepair	102,70	-30,81	71,89
6486804 1	Interieur	Geur	Ozonbehandeling (Rook)	50,00	-15,00	35,00
Schades zonder groep				2936,00	-880,79	2055,21
6486804 4	Deur V L	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	637,11	-191,13	445,98
6486805 2	Schuifdeur R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	629,14	-188,74	440,40
6486805 1	Scherf A R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	613,73	-184,12	429,61
6486805 0	Deur V R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	557,11	-167,13	389,98
6493657 2	Dorpel R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	498,91	-149,67	349,24
6486805 5	Achterdeur L	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6486805 6	Carrosserie	Niet origineel	Ontstickeren		Niet doorbelast	
6486804 9	Voorruit	Steenslag	Glasherstel		Niet doorbelast	
6486804 6	Scherf A L	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6486805 3	Scherf V R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6486805 4	Bumper A	Deuk(en) en kras(sen)	Vervangen		Niet doorbelast	
Voor Links				1380,31	-414,09	966,22
6486804 8	Motorkap	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	618,90	-185,67	433,23
6486804 5	Scherf V L	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	403,91	-121,17	282,74
6486804 7	Bumper V	Kras(sen)	Smartrepair	357,50	-107,25	250,25

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan
den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	4654,91 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-1396,46 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	3258,45 €

Interieur

64868043

Interieur

Vlek

Reinigen



64868042

Stoelbekleding zitting VR

Verbrand

Smartrepair



64868041

Interieur

Geur

Ozonbehandeling (Rook)



Schades zonder groep

64868044

Deur V L

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



64868052

Schuifdeur R

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



64868051

Scherf A R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



64868050 Deur V R

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



64936572 Dorpel R

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



64868055 Achterdeur L

Deuk(en) en kras(sen)


Herstellen en spuiten (compleet)



64868056 Carrosserie
lijmresten

Niet origineel

Ontstickeren



64868049 Voorruit

Steenslag

Glasherstel



64868046 Scherm A L

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)




64868053

Scherf V R

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



64868054

Bumper A

Deuk(en) en kras(sen)

Vervangen



Voor Links

64868048

Motorkap

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



64868045

Scherf V L

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



64868047

Bumper V

en vervormd

Kras(sen)

Smartrepair

