

Kenteken	2BAQ971
Merk Model	Peugeot 308 SW Business 1.5BlueHDi S&S 130pk/cv 5p
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	10/09/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
10/12/24	89.623	halogeenlamp	Vervangen
21/10/24	86.868	uitlijnen wielen vooraan	Afstellen
25/09/24	84.728	oliezeef	Vervangen
25/09/24	84.728	onderhoud 3e jaar	Uitvoeren
25/09/24	84.728	ruitwisserrubber achter	Vervangen
25/09/24	84.728	ruitwisserrubber vooraan	Vervangen
26/08/24	82.568	halogeenlamp	Vervangen
25/01/24	64.244	diagnose	Uitvoeren
12/01/24		0 transfer voor de banden aangevaagd	Uitvoeren
8/09/23	56.563	brandstof hoofdfilter	Vervangen
8/09/23	56.563	luchtfilter	Vervangen
8/09/23	56.563	luchtfilter interieur	Vervangen
8/09/23	56.563	milieukost	Uitvoeren
8/09/23	56.563	oliezeef	Vervangen
8/09/23	56.563	onderhoud 2e jaar	Uitvoeren
8/09/23	56.563	remblokken achter	Vervangen
8/09/23	56.563	remvloeistof	Vervangen
27/12/22	38.362	bandherstelling	Repareren
1/09/22	30.116	30000 km	Uitvoeren
1/09/22	30.116	oliezeef	Vervangen
1/09/22	30.126	banden	Uitvoeren
1/09/22	30.126	wiel balanceren	N.v.t.
1/10/21	156	banden	Uitvoeren
1/10/21	156	wiel balanceren	N.v.t.