

DEKRA Automobil GmbH
Elly-Beinhorn-Str. 1, 55129 Mainz

DEKRA Automotive Solutions Germany
GmbH
Hahnstr. 70
60528 Frankfurt am Main

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Mainz
Elly-Beinhorn-Str. 1
55129 Mainz
Telefon 06131 / 98289-0
Fax 06131 / 98289-80
E-Mail mainz.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Oualid Bairi
Tel. direkt 0611 3355-0



Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

OF XY705

FIN

VF3MRHPYERL003364

Vorgang

Kunden-Nr. Auftraggeber	0000170229 DEKRA Automotive Solutions Germany GmbH, Hahnstr. 70, 60528 Frankfurt am Main
Ihr Auftrag vom Besichtigung	11.06.2025, per Mail. 12.06.2025, 09:30 Uhr, durch Herrn Oualid Bairi bei Stellantis & You, In der Dalheimer Wiese 36, 55120 Mainz ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	12.06.2025

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	-1.397,00 EUR -1.173,95 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen	mit MwSt. ohne MwSt.	-1.397,00 EUR -1.173,95 EUR

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war auf Grund von Art und Umfang des Schadens nicht erforderlich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 1 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	06.05.2024	Hersteller	PEUGEOT
Typ / Verkaufsbez.	5008 Hybrid 136 e-DSC GT	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF3MRHPYERL003364
HSN / TSN	3003 / BDR	Schlüssel-Nr.	10422628
Km-Stand abgelesen	43104	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Leistung (kW)	100
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Metallic
Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 19 97 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FSL	A / O	4 mm
rechts	205 / 55 R 19 97 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FSL	A / O	4 mm
2 links	205 / 55 R 19 97 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FSL	A / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 19 97 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FSL	A / O	5 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ABS (Antiblockiersystem), Active Safety Brake Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbag vorn und hinten, Airbag: Vorhangairbags vorn und hinten, Aktiver Totwinkelassistent, Akustischer Fußgängerwarner (AVAS), Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC mit STOP & GO-Funktion inkl. Spurpositionierungsassistent, Außenspiegel elektrisch anklappbar, mit LED-Zugangsbeleuchtung, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, mit integrierten LED-Blinkern, Außenspiegel in Perla Nera Schwarz, Berganfahrhilfe, Blende zwischen den Rückleuchten in hochglänzendem Schwarz, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Chromzierleisten im unteren Teil der Türen, Chromzierleisten oberhalb der Seitenfenster, Chromzierleisten unterhalb der Seitenfenster, Dach Black-Diamond-Dach (Dach in Perla-Nera-Schwarz), Dachhimmel in Schwarz, Dachreling aus Aluminium, Deckenleuchte-LED vorn, in Reihe 2 und in Reihe 3, 2 LED-Leselampen vorn, in Reihe 2 und in Reihe 3, Dekoreinlagen aus Alcantara "Greval" für Türverkleidungen und Armaturentafel, Dekorleiste an der Armaturentafel und in der Türverkleidung in satiniertem Chrom, Digitales Kombiinstrument mit hochauflösendem 12,3"-Bildschirm, einstellbar und individualisierbar, EBV (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung), Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell, Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell, Fahrmodischalter (Sport - Normal - Eco), Fensterheber vorn und hinten elektrisch, Fernlichtassistent, Feststellbremse elektrisch, Follow-me-home-Funktion (automatisch), Frontkollisionswarner, Full-LED-Scheinwerfer mit Leuchtweitenregulierung automatisch, Fußmatten, GT-Logo auf den Kotflügeln und der Kofferraumklappe, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer,

Getriebe: 6-Stufen-Automatikgetriebe, Getränkehalter in der Mittelkonsole, Gurte: 3-Punkt-Sicherheitsgurte, Handschuhfach beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Innenspiegel automatisch abblendbar, Innenspiegel rahmenlos, Keyless-System, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klapptücher an den Vordersitz-Rückenlehnen, Klimaautomatik (2-Zonen), mit Aktivkohlefilter, Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, LED-Ambientebeleuchtung in Blau an der Türverkleidung, LED-Beleuchtung in Weiß im Fußraum vorn, LED-Tagfahrlicht und LED-Blinklicht vorn, Lackierung: Artense Silber, Ladekantenschutz verchromt, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Lenkrad: kleines Multifunktionslenkrad unten und oben abgeflacht, Lichtsensor, Lüftungsdüsen mit Umrandung in satiniertem Chrom, Make-up-Spiegel, Mittelarmlehne vorn, zweiteilig, mit Staufach, beleuchtet und klimatisiert, Müdigkeitswarner mit Müdigkeitserkennung, Navigationssystem: 3D-Navigationssystem NAC (Active Pack), Nebelschlussleuchten, Notbremsassistent, Paket: Kinder-Paket, Partikelfilter: OPF Ottopartikelfilter, Pedalerie in Aluminium und Einstiegsleisten in Edelstahl, Peugeot Connect Box, Polster: Stoff/Kunstleder "Belomka" in Schwarz mit Ziernähten in Kupfer, Radhausverkleidungen in Schwarz, Radio: Audioanlage RCC, Radio: Mirror Screen, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB +, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallfelgen "Detroit" 18", zweifarbig mit Schwarz, Räder: Reifenpannenset (Kompressor + Pannenspray), Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht, Schlüsselloses Startsystem, Seitenscheiben in Reihe 2 und Heckscheibe stärker getönt, Servolenkung, elektrisch, Sitze: 2 Zusatzsitze für 3. Sitzreihe, Sitze: 3 separate Einzelsitze in Reihe 2, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Beifahrersitz umklappbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Kartentaschen an den Vordersitzlehnen, Sitze: Lendenwirbelstütze manuell, für Fahrersitz, Sonnenschutzrollo Reihe 2, Spurhalteassistent mit Lenkeingriff, Steckdose (3) 12 Volt, Steckdose: Dual-USB-Anschluss (Typ A) in Reihe 2, Totwinkelassistent, Verkehrsschilderkennung, Verzurrösen im Kofferraum 4 Stück, Wegfahrsperrre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung von innen aktivierbar

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
AQ01	Anhängerkupplung abnehmbar
MO02	Heckklappe sensorgesteuert
0MM0	Lackierung: Sonderlackierung metallic
KK01	Paket: Black Tone und Heckklappe sensorgesteuert
WY18	Paket: Easy-Paket
OK02	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit elektrischer Jalousie
WABA	Sitze: Sitzheizung vorn

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 18.11.2024 bei Kilometerstand 23.256

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung brutto	Minderwert in EUR brutto	netto
1. LM-Felge vorne rechts, verschrammt, (Bild 7)	120	voll	-120	-100,84
2. Einstieg hinten links, mehrfach eingedellt und zerkratzt, smart repair (Bild 8)	200	voll	-200	-168,07
3. Frontscheibe weist Mängel in der Montage auf (sichtbarer 1K-Klebstoff) (aus/einbauen) (Bild 9)	462	voll	-462	-388,24
4. LM-Felge vorne links, verschrammt (Bild 10)	120	voll	-120	-100,84
5. HU/AU fällig, erneuern	161	voll	-161	-135,29
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.063		-1.063	-893,28

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspuren einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube, Steinschlag

Fehlende Teile

	Kosten brutto	Anrechnung voll	Minderwert in EUR brutto	netto
1. 1 Fahrzeugschlüssel	334		-334	-280,67
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	334		-334	-280,67

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Oualid Bairi

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : diagonale vorn links



Bild 2 : diagonale hinten rechts



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür




Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)




Bild 6 : Wartungsnachweis



Bild 7 : LM-Felge vorne rechts, verschrammt



Bild 8 : Einstieg hinten links, mehrfach eingedellt und zerkratzt



Bild 9 : Frontscheibe weist Mängel in der Montage auf (sichtbarer 1K-Klebstoff) (aus/einbauen)



Bild 10 : LM-Felge vorne links, verschrammt

DEKRA Automotive Solutions
Germany GmbH
Hahnstr. 70
60528 Frankfurt am Main

FIN VF3MRHPYERL003364
 km-St. 43104
 Fz-Kl. M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
 Aufbau AF Mehrzweckfahrzeug
 Herst. 3003 PEUGEOT (F)
 Typ BDR M
 Var. 00013 R
 Vers. HPYE-S1JM00
 zGM 2250 kg
 EZ 06.05.2024
 Kunden-Nr. 0000170229

Kennzeichen OF XY705

Auftraggeberbesonderheiten zu
Berichts-Nr. B076410001764 0 vom
12.06.2025
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Das Kennzeichen wurde nicht entgegengenommen und versandt.
- Zulassungsbescheinigung Teil 1 wurde nicht entgegengenommen und versendet

Ihr Sachverständiger
Oualid Bairi