

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3USHNSS RJ581779	Erstzulassung	29.02.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen	EU-FA 1290	Laufleistung	16 058 km
Modell	2008 PureTech 130 EAT8 Allure				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	25.07.2025	Sachverständigen ID-Nr.	6283849	Datum der Bewertung	06.08.2025
Datum Beauftragung	25.07.2025	Leasinggeber	Leasys FINN	Lagerplatz	Leasys AKB Buch



Fahrzeugausstattung

Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Inspektion	✗
Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓

Reifen

Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 5.0 mm			Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 5.0 mm	
Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 6.0 mm			Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 6.0 mm	

Schadendetails

1



Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
Position		- Reparaturkosten		Gesamtkosten	250,00€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	250,00€

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
3		Bauteil	Stoßfängerleiste	Reparaturzeit	0,60	Teilekosten	104,50€
		Position	Hinten	Reparaturkosten	42,00€	Gesamtkosten	146,50€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	146,50€
4		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	100,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	100,00€	Nettokosten	100,00€
5		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	496,50€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	496,50€
---------------------	---------	-------------------	---	--------------------	---------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	70,00€	0,60	42,00€	-	-	42,00€
Lackierung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	354,50€	-	-	354,50€
Pauschale	-150,00€	-	-	-150,00€