

DEKRA Automotive Solutions

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3USHNSS RJ581789
Hersteller	PEUGEOT
Modell	2008 PureTech 130 EAT8 Allure

Erstzulassung	29.02.2024
Kennzeichen	EU-FA 1301


Außenfarbe	Unbekannt
Laufleistung	41 490 km

Auftragsdaten


Eingangsdatum	23.07.2025
Datum Beauftragung	23.07.2025

Sachverständigen ID-Nr.	6287323
Leasinggeber	Leasys FINN

Datum der Bewertung	05.08.2025
Lagerplatz	Leasys AKB Kitzingen



Fahrzeugausstattung



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Inspektion	✗
Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓

Reifen



Schadendetails

1		Bauteil Position Beschreibung g Intensität Reparatur methode	Inspektion - Reparaturkosten Fehlt Lackierungszeit - Pauschale Ersetzen	Reparaturzeit - Reparaturkosten Lackierungskosten Lackierungszeit - Pauschale - Nettokosten	- Teilekosten - Gesamtkosten - Abwertung in % - Abwertung o. MwSt - Nettokosten	250,00€ 250,00€ - - 250,00€

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	250,00€
3		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
4		Intensität	- Pauschale		-	Nettokosten	250,00€
		Reparaturmethode		Ersetzen			
5		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
6		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
7		Intensität	- Pauschale		-	Nettokosten	-
		Reparaturmethode		Gebrauchsspur 1			
8		Bauteil	Stoßfänger Spoiler	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	45,00€
9		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	0,50	Abwertung in %	-
		g		Lackierungskosten	45,00€	Abwertung o. MwSt	-
10		Intensität	- Pauschale		-	Nettokosten	45,00€
		Reparaturmethode		Smart Repair			
11		Bauteil	Stoßfänger Spoiler	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Gesamtkosten	35,00€
12		Beschreibung	Mangelhaft	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
13		Intensität	- Pauschale		-	Nettokosten	35,00€
		Reparaturmethode		Reparieren			
14		Bauteil	Kotflügelzierleiste	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Gesamtkosten	35,00€
15		Beschreibung	Mangelhaft	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
16		Intensität	- Pauschale		-	Nettokosten	35,00€
		Reparaturmethode		Reparieren			
17		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	90,00€
18		Beschreibung	- Lackierungszeit	Lackierungszeit	1,00	Abwertung in %	-
		g		Lackierungskosten	90,00€	Abwertung o. MwSt	-
19		Intensität	- Pauschale		-	Nettokosten	90,00€
		Reparaturmethode		Lackierung			

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	818,77€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	818,77€
---------------------	---------	-------------------	---	--------------------	---------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	70,00€	1,00	70,00€	-	-	70,00€
Lackierung	90,00€	0,50	45,00€	-	-	45,00€
Zusatzarbeiten- Lackvorbereitung	90,00€	1,00	90,00€	-	-	90,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	613,77€	-	-	613,77€
Pauschale	-613,77€	-	-	-613,77€