

Inspektionsprotokoll



CUPRA LEON SPORTSTOURER E-HYBRID

Fahrzeugdetails

Nummernschild	AAJ04K	Inspiziert von	A.A.
Modelljahr	2024	Inspektion erledigt am	2025-05-23
Produktionsjahr /-datum	2024-01	Standort	Björkvik
Erstzulassungsdatum	2024-01	Schlüssel	2
Außenfarbe	Grå	Serviceheft	Elektronisk servicebok
Kilometerstand	36 800 km	Letzter Service Datum	2025-02-28
Kraftstoff	Elhybrid	Letzter Service Kilometerstand	30 860 km
Getriebe	DSG Sekventiell	Sommerräder	19" alu-fältg 6/6/6/6
Motorleistung (kW)	180 kW	Winterräder	alu-fältg odubbat 8/8/8/8

Schaden


Ort	Schaden	Kommentar	Preis ohne Mwst.
Stoßfänger, Hinten	Ladespuren		180 €
Gesamt ohne Mwst.			180 €

Kuvia

[Alle Bilder im Großformat anzuzeigen](#)







Avtelning 362 Verkstad, Upplands Väsby

FAKTURA
Datum 2025-02-28
Kund Nr 26306480
Sista

Serviceprotokoll

Ordernr 13336	Modellkod KU8CVY	Registrering nr AAJ04K	Registrering 2024-03-22
Chassinummer VSSZZZKL0RR063597	MMB DGEA	Motorställning 30860	Servicerådgivare
Medellikod LEONSP1_4eHYBC LVZ5T180 ML9A6	VMB VBY	Årsmodell 2024	Datum 28.02.2025

Inspektion med oljebyte (fast)

Bilen invändigt

Kontrollera connect-tjänsterna och aktivera verkstadsläget	Ok/genomförd	Inte ok	Ötgärdat
Belysning fram och bak, blinkers, varningsblinker, halvljus, varselljus, statiskt kurvljus och automatisk ljusstyrning (i förekommande fall): Kontrollera funktionen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oliebytesintervallindikering: Nollställa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SEAT











