

Voertuiggegevens

Merk **SEAT** Kentekenplaat **L712ND**
 Model **Tarraco** 1e **29/06/2021**
 tenaamstelling
 Versie **1.5 TSI Style DSG-7**
 Chassisnummer **VSSZZZKNZMW018781**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **121987**

Datum & plaats van inspectie

Datum 2/09/2025 13:39:38

Adres
Maltaweg

1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Flank L				1009,75	-302,92	706,83
6493490 1	Deur V L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	553,87	-166,16	387,71
6493490 2	Scherf V L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	455,88	-136,76	319,12
Schades zonder groep				114,40	-34,32	80,08
6493490 5	Deur V R	Kras(sen)	Polijsten	114,40	-34,32	80,08
6493490 6	Herstellingskit banden	Ontbreekt	Vervangen			Niet doorbelast
6493490 4	Deur A R	Deuk(en)	Uitdeuken zonder spuiten			Niet doorbelast
6493490 0	Onderhoudsboek	Ontbreekt	Vervangen			Niet doorbelast
6493490 3	Bumper V	Steenslag	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	1124,15 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-337,24 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	786,91 €

Flank L

64934901 Deur V L Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64934902 Scherm V L Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)

**Schades zonder groep**

64934905 Deur V R Kras(sen) Polijsten



64934906 Herstellingskit banden Ontbreekt Vervangen

64934904 Deur A R Deuk(en) Uitdeuken zonder spuiten



64934900 Onderhoudsboek Ontbreekt Vervangen

64934903 Bumper V Steenslag Herstellen en spuiten (compleet)

