



## OPEL ASTRA

ASTRA SPORTS TOURER 1.5 D AUTOMATIK

FIN	VXKFCYHZTP1087794
Kilometerstand	37.721 km
Erstzulassungsdatum	22.02.2024

## AUFTAGSDetails

Begutachtungsdatum	02.06.2025 08:26:18	Inspektionsort	BCA Neuss
--------------------	---------------------	----------------	-----------

## FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	VXKFCYHZTP1087794	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	37.721 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Kombi	Gänge	8
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Schwarz
Erstzulassungsdatum	22.02.2024	Fahrzeugfarbe	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	OPEL	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	Astra	Polsterart	Alcantara
Gesamtanzahl der Sitze	5		

## DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	1	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

## GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Einparkhilfe hinten	Ja	Multifunktionslenkrad	Ja
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Einparkhilfe vorn	Ja	Navigation	Ja
Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Elektrisch verstellbare Sitze VL	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Art des Navigations-Datenträgers	Nicht anwendbar	Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein	Schiebedach elekt.	Ja

Dachreling	<b>Ja</b>	Klimaanlagenlagentyp	<b>Klimaanlage auto.</b>	Sitzheizung vorne	<b>Ja</b>
Doppelkabine	<b>Nein</b>	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	<b>Ja</b>	Tempomat	<b>Ja</b>

## BEREIFUNG

Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne Links	5,0 mm	Hankook	225/40 R 18 92 Y	Ganzjahresreifen	Aluminium	-
Vorne Rechts	5,0 mm	Hankook	225/40 R 18 92 Y	Ganzjahresreifen	Aluminium	-
Hinten Links	5,0 mm	Hankook	225/40 R 18 92 Y	Ganzjahresreifen	Aluminium	-
Hinten Rechts	5,0 mm	Hankook	225/40 R 18 92 Y	Ganzjahresreifen	Aluminium	-

# ÄUSSERE SCHÄDEN



## 2 | REIFEN HINTEN LINKS

Typ	Riss
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



## 3 | FELGE ALU VORNE RECHTS

Typ	Kratzer
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



## INNENSCHÄDEN



### 1 | ZÜNDSCHLÜSSEL

Typ	Fehlt
Schweregrad	Erssetzen
Reparaturmethode	Erssetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Geschätzter reduzierter Wert

287,91 €

## KOMMENTARE

### ALLGEMEINER HINWEIS

Wartungsservice fällig

# FAHRZUGBILDER

