

DEKRA Automobil GmbH
Herrlinger Str. 72, 89081 Ulm

ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH
Philippstr. 3
44803 Bochum

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Ulm
Herrlinger Str. 72
89081 Ulm
Telefon 0731 / 9372-0
Fax 0731 / 9372-72
E-Mail ulm.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Jonas Maul
Tel. direkt 0731 9372-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

WI N7720E

FIN

VXKUHZKXZP4197868

Vorgang

Kunden-Nr.	0210001803
Auftraggeber	ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH, Philippstr. 3, 44803 Bochum
Ihr Auftrag vom	15.07.2025, per Mail durch Herrn Pape.
Besichtigung	18.07.2025, 09:30 Uhr, durch Herrn Jonas Maul bei Autokontor Bayern GmbH, Lehmgrube 1, 89290 Buch, im Beisein von Frau Bauder.
Bewertet auf	18.07.2025
Betreff	Leasingrückläufer AH Leasy Miete Rücknahme Bauder Martina Vertragsnummer 34982

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	-656,00 EUR -551,26 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.	-524,00 EUR -440,34 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 66 µm bis 150 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.08.2023	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	OPEL	Marke	OPEL
Typ / Verkaufsbez.	Corsa-e GS	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUHZKXZP4197868	HSN / TSN	1889 / ABX
Schlüssel-Nr.	10016920	Km-Stand abgelesen	7675
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	57	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe	TYPE HABILLAGE	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
	EXTERIEUR PLATE		
	STANDARD		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 45 R 17 88 V	Semperit / AllSeason-Grip FR	A/O	7 mm
rechts	205 / 45 R 17 88 V	Semperit / AllSeason-Grip FR	A/O	7 mm
2 links	205 / 45 R 17 88 W	Aplus / A909	A/O	6 mm
rechts	205 / 45 R 17 88 W	Aplus / A909	A/O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.04.2029			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag: Frontairbags, Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Aktiver Fußgänger-Warnton (AVAS), Aluminium-Sportpedale, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Bremssystem: Regenerativ, Dachhimmel, Schwarz, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrerinfodisplay 7", farbig, Fahrmodi: 3 einstellbare, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent, Getriebe: Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimatisierungsautomatik, Kopfstützen (5), LED Tagfahllicht, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Dach in Kontrastfarbe Schwarz, Lackierung: Uni, Ladekabel: Mode-2-Ladekabel, Lenkrad aus

veganem Kunsleder, unten abgeflacht, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lithium-Ionen-Batterie, Müdigkeitserkennung, Onboard-Charger, Parkbremse, elektrisch, Parkpilot, Einparkhilfe hinten, Pollenfilter, Polster: Stoff, Quickheat Schnellheizsystem, Radio: Multimedia Radio mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 im 5-Speichen in Silber/Schwarz, Schlüsselloses Startsystem Keyless Start, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicht-Ausstattung, Sitze: Komfort Beifahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt, voreklappbar, Sitze: Sportsitze vorn, Solar Protect-Wärmeschutzverglasung, Spurhalte-Assistent, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Traction Control (TC) Plus, Umgebungsleuchten, Verkehrsschilderkennung, Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX", Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, myOpel App, mit Corsa-Electric spezifischen Funktionen

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
i301	Lackierung: Uni Sonderfarbe
JB04	Lenkrad: Lederlenkrad beheizt
ZJ21	Mittelarmlehne mit Ablagefach vorn
X-	Navigationssystem: Multimedia Navi Pro mit 10"-Touchscreen-Farbdisplay
WY24	Onboard-Charger
ZHQV	Park & Go Plus
YD07	Räder: Leichtmetallräder 7 J x 17 im 5-Speichen in Schwarz/Silber
NA01	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem Keyless Open & Start
	Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 03.06.2025 bei Kilometerstand 6.337

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung brutto	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Felge hinten links verschrammt, erneuern (Bild 7)	328	80	-262	-220,17
2. Felge vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 8)	328	80	-262	-220,17
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	656		-524	-440,34

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeföhrten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Jonas Maul

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert

18.07.2025

Martina Bauder



Datum

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift

DEKRA Sachverständiger

Datum

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift

Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses

Datum

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift



Bild 1 : Diagonal von vorne links



Bild 2 : Diagonal von hinten rechts




Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Alle Schlüssel und Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Datenträger NAVI



Bild 7 : Felge hinten links verschrammt



Bild 8 : Felge vorne rechts verschrammt

ASS Athletic Sport
Sponsoring GmbH
Philippstr. 3
44803 Bochum

FIN	VXKUHZKXZP4197868	
km-St.	7675	
Fz-Kl.	M1	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau	AB	Schräghecklimousine
Herst.	1889	PSA Automobiles (F)
Typ	ABX	U
Var.	00043	H
Vers.		ZKXZ-X0J000
zGM	1920 kg	
EZ	29.08.2023	
Kunden-Nr.	0210001803	

Kennzeichen WI N7720E

Auftraggeberbesonderheiten zu
Berichts-Nr. B078316001124 0 vom
18.07.2025
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Keine Ausstattungsliste vorgelegt
- Windschutzscheibe beschädigt? Keine Beschädigung vorhanden
- nein, es liegt kein Unfallschaden vor
- Liegen Hinweise auf einen reparierten Vorschaden vor?, Wenn "Ja", wurde der Vorschaden fachgerecht instandgesetzt? Es sind keine Vorschäden bekannt
- .

Ihr Sachverständiger
Jonas Maul