



DEKRA Automobil GmbH
Borsigallee 24 B, 60388 Frankfurt

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
GWM Frankfurt/Main
Borsigallee 24 B
60388 Frankfurt
Telefon 069 / 42083-0
Fax 069 / 42083-109
E-Mail
frankfurt-main.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Benjamin Wartini
Tel. direkt 069 42083-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

OF LY1009

FIN

VXKUPHNEKM4319329

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
06.03.2025, telefonisch.
06.03.2025, 13:45 Uhr, durch Herrn Benjamin Wartini bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Frankfurt, Borsigallee 24B, 60388 Frankfurt ohne Anwesenheit einer
bevollmächtigten Person.

Bewertet auf
Betreff

06.03.2025
Leasing-Nr. 435950

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	-5.916,00 EUR -4.971,42 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.	-4.440,00 EUR -3.731,09 EUR
Minderwerte Reifen	mit MwSt. ohne MwSt.	-204,00 EUR -171,42 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 150 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden. Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	02.12.2021	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	OPEL	Marke	OPEL
Typ / Verkaufsbez.	Corsa 1.2 Direct Injection Turbo Start/Stop Edition	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUPHNEKM4319329
HSN / TSN	1889 / ABU	Schlüssel-Nr.	10017117
Km-Stand abgelesen	50654	Nächste HU §29 StVZO	02 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	74	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /S	4 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /S	4 mm
2 links	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	7 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	7 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /S Schaden; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag: Frontairbags, Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel, Grau, Drehzahlmesser, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrerinfodisplay 3,5'', Fensterheber, elektrisch vorn, Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage, Kopfstützen (5), Lenkrad: Komfortlenkrad, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Leuchtweitenregulierung, manuell, Make-Up-Spiegel,

Müdigkeitserkennung, Ottopartikelfilter, Pollenfilter, Radio BT, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifendruck-Warnung, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Räder: Stahl 6,5 J x 16 mit Reifen 195/55 R16, Seitenaufprallschutz, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sitze: Komfort Beifahrersitz, Sitze: Komfort Fahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt, voreklappbar, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Traction Control (TC) Plus, Umgebungsleuchten, Verkehrsschilderkennung, Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX", Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zündschlüssel (2)

Sonderausstattung

Code Bezeichnung

UVD=I30 Beheizbares Lederlenkrad
Lackierung: Metallic

CR21=ZJNavigationssystem: Multimedia Navi mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay
OFQ=VH Paket: Komfort

3

CWCX=ZRäder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 im 8-Speichen in Silber

H

CWCL= Räder: Stahl 6,5 J x 16 mit Allwetterreifen 195/55 R16

OL

ODK=W Rückfahrkamera: 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera inkl. Parkpilot,

Y3 Einparkhilfe hinten

CWX=N Sicht-Ausstattung

B0

KA1=NA Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer

0

AKO=VD Solar Protect-Wärmeschutzverglasung

0

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 25.02.2025 bei Kilometerstand 50.587
bis Wartung verbleiben: 19.920 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung brutto	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Dachhimmel verschmutzt, reinigen (Bild 13)	150	voll	-150	-126,05
2. Motorhaube Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15)	1.107	anteilig	-617	-518,49
3. Dach verdellt, verkratzt, Lackverätzungen, instandsetzen (Bild 16, 17, 18, 19, 20, 21)	1.559	anteilig	-868	-729,41
4. Seitenteil links verdellt, smart repair (Bild 22)	150	voll	-150	-126,05
5. Seitenteil rechts Kratzer, Delle, lackieren mit Lackaufbau (Bild 23, 24)	666	anteilig	-371	-311,76
6. Stoßfänger vorne angefahren, instandsetzen (Bild 25, 26, 27)	1.404	voll	-1.404	-1.179,83
7. Unterbodenverkleidung beschädigt, erneuern (Bild 28)	377	voll	-377	-316,81
8. T- Bremsscheiben Vorderachse innen eingelaufen, erneuern (Bild 29)	503	voll	-503	-422,69
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	5.916		-4.440	-3.731,09

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art	Minderwert in EUR brutto	netto
vorne links	4 mm	AS	-102,00	-85,71
vorne rechts	4 mm	AS	-102,00	-85,71
Legende		A/ Ganzjahres /S Schaden /O Original	-204,00	-171,42

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Benjamin Wartini

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / ab liefert

06.03.2025	Nicht Anwesend	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

DEKRA Sachverständiger

06.03.2025	Herr Wartini	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses

Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

DEKRA Automobil GmbH GWM Frankfurt/Main 60388 Frankfurt Borsigallee 24 B
Tel.: 069 / 42083-0 Fax: 069 / 42083-109

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 2202

06.03.2025

FABRIKAT	OPEL	CORSA F (U)	EDITION
AUSSTATTG			TYP-CODE
	AB 06.2021	ZIERL A-TAFEL AKOYA	KONDENS 20DM2 12MM
	KUEHLMITTEL 1234YF	KLIMAANLAGE	SCHEIBEN H ABGEDUNK
	AKUSTIK VERBESSERT	A-SPIEGEL PREMIUM	BILDSCHIRM DGT7C
	RADIO WELLE 4	RADIO CONNECT NAV	STEUERGER TELEMATIK
	VISIO PARK 1	SPURASSISTENT AFIL	SCHEINWERFER ECO LED
	EINPARKHILFE H	AUSSTATTUNG STOFF	SITZE V HEIZBAR
	FAHRERSITZ HOEHENVER	GESCHWINDIGK LESUNG	INNENSP ABBLENDAUTOM
	DEKOR I SALIN	LEDERLENKRAD	FRONTSCH/REGENSENSOR
	TUERGRIFFE LACKIERT	STOP-START-ANLAGE	DAEMMUNG U MOTOR
	KRAFTST-BEH 44 LTR	ABGASNORM EURO 6.3	VORWAERMER INNENRAUM
	1199CCM 74KW	GETRIEBE 6-GANG MB	BREMSSCHEIBE V 283MM
	AUFH KENNLINIE 3.2	HINTERACHSE 30000N.M	STABI V 21.5MM
	BREMSANL AUTOMATISCH	GESCHW-REGELANLAGE	REIFEN 195/55 R16..H
	FELGEN 6,5J X 16 LM	MOTORLUEFTER 140W	RADLAGER V 78MM
	ESP	HECKSPOILER	LUFTFUEHR VERSTELLB
	GRILL V O MIT CHROM	ZIERL F-RAHM SCHW GL	

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1	=167.31	EUR/STD
			PREIS/KL 2	=167.31	EUR/STD
			PREIS/KL 3	=167.31	EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.-PREIS
907W 0910ZAX	A-SAEULENVERKLEIDUNG O AUS-/EINBAUEN	1	3.0	50.19
9070 0210)	DACHVERKLEIDUNG AUS-/EINBAUEN	1	5.0	83.66
2351	DACH INSTANDSETZEN	2	5.0*	83.66

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG	AW
	- 2-FARBEN-LACKIERUNG	
	- 2-SCHICHT-PERLMUTT	
2351	DACH	REPARATURLACK ST III
	LACKIER-ZEITKOSTEN	AW
	FAKTOR	184.15 EUR/STD
	LACKIERZEIT	26.0
	VORBE. METALL-LACKIERUNG	17.0
	VORBE. 2-FARBEN-LACKIERUNG	1.0
	GESAMT-LACKIERZEIT	10 AW/STD :
		44.0
		810.26
	LACKIER-MATERIALKOSTEN	PREIS
	REPARATURLACKIERUNG	190.08
	MAT-KONST. METALL-LACKIERUNG	54.40
	MAT-KONST. 2-FARBEN-LACKIERUNG	38.00
	SYSTEM AUDATEX	BLATT 1

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N N R 2202

06.03.2025

S C H L U S S K A L K U L A T I O N	EUR	EUR
A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
GESAMT KL 1 8.0 AW X 167.31 EUR/STD	133.85	
GESAMT KL 2 5.0 AW X 167.31 EUR/STD	83.66	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN		217.51
 L A C K I E R U N G		
ARBEITSKOSTEN	810.26	
MATERIALKOSTEN	282.48	
GESAMTSUMME LACKIERUNG		1 092.74
 R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....		1 310.25
 MWST 19.00 %		248.95
 R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....		1 559.20

ERLÄUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH
VORBEHALTEN

* = ANWENDERANGABEN
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BEST-NR
ZAX =ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

DEKRA Automobil GmbH GWM Frankfurt/Main 60388 Frankfurt Borsigallee 24 B
Tel.: 069 / 42083-0 Fax: 069 / 42083-109

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 2204

06.03.2025

FABRIKAT	OPEL	CORSA F (U)	EDITION
AUSSTATTG			TYP-CODE
	AB 06.2021	ZIERL A-TAFEL AKOYA	KONDENS 20DM2 12MM
	KUEHLMITTEL 1234YF	KLIMAANLAGE	SCHEIBEN H ABGEDUNK
	AKUSTIK VERBESSERT	A-SPIEGEL PREMIUM	BILDSCHIRM DGT7C
	RADIO WELLE 4	RADIO CONNECT NAV	STEUERGER TELEMATIK
	VISIO PARK 1	SPURASSISTENT AFIL	SCHEINWERFER ECO LED
	EINPARKHILFE H	AUSSTATTUNG STOFF	SITZE V HEIZBAR
	FAHRERSITZ HOEHENVER	GESCHWINDIGK LESUNG	INNENSP ABBLENDAUTOM
	DEKOR I SALIN	LEDERLENKRAD	FRONTSCH/REGENSENSOR
	TUERGRIFFE LACKIERT	STOP-START-ANLAGE	DAEMMUNG U MOTOR
	KRAFTST-BEH 44 LTR	ABGASNORM EURO 6.3	VORWAERMER INNENRAUM
	1199CCM 74KW	GETRIEBE 6-GANG MB	BREMSSCHEIBE V 283MM
	AUFH KENNLINIE 3.2	HINTERACHSE 30000N.M	STABI V 21.5MM
	BREMSANL AUTOMATISCH	GESCHW-REGELANLAGE	REIFEN 195/55 R16..H
	FELGEN 6,5J X 16 LM	MOTORLUEFTER 140W	RADLAGER V 78MM
	ESP	HECKSPOILER	LUFTFUEHR VERSTELLB
	GRILL V O MIT CHROM	ZIERL F-RAHM SCHW GL	

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1	=167.31	EUR/STD
			PREIS/KL 2	=167.31	EUR/STD
			PREIS/KL 3	=167.31	EUR/STD

ARB.POS.NR / LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS- / EINZEL- / VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
KN 6215 0210	DIAGNOSE VOR REPARATUR STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN UMFASST: BEIDE RADHAUSSCHALEN V AUS-/EINBAUEN	3 1	3.0 8.0	50.19 133.85
KN	DIAGNOSE NACH REPARATUR	3	3.0	50.19
0281	STOSSFAENGER V INSTANDSETZEN	2	10.0*	167.31

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG	- 2-FARBEN-LACKIERUNG - 2-SCHICHT-PERLMUTT	AW	
0281	STOSSFAENGER V	REPARATURLACK ST K3	15.0	
	LACKIER-ZEITKOSTEN	FAKTOR 184.15 EUR/STD	AW	ARB.- PREIS
	LACKIERZEIT	15.0		
	VORBE. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG	17.0		
	GESAMT-LACKIERZEIT 10 AW/STD :	32.0		589.28
	LACKIER-MATERIALKOSTEN		PREIS	
	REPARATURLACKIERUNG K3		134.42	
	MAT-KONST. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG		54.40	
	SYSTEM AUDATEX		BLATT	1

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N N R 2204

06.03.2025

S C H L U S S K A L K U L A T I O N				EUR	EUR
<hr/>					
A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD					
GESAMT KL 1 8.0 AW X 167.31 EUR/STD				133.85	
GESAMT KL 2 10.0 AW X 167.31 EUR/STD				167.31	
GESAMT KL 3 6.0 AW X 167.31 EUR/STD				100.39	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN					401.55
<hr/>					
L A C K I E R U N G					
ARBEITSKOSTEN				589.28	
MATERIALKOSTEN				188.82	
GESAMTSUMME LACKIERUNG					778.10
<hr/>					
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....				1 179.65	
MWST 19.00 %					224.13
<hr/>					
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....				1 403.78	

ERLÄUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH
VORBEHALTEN

* = ANWENDERANGABEN
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BEST-NR
ZAX =ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX