

**Voertuiggegevens**

Merk **Opel** Kentekenplaat **TJ965N**  
Model **Crossland X** 1e **22/08/2018**  
tenaamstelling  
Versie **1.2 Turbo 110pk**  
**Start/Stop**  
**Innovation**  
Chassisnummer **W0V7H9ED2J4408362**  
Klant **Local (NO RDV)**  
Kilometerstand **111063**

**Datum & plaats van inspectie**

Datum 2/09/2025 10:43:06

Adres  
Maltaweg

1044 AH Amsterdam



| Schade N°                   | Locatie            | Schadetype | Herstellwijze                    | Reële kosten  | Niet in rekening gebracht | Factureerbare kosten |
|-----------------------------|--------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------|
|                             |                    |            |                                  | € ex BTW      | € ex BTW                  | € ex BTW             |
| <b>Schades zonder groep</b> |                    |            |                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>             |
| 6491499<br>9                | Bumper A sierlijst | Kras(sen)  | Vervangen en spuiten             |               | Niet doorbelast           |                      |
| 6491499<br>8                | Velg V R alu       | Kras(sen)  | Herstellen en spuiten (compleet) |               | Niet doorbelast           |                      |
| 6491499<br>5                | Velg V L alu       | Kras(sen)  | Herstellen en spuiten (compleet) |               | Niet doorbelast           |                      |
| <b>Voor Rechts</b>          |                    |            |                                  | <b>919,58</b> | <b>-275,88</b>            | <b>643,70</b>        |
| 6491499<br>6                | Bumper V           | Kras(sen)  | Herstellen en spuiten (compleet) | 596,16        | -178,85                   | 417,31               |
| 6491499<br>7                | Bumper V bekleding | Kras(sen)  | Vervangen                        | 323,42        | -97,03                    | 226,39               |

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| HERSTELKOSTEN             | 919,58 €         |
| NIET IN REKENING GEBRACHT | <b>-275,88 €</b> |
| DOOR TE BELASTEN KOSTEN   | 643,70 €         |

### Schades zonder groep

**64914999** Bumper A sierlijst Kras(sen) Vervangen en spuiten



**64914998** Velg V R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



**64914995** Velg V L alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



### Voor Rechts

**64914996** Bumper V Bumper V Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



**64914997** Bumper V bekleding Kras(sen) Vervangen

