

PROTOKOLLNUMMER: 41252941

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 28.08.2025

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Remarketing
<b>Auftrag durch</b>	Mercedes-Benz Bank AG Siemensstr. 7 70469 Stuttgart
<b>Besichtigungsdatum / Ort</b>	25.08.2025
<b>Fahrzeugart</b>	PKW Coupe
<b>Hersteller</b>	Mercedes-Benz
<b>Modell / Verkaufsbezeichnung</b>	CLA 180 Coupé
<b>Schlüssel-Nummern HSN / TSN</b>	2222 AGI 00017
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	W1K1183841N181412
<b>Anzahl Besitzer</b>	2
<b>Erstzulassung / Letzte Zulassung</b>	20.11.2020 / 27.09.2023
<b>Nächste HU</b>	11/2023
<b>Fahrzeug Dokumente</b>	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor. (Kopie)
<b>Nummer ZB2</b>	FX714515
<b>Laufleistung</b>	38.416 km / abgelesen
<b>Farbe / Farbcode</b>	Blau
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb
<b>Kraftstoffart</b>	Benzin
<b>Hubraum / Leistung</b>	1.332 ccm/ 100 kW
<b>Zylinder / Schadstoffklasse</b>	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
<b>zul. Gesamtgewicht (kg)</b>	1.945
<b>Anzahl Türen / Anzahl Sitze</b>	4 / 5
<b>Getriebe</b>	Automatik
<b>Anzahl Gänge</b>	7



PROTOKOLLNUMMER: 41252941

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 28.08.2025

<b>Polster / Farbe</b>	Teilleder /		
<b>Anzahl Schlüssel</b>	2 von 2 Schlüsseln vorhanden		
<b>Wartungsheft / Wartungsnachweis</b>	digitaler Nachweis / unvollständig		
<b>Restlauf bis Service</b>	-520 Tag(e)		
<b>Durchgeführte Wartungen</b>	14.03.2023 bei 14.275 km in Herstellerwerkstatt		
<b>Probefahrt</b>	nicht durchgeführt		
<b>Vorschaden</b>	Keine Feststellbar		
<b>Nachlackierung</b>	Keine Feststellbar		
<b>Bereifung / Felge</b>			
<b>Achse / Größe</b>	<b>Hersteller</b>	<b>Bereifung</b>	<b>Profil [mm]</b>
#1 205/55 R17 91H	Hankook	Winterreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 205/55 R17 91H	Hankook	Winterreifen auf Leichtmetall	5 / 5
<b>Ersatzrad</b>			
Ablauf: 01/2026 Tirefit vorhanden			
<b>Zulässigkeit Räder</b>	Alle Achsen zulässig.		
<b>Verkehrssicherheit Räder</b>	Verkehrssicher		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

PROTOKOLLNUMMER: 41252941

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 28.08.2025

## Fahrzeugausstattung

Code	Ausstattung
01U	Vorrüstung für Navigationsdienste
029	UMSTELLUNG WMI AUF ERH. WATTLEISTUNG
02B	Bedienungsanleitung und Serviceinformation - deutsch
084	ENTFALL AMG-EXTERIEUR
085	UMSTELLUNG WELTHERSTELLER AUF MERCEDES-BENZ AG
08U	Vorrüstung für Fahrzeug Setup
09U	Vorrüstung für Fahrzeug Monitoring
14U	Smartphone Integration
16U	Apple CarPlay
17U	Android Auto
1B3	Techn. Kommunikationsmodulvariante für ECE
1U5	GUMMIGELAGERTES LENKGETRIEBE
20U	Vorrüstung für Car Sharing
213	Direktlenkung
218	Rückfahrkamera
234	Totwinkel-Assistent
235	Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
243	Aktiver Spurhalte- Assistent
249	Innen- & Außenspiegel autom. abblendend
258	Aktiver Brems-Assistent
260	Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel
270	GPS-Antenne
273	Ausstiegswarnfunktion
286	Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne
287	Sitzlehnen im Fond klappbar
294	Kneebag
2U1	AIRPANEL

PROTOKOLLNUMMER: 41252941

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 28.08.2025

**Code      Ausstattung**

2U8	Kältemittel 1234yf
310	Doppelcupholder
332B	Sprache Kombiinstrument - deutsch
345	Scheibenwischer mit Regensor
351	Mercedes-Benz Notrufsystem
355	Erweiterte Funktionen MBUX
362	Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten
365	Festplatten-Navigation
367	Vorrüstung für Live Traffic Information
3U6	HU LAENDERSET FUER ECE/ROW
428	Lenkradschaltlpaddles
429	7G-DCT
440	TEMPOMAT
446	Touchpad
458	Volldigitales Instrumenten-Display
475	Reifendruckkontrolle
485	Komfortfahrwerk
500	Außenspiegel elektrisch anklappbar
502	3 Jahre kostenfreie Navigations-Updates für Kartendaten
513	Verkehrszeichen-Assistent
51B	Rating Länderset EURO-NCAP
51U	Innenhimmel Stoff schwarz
537	Digitales Radio
543	Sonnenblende mit beleuchtetem Make-up-Spiegel
549	MBUX Multimediasystem
580	Klimatisierungsautomatik THERMATIC
608	Adaptiver Fernlicht-Assistent
632	LED High Performance-Scheinwerfer

PROTOKOLLNUMMER: 41252941

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 28.08.2025

**Code Ausstattung**

645	Winterreifen M+S 4-fach
6P5	Steuercode Vertrieb f. Code 475
70B	Warnweste für Fahrer
72R	43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 10-Speichen-Design
73B	Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo
79B	Vorrüstung für digitales Radio
7B4	WIPPS-Laender WEU+COC
7U2	Komfortsitze
801	Modelljahrkode
840	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
859	CENTRAL MEDIA DISPLAY
873	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
875	Scheibenwaschanlage beheizt
877	Ambientebeleuchtung
897	Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte vorn
8U6	Lenkradbedienung für Aktiven Abstands-Assistent DISTRONIC
8U8	i-Size Kindersitzbefestigung
927	Abgasnorm EU6
936	Zylinderabschaltung
961	Ottopartikelfilter
969	COC-Papier EU6 mit Zulassungsbescheinigung Teil 2
98B	Teilkuehlerjalouse oben
998	Steuercode Umstellung WLTP mit RDE
B09	Kältemittelverdichter mit Magnetkupplung
B10	KRAFTSTOFFTANKSYSTEM FUER EU6D-NORM
B51	TIREFIT
B59	DYNAMIC SELECT
D7K	Steuercode Vertrieb



PROTOKOLLNUMMER: 41252941

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 28.08.2025

**Code      Ausstattung**

H59	Zierelemente Carbonoptik
K13	Serviceintervall 25.000 KM
K31	Geräuschvorschrift nach ECE R51-3
K37	DEAKTIVIERUNG SCHLIESSRUECKMELDUNG UEBER FANFARE
L	Linkslenkung
L3E	Multifunktions-Sportlenkrad in Leder
P59	Progressive
PBF	MBUX Navigation Plus
R7D	RADGROESSE 17" RUNDUM VARIANTE 1
U01	Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument
U10	Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
U12	Fußmatten Velours
U19	MBUX Augmented Reality für Navigation
U25	Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug, beleuchtet
U35	12V-Steckdose im Gepäckraum
U55	Mehrlenkerachse
U60	Fußgängerschutz
V21	Speed- und Loadindex 91H

**Wertmindernde Faktoren**

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle(n) - Smart Repair	100,00 €	100,00 €
2	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen	120,00 €	120,00 €
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - lackieren	430,00 €	430,00 €
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	550,00 €	550,00 €
5	Stossfänger vorn	Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren	560,00 €	310,00 €

Summe (netto):

1.760,00 € 1.510,00 €



PROTOKOLLNUMMER: 41252941

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 28.08.2025

## Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
-----	---------------	--------------	------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
-----	----------	------------	------------

1	Unterlagen - COC Papiere	90,00 €	90,00 €
---	--------------------------	---------	---------

Summe (netto):	90,00 €	90,00 €
----------------	---------	---------

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeogrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.



PROTOKOLLNUMMER: 41252941

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 28.08.2025

- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

### Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur betriebs bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

### Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

### Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhaltet weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.



PROTOKOLLNUMMER: 41252941

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 28.08.2025

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.  
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 23 Übersichtsfotos, 5 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 41252941

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 28.08.2025

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne (links)



**Abbildung 2:** Schräg vorne (rechts)

PROTOKOLLNUMMER: 41252941

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 28.08.2025



**Abbildung 3:** Schräg hinten (rechts)



**Abbildung 4:** Schräg hinten (links)

PROTOKOLLNUMMER: 41252941

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 28.08.2025



**Abbildung 5:** Innenraum vorne



**Abbildung 6:** Innenraum vorne

PROTOKOLLNUMMER: 41252941

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 28.08.2025



**Abbildung 7:** Innenraum vorne



**Abbildung 8:** Kombiinstrument

PROTOKOLLNUMMER: 41252941


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 28.08.2025



**Abbildung 9:** Laufleistung



**Abbildung 10:** Montierte Bereifung

PROTOKOLLNUMMER: 41252941

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 28.08.2025



**Abbildung 11:** Montierte Bereifung



**Abbildung 12:** Dokumente

PROTOKOLLNUMMER: 41252941

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 28.08.2025




Abbildung 13: FIN



Abbildung 14: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41252941

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 28.08.2025



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41252941

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 28.08.2025



**Abbildung 17:** Innenraum



**Abbildung 18:** Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 41252941

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 28.08.2025



**Abbildung 19:** Innenraum



**Abbildung 20:** Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 41252941

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 28.08.2025



**Abbildung 21:** Instrumententafel



**Abbildung 22:** Unterboden

PROTOKOLLNUMMER: 41252941

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 28.08.2025



Abbildung 23: Unterboden

## Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41252941

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 28.08.2025



**Beschädigung #1:** Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41252941

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 28.08.2025



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #5:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren