



PROTOKOLLNUMMER: 40948884



Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 07.08.2025

# Gutachten

|   |   |
|---|---|
| <b>Betreff</b>                          | Remarketing   |
| <b>Auftrag durch</b>                    | Mercedes-Benz Bank AG<br>Siemensstr. 7<br>70469 Stuttgart   |
| <b>Besichtigungsdatum / Ort</b>         | 07.08.2025  |
| <b>Fahrzeugart</b>                      | PKW Limousine   |
| <b>Hersteller</b>                       | Mercedes-Benz   |
| <b>Modell / Verkaufsbezeichnung</b>     | A 250 Kompaktlimousine  |
| <b>Schlüssel-Nummern HSN / TSN</b>      | 2222 AIV 00031  |
| <b>Fahrzeug-Identnummer</b>             | W1K1770461N254086   |
| <b>Anzahl Besitzer</b>                  | 2   |
| <b>Erstzulassung / Letzte Zulassung</b> | 07.10.2021 / 24.05.2023   |
| <b>Fahrzeug Dokumente</b>               | Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor. (Kopie) |
| <b>Nummer ZB2</b>                       | GF696481  |
| <b>Laufleistung</b>                     | 64.887 km / abgelesen   |
| <b>Farbe / Farbcode</b>                 | 191 Metalliclack kosmos-schwarz   |
| <b>Antriebsart</b>                      | Frontantrieb  |
| <b>Kraftstoffart</b>                    | Benzin  |
| <b>Hubraum / Leistung</b>               | 1.991 ccm/ 165 kW   |
| <b>Zylinder / Schadstoffklasse</b>      | 4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I  |
| <b>zul. Gesamtgewicht (kg)</b>          | 1.965   |
| <b>Anzahl Türen / Anzahl Sitze</b>      | 5 / 5   |
| <b>Getriebe</b>                         | Automatik   |
| <b>Anzahl Gänge</b>                     | 7   |
| <b>Polster / Farbe</b>                  | Kunstleder / Schwarz  |



PROTOKOLLNUMMER: 40948884



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 07.08.2025

**Anzahl Schlüssel** 2 von 2 Schlüsseln vorhanden

**Wartungsheft / Wartungsnachweis** digitaler Nachweis / vollständig

**Restlauf bis Service** 232 Tag(e)

**Durchgeführte Wartungen** 26.03.2025 bei 59.606 km

**Probefahrt** nicht durchgeführt

**Vorschaden** Keine Feststellbar

**Nachlackierung** Keine Feststellbar

**Bereifung / Felge**

| Achse / Größe     | Hersteller | Bereifung                     | Profil [mm] |
|-------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| #1 225/55 R17 97H | Michelin   | Winterreifen auf Leichtmetall | 3 / 3       |
| #2 225/55 R17 97H | Michelin   | Winterreifen auf Leichtmetall | 3 / 3       |

**Ersatzrad**

Ablauf: 09/2026 Tirefit vorhanden

**Zulässigkeit Räder** Alle Achsen zulässig.

**Verkehrssicherheit Räder** Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



PROTOKOLLNUMMER: 40948884



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 07.08.2025

## Fahrzeugausstattung

| Code | Ausstattung  |
|------|--|
| 012# | Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug                |
| 02B  | Bedienungsanleitung und Serviceinformation - deutsch           |
| 14U  | Digitales Extra: Smartphone Integration                        |
| 16U  | Apple CarPlay  |
| 17U  | Android Auto   |
| 1B3  | Techn. Kommunikationsmodulvariante für ECE                     |
| 1U5  | GUMMIGELAGERTES LENKGETRIEBE                                   |
| 234  | Totwinkel-Assistent  |
| 235  | Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC                          |
| 243  | Aktiver Spurhalte- Assistent                                   |
| 249  | Innen- & Außenspiegel autom. abblendend                        |
| 258  | Aktiver Brems-Assistent  |
| 260  | Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel                    |
| 270  | GPS-Antenne  |
| 273  | Ausstiegswarnfunktion  |
| 286  | Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne                       |
| 287  | Sitzlehnen im Fond klappbar                                    |
| 294  | Kneebag  |
| 2U1  | AIRPANEL   |
| 2U8  | Kältemittel 1234yf   |
| 310  | Doppelcupholder  |
| 332B | Sprache Kombiinstrument - deutsch                              |
| 33U  | Digitales Extra: Remote Services Plus                          |
| 345  | Scheibenwischer mit Regensensor                                |
| 351  | Mercedes-Benz Notrufsystem                                     |
| 355  | Digitales Extra: Erweiterte Funktionen MBUX                    |
| 362  | Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Digitalen Extras |



PROTOKOLLNUMMER: 40948884



Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 07.08.2025

| <b>Code</b> | <b>Ausstattung</b>                                      |
|-------------|---|
| 365         | Digitales Extra: Festplatten-Navigation                 |
| 428         | Lenkradschalt paddles                                   |
| 429         | 7G-DCT  |
| 440         | TEMPOMAT  |
| 446         | Touchpad  |
| 458         | Volldigitales Instrumenten-Display                      |
| 475         | Reifendruckkontrolle                                    |
| 485         | Komfortfahrwerk   |
| 500         | Außenspiegel elektrisch anklappbar                      |
| 501         | 360°-Kamera   |
| 502         | 3 Jahre kostenfreie Navigations-Updates für Kartendaten |
| 513         | Digitales Extra: Verkehrszeichen-Assistent              |
| 51B         | Rating Länderset EURO-NCAP                              |
| 537         | Digitales Radio   |
| 543         | Sonnenblende mit beleuchtetem Make-up-Spiegel           |
| 548         | MBUX Multimediasystem                                   |
| 580         | Klimatisierungsautomatik THERMATIC                      |
| 58U         | Innenhimmel Stoff kristallgrau                          |
| 628         | Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus                      |
| 642         | MULTIBEAM LED   |
| 70B         | Warnweste für Fahrer                                    |
| 73B         | Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo                   |
| 7B4         | WIPPS-Laender WEU+COC                                   |
| 7U2         | Komfortsitze  |
| 840         | Wärmedämmend dunkel getöntes Glas                       |
| 842         | Beifahrersitz klappbar                                  |
| 859         | CENTRAL MEDIA DISPLAY                                   |
| 873         | Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer                    |



PROTOKOLLNUMMER: 40948884



Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 07.08.2025

| <b>Code</b> | <b>Ausstattung</b>   |
|-------------|--|
| 875         | Scheibenwaschanlage beheizt                                |
| 877         | Ambientebeleuchtung  |
| 897         | Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte vorn            |
| 8B6         | Parkassistent mit Querfunktion (UN R79)                    |
| 8U6         | Lenkradbedienung für Aktiven Abstands-Assistent DISTRONIC  |
| 8U8         | i-Size Kindersitzbefestigung                               |
| 916         | Kraftstoffbehälter mit 51 Liter Inhalt                     |
| 927         | Abgasnorm EU6  |
| 969         | COC-Papier EU6 mit Zulassungsbescheinigung Teil 2          |
| 98B         | Teilkuehlerjalousie oben                                   |
| 999         | Ottopartikelfilter   |
| AA5         | Leistungsvariante Basis                                    |
| B09         | Kältemittelverdichter mit Magnetkupplung                   |
| B10         | KRAFTSTOFFTANKSYSTEM FUER EU6D-NORM                        |
| B51         | TIREFIT  |
| B59         | DYNAMIC SELECT   |
| H55         | Zierelemente Carbonoptik dunkel                            |
| K13         | Serviceintervall 25.000 KM                                 |
| K37         | DEAKTIVIERUNG SCHLIESSRUECKMELDUNG UEBER FANFARE           |
| L3E         | Multifunktions-Sportlenkrad in Leder                       |
| M01#        | 4 Zyl. Einspritzmotor                                      |
| P59         | Progressive  |
| PBF         | Digitales Extra: MBUX Navigation Plus                      |
| R01         | Sommerreifen   |
| R11         | 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design |
| R7D         | RADGROESSE 17" RUNDUM VARIANTE 1                           |
| U01         | Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument                  |
| U10         | Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung                   |



PROTOKOLLNUMMER: 40948884



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 07.08.2025

| Code | Ausstattung           |
|------|-----------------------|
| U12  | Fußmatten Velours     |
| U55  | Mehrlenkerachse       |
| U60  | Fußgängerschutz       |
| V50  | SPEED + LOADINDEX 91W |

**Wertmindernde Faktoren**

| Nr.            | Bauteilgruppe   | Beschreibung   | Rep.Kosten | Minderwert |
|----------------|-----------------|--|------------|------------|
| 1              | Fahrzeugdach    | Dachholm rechts - Delle(n) - Smart Repair                        | 100,00 €   | 100,00 €   |
| 2              | Fahrzeugdach    | Dachholm links - Delle(n) - Smart Repair                         | 100,00 €   | 100,00 €   |
| 3              | Sonstiges       | Hauptuntersuchung - kein Nachweis - durchführen                  | 120,00 €   | 120,00 €   |
| 4              | Stoßfänger vorn | Stoßfänger mit Parktronic - Kratzer - lackieren                  | 570,00 €   | 310,00 €   |
| 5              | Abgasanlage     | Mittelschalldämpfer - abweichend Auslieferungszustand - erneuern | 840,00 €   | 840,00 €   |
| Summe (netto): |                 |  | 1.730,00 € | 1.470,00 € |

**Gebrauchsspuren**

**Nr. Bauteilgruppe Beschreibung Rep.Kosten Minderwert**

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**Fehlteile**

| Nr.            | Fehlteil                         | Rep.Kosten | Minderwert |
|----------------|----------------------------------|------------|------------|
| 1              | Unterlagen - COC Papiere         | 90,00 €    | 90,00 €    |
| 2              | Ausrüstung - Tirefit Kompressor  | 150,00 €   | 150,00 €   |
| 3              | Rad/Reifen - Reifensatz komplett | 600,00 €   | 600,00 €   |
| Summe (netto): |                                  | 840,00 €   | 840,00 €   |



PROTOKOLLNUMMER: 40948884

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
  
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schädengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
  
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
  
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
  
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
  
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
  
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.



PROTOKOLLNUMMER: 40948884

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025

### **Besichtigungsbedingungen:**

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

### **Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:**

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### **Verkehrssicherheit:**

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur betriebs bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

### **Vorschäden:**

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

### **Weitere Hinweise und Feststellungen:**

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.  
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend



---

PROTOKOLLNUMMER: 40948884

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025

durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 19 Übersichtsfotos, 7 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 40948884

Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)

PROTOKOLLNUMMER: 40948884



Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 07.08.2025



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)

PROTOKOLLNUMMER: 40948884



Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 07.08.2025



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum vorne



PROTOKOLLNUMMER: 40948884



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 07.08.2025



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument



PROTOKOLLNUMMER: 40948884



Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 07.08.2025



Abbildung 9: Laufleistung



Abbildung 10: Montierte Bereifung

PROTOKOLLNUMMER: 40948884



Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 07.08.2025



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Dokumente

PROTOKOLLNUMMER: 40948884



Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 07.08.2025




Abbildung 13: FIN



Abbildung 14: Zubehor

PROTOKOLLNUMMER: 40948884



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 07.08.2025




Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 40948884

Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.08.2025



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 40948884



Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 07.08.2025



Abbildung 19: Sonstiges

## Beschadigungsfotos



Beschadigung #1: Fahrzeugdach: Dachholm

rechts - Delle(n) - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 40948884



Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 07.08.2025



**Beschädigung #2:** Fahrzeugdach: Dachholm

links - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Stossfänger vorn:

Stossfänger mit Parktronic - Kratzer - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 40948884



Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 07.08.2025



**Beschädigung #5:** Abgasanlage:

Mittelschalldämpfer - abweichend Auslieferungszustand - erneuern



**Beschädigung #5:** Abgasanlage:

Mittelschalldämpfer - abweichend Auslieferungszustand - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 40948884



Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 07.08.2025



**Beschädigung #5:** Abgasanlage:

Mittelschalldämpfer - abweichend Auslieferungszustand - erneuern



**Fehlteil #2:** Ausrüstung: Tirefit Kompressor - fehlt

- erneuern