

ARVAL Deutschland GmbH  
Bajuwarenring 5  
82041 Oberhaching  
Deutschland

## Minderwertbericht

---

### Auftragsdaten

**Dokumentennummer:** 1635933  
**Auftrag vom:** 24.01.2025 / 13:25 Uhr  
**Auftrag per:** Sonstiges

### Ordnungsmerkmale

**Leasingvertragsnummer:** 2019289143

## Wertzusammenfassung

---

**geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst:** 855,00 €

**Minderwerte gesamt:** 855,00 €

*Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.*

## Besichtigung

---

**Datum und Uhrzeit:** 31.01.2025 / 09:00 Uhr  
**Art der Besichtigung:** Erstbesichtigung  
**Erfolgt durch:** Unterzeichner

## Fahrzeugdaten

<b>HSN/TSN:</b>	2222 / AIU	<b>Fahrzeugart:</b>	PKW
<b>Aufbau:</b>	Limousine	<b>Hersteller:</b>	Mercedes-Benz
<b>Modell:</b>	A 200 AMG Line (EURO 6d)	<b>Erstzulassung:</b>	22.01.2020
<b>Letztzulassung:</b>	22.01.2020	<b>Nächste HU (Hauptuntersuchung):</b>	01.2027
<b>Anzahl Türen:</b>	5	<b>Motorart:</b>	Reihe
<b>Emissionsgruppe:</b>	Euro 6d	<b>Feinstaubplakette:</b>	Grün
<b>Leistung:</b>	120,0 KW	<b>Hubraum:</b>	1.332 ccm
<b>Antriebsart:</b>	Otto	<b>Antriebskonzept:</b>	Frontantrieb
<b>Getriebeart:</b>	Automatik	<b>Anzahl Schaltstufen:</b>	7
<b>Laufleistung abgelesen:</b>	44905 km	<b>Laufleistung geschätzt:</b>	44905 km

### Farbe außen

<b>Farbe außen:</b>	MOJAVESILBER - METALLICLACK	<b>Lackart:</b>	met. (kratzfesterer Klarlack)
---------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------------------

### Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I: lag im Original vor

## Bereifung

### montierte Bereifung

<b>Bereifung Zustand:</b>		augenscheinlich unauffällig					
Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe	
Vorderachse links	225/45 R 18,0 91 H	Hankook	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm	
Vorderachse rechts	225/45 R 18,0 91 H	Hankook	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm	
Hinterachse links	225/45 R 18,0 91 H	Hankook	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm	
Hinterachse rechts	225/45 R 18,0 91 H	Hankook	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm	

### 2. Radsatz Sommer

<b>Bereifung Zustand:</b>		augenscheinlich unauffällig					
Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe	
1	225/45 R 18,0 95 W	Michelin	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm	
2	225/45 R 18,0 95 W	Michelin	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm	
3	225/45 R 18,0 95 W	Michelin	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,5 mm	
4	225/45 R 18,0 95 W	Michelin	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,5 mm	

## Feststellungen

<b>Fahrprobe:</b>	nicht durchgeführt	<b>Probelauf:</b>	durchgeführt
<b>Fahrzeugzustand:</b>	regennass und verschmutzt	<b>Sichtverhältnisse:</b>	allgemein ausreichend
<b>Fahrbereitschaft:</b>	fahrfähig	<b>Letzte Inspektion (Datum):</b>	08.01.2025
<b>Letzte Inspektion (km-Stand):</b>	44438	<b>Verkehrssicherheit:</b>	Ja
<b>Inspektion:</b>	regelmäßig durchgeführt	<b>Ölstand:</b>	ausreichend
<b>Kühlwasserstand:</b>	ausreichend	<b>Kraftstoffstand:</b>	1/4
<i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i>			
<b>Allgemeine Angaben zur Begutachtung:</b>	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

### Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden	1	
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden	1	
Verbandskasten	vorhanden	1	
2. Reifensatz	vorhanden	1	
Warndreieck	vorhanden	1	

## Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Felgen / Bereifung</b>	<b>855,00 €</b>	<b>855,00 €</b>
Vorderachse, Felge vorne rechts, verschürft, erneuern	855,00 €	855,00 €

### Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:  
Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.  
Das Dokument umfasst Seiten und 21 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.  
Das Dokument wurde elektronisch erstellt.