

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Kenteken       | 2BBZ310                             |
| Merk Model     | Mercedes EQC 400 408pk/cv 5p 4Matic |
| Brandstofsoort | Elektrisch                          |
| Datum deel1    | 27/09/21                            |

| Datum reparatie | Kilometerstand | Reparatie omschrijving          | Bewerking |
|-----------------|----------------|---------------------------------|-----------|
| 23/05/25        | 71.721         | brandstoftankklep               | Vervangen |
| 14/04/25        | 69.294         | uitlijnen wielen voor en achter | Afstellen |
| 19/12/24        | 62.436         | klein materiaal                 |           |
| 19/12/24        | 62.436         | mercedes assyst a               | Uitvoeren |
| 14/10/24        | 58.403         | banden                          | Uitvoeren |
| 14/10/24        | 58.403         | wiel balanceren                 | N.v.t.    |
| 28/05/24        | 50.216         | ruitenswisserrubber vooraan     | Vervangen |
| 16/05/24        | 50.034         | banden                          | Uitvoeren |
| 16/05/24        | 50.034         | uitlijnen wielen voor en achter | Afstellen |
| 16/05/24        | 50.034         | wiel balanceren                 | N.v.t.    |
| 8/05/24         | 50.043         | pechverhelping                  | Uitvoeren |
| 23/10/23        | 36.542         | klein materiaal                 | Uitvoeren |
| 23/10/23        | 36.542         | koolfilter                      | Vervangen |
| 23/10/23        | 36.542         | mercedes assyst b               | Uitvoeren |
| 23/10/23        | 36.542         | remvloeistof                    | Vervangen |
| 4/11/22         | 19.498         | klein materiaal                 | Uitvoeren |
| 4/11/22         | 19.498         | mercedes assyst a               | Uitvoeren |
| 4/11/22         | 19.498         | ruitenswisserrubber vooraan     | Vervangen |