

PROTOKOLLNUMMER: 41406721

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.09.2025

Gutachten

| | |
|-------------------------------------|---|
| Betreff | Remarketing |
| Auftrag durch | Mercedes-Benz Leasing GmbH Siemensstr. 7 70469 Stuttgart |
| Besichtigungsdatum / Ort | 08.09.2025 |
| Fahrzeugart | PKW Limousine |
| Hersteller | Mercedes-Benz |
| Modell / Verkaufsbezeichnung | A 250 e Kompaktlimosine |
| Schlüssel-Nummern HSN / TSN | 2222 AJP 00069 |
| Fahrzeug-Identnummer | W1K3F8GBXPN298979 |
| Anzahl Besitzer | 1 |
| Erstzulassung | 09.11.2022 |
| Nächste HU | 11/2025 |
| Fahrzeug Dokumente | Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen |
| Nummer ZB2 | GM971581 |
| Fahrzeug Kennzeichen | Kennzeichen nicht entgegen genommen |
| Laufleistung | 32.282 km / abgelesen |
| Farbe / Farbcode | 149 Unilack polarweiß |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Kraftstoffart | Hybr.BZ/W/E ext. aufl |
| Hubraum / Leistung | 1.332 ccm/ 118 kW |
| Zylinder / Schadstoffklasse | 4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I |
| Leergewicht (kg) | 1.675 |
| zul. Gesamtgewicht (kg) | 2.155 |
| zul. Nutzlast (kg) | 480 |

PROTOKOLLNUMMER: 41406721

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.09.2025

Maße (L/B/H) 4455 x 1850 x 1455**Anzahl Türen / Anzahl Sitze** 5 / 5**Getriebe** Automatik**Anzahl Gänge** 8**Polster / Farbe** Leder / Schwarz**Anzahl Schlüssel** 2 von 2 Schlüsseln vorhanden**Wartungsheft / Wartungsnachweis** vorhanden / vollständig**Restlauf bis Service** 174 Tag(e)**Durchgeföhrte Wartungen** 26.02.2025 bei 29.565 km**Probefahrt** nicht durchgeführt**Vorschaden** Keine Feststellbar**Nachlackierung** Keine Feststellbar**Radstand [mm]** 2.729**Bereifung / Felge**

| Achse / Größe | Hersteller | Bereifung | Profil [mm] |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| #1 225/45 R18 91W | Bridgestone | Sommerreifen auf Leichtmetall | 6 / 6 |
| #2 225/45 R18 91W | Bridgestone | Sommerreifen auf Leichtmetall | 6 / 6 |

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.**Verkehrssicherheit Räder** Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

PROTOKOLLNUMMER: 41406721

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.09.2025

Fahrzeugausstattung

| Code | Ausstattung |
|------|--|
| 01U | Digitales Extra: Vorrüstung für Navigationsdienste |
| 02B | Bedienungsanleitung und Serviceinformation - deutsch |
| 0S3 | LAND-SAMMLER FUER RED-ZERTIFIZIERUNG F. HU ECE |
| 132 | UMSTELLUNG AIRBAG-SG, SOFTWARE UND CRASH-SENSOREN |
| 13U | Digitales Extra: Vorrüstung für Remote- und Navigationsdienste |
| 14U | Digitales Extra: Smartphone Integration |
| 160 | STEUERCODE LADEKABEL MODE2 GEN4 |
| 16U | Apple CarPlay |
| 17U | Android Auto |
| 1B3 | Techn. Kommunikationsmodulvariante für ECE |
| 1U5 | GUMMIGELAGERTES LENKGETRIEBE |
| 200A | LEDER |
| 20U | Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe |
| 218 | Rückfahrkamera |
| 22U | Digitales Extra: Vorrüstung für MBUX Entertainment |
| 235 | Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC, ohne Längsparkfunktion |
| 243 | Aktiver Spurhalte- Assistent |
| 258 | Aktiver Brems-Assistent |
| 270 | GPS-Antenne |
| 286 | Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne |
| 287 | Sitzlehnen im Fond klappbar |
| 294 | Kneebag |
| 2U1 | AIRPANEL |
| 2U8 | Kältemittel 1234yf |
| 310 | Doppelcupholder |
| 332B | Sprache Kombiinstrument - deutsch |
| 345 | Scheibenwischer mit Regensor |

PROTOKOLLNUMMER: 41406721

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.09.2025

Code Ausstattung

- 351 Mercedes-Benz Notrufsystem
- 355 Digitales Extra: Erweiterte Funktionen MBUX
- 362 Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Digitalen Extras
- 365 Digitales Extra: Festplatten-Navigation
- 367 Digitales Extra: Vorrüstung für Live Traffic Information
- 38U Digitales Extra: Remote und Charging Services Plus
- 3U6 HU LAENDERSET FUER ECE/ROW
- 426 8G-DCT
- 431 Galvanisierte Lenkradschalteddles
- 440 TEMPOMAT
- 446 Touchpad
- 475 Reifendruckkontrolle
- 485 Komfortfahrwerk
- 502 3 Jahre kostenfreie Navigations-Updates für Kartendaten
- 513 Digitales Extra: Verkehrszeichen-Assistent
- 51B Rating Länderset EURO-NCAP
- 537 Digitales Radio
- 543 Sonnenblende mit beleuchtetem Make-up-Spiegel
- 548 MBUX Multimediasystem
- 550 Anhängevorrichtung mit ESP® Anhängerstabilisierung
- 580 Klimatisierungsautomatik THERMATIC
- 58U Innenhimmel Stoff kristallgrau
- 620 Halogen-Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht
- 63B Fahrzeugsteckdose
- 6P5 Steuercode Vertrieb f. Code 475
- 6S8 STEUERCODE - HERMES 2.1B - LANDSAMMLER
- 73B Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo
- 772 AMG Styling

PROTOKOLLNUMMER: 41406721

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.09.2025

Code Ausstattung

| | |
|-----|--|
| 79B | Vorrüstung für digitales Radio |
| 7B4 | WIPPS-Laender WEU+COC |
| 7U3 | Sportsitze |
| 80B | Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) bis zu 3,7 kW |
| 840 | Wärmedämmend dunkel getöntes Glas |
| 853 | Advanced Soundsystem |
| 873 | Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer |
| 877 | Ambientebeleuchtung |
| 889 | KEYLESS-GO |
| 8B6 | Parkassistent mit Querfunktion (UN R79) |
| 8U6 | Lenkradbedienung für Aktiven Abstands-Assistent DISTRONIC |
| 8U8 | i-Size Kindersitzbefestigung |
| 927 | Abgasnorm EU6 |
| 950 | AMG Line |
| 961 | Ottopartikelfilter |
| 969 | COC-Papier EU6 mit Zulassungsbescheinigung Teil 2 |
| 986 | Identifikationsschild mit VIN-Nummer |
| 98B | Teilkuehlerjalouse oben |
| 998 | Steuercode Umstellung WLTP mit RDE |
| 9B2 | Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestation, 5m, glatt |
| B10 | KRAFTSTOFFTANKSYSTEM FUER EU6D-NORM |
| B30 | Ladekabel bis 1,8 kW für Haushaltssteckdose, 5m, glatt |
| B53 | Akustischer Umfeldschutz |
| B59 | DYNAMIC SELECT |
| DMX | Vertriebssteuercode Plug-In-Hybrid |
| H44 | Zierelemente Aluminium mit Längsschliff hell |
| K13 | Serviceintervall 25.000 KM |
| K31 | Geräuschvorschrift nach ECE R51-3 |

PROTOKOLLNUMMER: 41406721

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.09.2025

Code Ausstattung

| | |
|-----|--|
| K37 | DEAKTIVIERUNG SCHLIESSRUECKMELDUNG UEBER FANFARE |
| L | Linkslenkung |
| L5C | Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa |
| PBF | Digitales Extra: MBUX Navigation Plus |
| PXW | Steuercode für Werkszuordnung |
| R01 | Sommerreifen |
| R7H | Radgroesse 18" Rundum Variante 1 |
| RQT | 45,7 cm (18") AMG Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design |
| U01 | Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument |
| U10 | Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung |
| U26 | AMG Fußmatten |
| U54 | Verbundlenkerachse |
| U60 | Fußgängerschutz |

Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung | Rep.Kosten | Minderwert |
|----------------|-----------------|--|------------|------------|
| 1 | Schweller links | Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren | 390,00 € | 250,00 € |
| 2 | Motorhaube | Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren | 730,00 € | 470,00 € |
| 3 | Rad/Reifen | Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern | 910,00 € | 910,00 € |
| Summe (netto): | | | 2.030,00 € | 1.630,00 € |

Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung | Rep.Kosten | Minderwert |
|--|---------------|--------------|------------|------------|
| Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf. | | | | |

Fehlteile

PROTOKOLLNUMMER: 41406721

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.09.2025

| Nr. | Fehlteil | Rep.Kosten | Minderwert |
|----------------|---|------------|------------|
| 1 | Unterlagen - HU Bescheinigung | 30,00 € | 30,00 € |
| 2 | Unterlagen - COC Papiere | 90,00 € | 90,00 € |
| 3 | Verkleidungen/Abdeckungen - Fußmatten (AMG) | 150,00 € | 150,00 € |
| 4 | Ausrüstung - Ladekabel (Ladekabel bis 1,8 kW für Haushaltssteckdose, 5m, glatt) | 350,00 € | 350,00 € |
| Summe (netto): | | 620,00 € | 620,00 € |

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeurücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeugs entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

PROTOKOLLNUMMER: 41406721

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.09.2025

- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

PROTOKOLLNUMMER: 41406721

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.09.2025

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten. Eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 21 Übersichtsfotos, 7 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 41406721

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.09.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)

PROTOKOLLNUMMER: 41406721

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.09.2025



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)

PROTOKOLLNUMMER: 41406721

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.09.2025



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 41406721

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.09.2025



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 41406721

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.09.2025



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung

PROTOKOLLNUMMER: 41406721

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.09.2025



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Montierte Bereifung

PROTOKOLLNUMMER: 41406721

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.09.2025



Abbildung 13: Montierte Bereifung




Abbildung 14: Dokumente

PROTOKOLLNUMMER: 41406721

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.09.2025



Abbildung 15: FIN



Abbildung 16: Zubehör

PROTOKOLLNUMMER: 41406721

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.09.2025



Abbildung 17: Unterboden



Abbildung 18: Unterboden

PROTOKOLLNUMMER: 41406721

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.09.2025



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41406721

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.09.2025



Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41406721

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.09.2025



Beschädigung #1: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürt - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41406721

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.09.2025



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41406721


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.09.2025



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschärft - erneuern



Fehlteil #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten (AMG) - fehlt - erneuern