

PROTOKOLLNUMMER: 41447944

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 10.09.2025

Gutachten

Betreff	Remarketing
Auftrag durch	Mercedes-Benz Leasing GmbH Siemensstr. 7 70469 Stuttgart
Besichtigungsdatum / Ort	10.09.2025
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	C 300 e T-Modell
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	2222 BEP 00065
Fahrzeug-Identnummer	W1KAH5EB6PF104770
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	13.04.2023
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Nummer ZB2	GS691300
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	28.444 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	040 Unilack schwarz
Antriebsart	Heckantrieb
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl
Hubraum / Leistung	1.999 ccm/ 150 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Leergewicht (kg)	2.120
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.655
zul. Nutzlast (kg)	535
Maße (L/B/H)	4793 x 1900 x 1491

PROTOKOLLNUMMER: 41447944

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 10.09.2025

Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Gänge	9
Polster / Farbe	Kunstleder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	49 Tag(e)
Durchgeführte Wartungen	25.07.2024 bei 17.567 km
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar
Radstand [mm]	2.865
Bereifung / Felge	

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/45 R18 95V	Bridgestone	Winterreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 255/40 R18 99V	Bridgestone	Winterreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.**Verkehrssicherheit Räder** Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



PROTOKOLLNUMMER: 41447944

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 10.09.2025

Fahrzeugausstattung

Code	Ausstattung
01U	Digitales Extra: Vorrüstung für Navigationsdienste
053	Änderungsjahr 22/2
0B4	Produktionsstandort Fahrzeug Bremen
100A	Polsterung NEOTEX / Ledernachbildung ARTICO
13U	Digitales Extra: Vorrüstung für Remote- und Navigationsdienste
14U	Digitales Extra: Smartphone Integration
16U	Apple CarPlay
17U	Android Auto
218	Rückfahrkamera
22U	Digitales Extra: Vorrüstung für MBUX Entertainment
234	Totwinkel-Assistent
235	Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
243	Aktiver Spurhalte- Assistent
249	Innen- & Außenspiegel autom. abblendend
258	Aktiver Brems-Assistent
287	Sitzlehnen im Fond klappbar
2S0	Digitales Extra: Individualisierungs-Paket
2U1	AIRPANEL
2U2	Drucktanksystem
2U8	Kältemittel 1234yf
310	Doppelcupholder
325	Mittenairbag
345	Scheibenwischer mit Regensor
351	Mercedes-Benz Notrufsystem
355	Digitales Extra: Erweiterte Funktionen MBUX
365	Digitales Extra: Festplatten-Navigation
367	Digitales Extra: Vorrüstung für Live Traffic Information

PROTOKOLLNUMMER: 41447944

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 10.09.2025

Code Ausstattung

- 38U Digitales Extra: Remote und Charging Services Plus
- 399 Multikontursitze für Fahrer und Beifahrer
- 421 9G-TRONIC
- 440 TEMPOMAT
- 444 Head-up-Display
- 464 Fahrerdisplay
- 475 Reifendruckkontrolle
- 480 Niveauregulierung
- 485 Komfortfahrwerk
- 500 Außenspiegel elektrisch anklappbar
- 513 Digitales Extra: Verkehrszeichen-Assistent
- 51U Innenhimmel Stoff schwarz
- 521 MBUX Multimediasystem
- 537 Digitales Radio
- 541 Laderraumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz
- 542 Doppelrollo elektrisch fuer Gepäckraumabdeckung
- 580 Klimatisierungsautomatik THERMATIC
- 587 Umfeldbeleuchtung mit Projektion des Markenlogos
- 5U4 Kühlerverkleidung mit Mercedes-Benz Pattern
- 608 Digitales Extra: Adaptiver Fernlicht-Assistent
- 632 LED High Performance-Scheinwerfer
- 63B Fahrzeugsteckdose
- 6U0 Digitales Extra: Sportlicher Motorsound
- 720 Dachreling schwarz
- 772 AMG Styling
- 795 Mittelkonsole Metallstruktur
- 7S1 Buendler Mode 2-Kabel Haushalt
- 7S3 Buendler Mode 3-Kabel

PROTOKOLLNUMMER: 41447944

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 10.09.2025

Code Ausstattung

7U2	Komfortsitze
803	Modelljahrkode
82B	On-board AC-Lader bis 11 kW
840	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
851	Wärme- und geräuschkämmendes Akustikglas
853	Advanced Soundsystem
868	Zentraldisplay
873	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
889	KEYLESS-GO
890	EASY-PACK Heckklappe
891	Ambientebeleuchtung
893	KEYLESS-GO Start-Funktion
8U8	i-Size Kindersitzbefestigung
915	Kraftstoffbehälter mit 50 Liter Inhalt
927	Abgasreinigung EURO 6 Technik
986	Identifikationsschild mit VIN-Nummer
9B2	Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestation, 5m, glatt
AA5	Leistungsvariante Basis
B10	KRAFTSTOFFTANKSYSTEM FUER EU6D-NORM
B30	Ladekabel bis 1,8 kW für Haushaltssteckdose, 5m, glatt
B53	Akustischer Umfeldschutz
B59	DYNAMIC SELECT
BHB	Hybrid Batterie
H64	Zierelemente Metallstruktur
K13	Serviceintervall 25.000 KM
K37	DEAKTIVIERUNG SCHLIESSRUECKMELDUNG UEBER FANFARE
L	Linkslenkung
L5C	Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa



PROTOKOLLNUMMER: 41447944

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 10.09.2025

Code Ausstattung

P29	AMG Line Interieur
P31	AMG Line Exterieur
PBG	Digitales Extra: MBUX Navigation Premium
R01	Sommerreifen
RSK	45,7 cm (18") AMG Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design
U01	Fondgurt-Statusanzeige im Instrumenten-Display
U10	Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
U26	AMG Fußmatten
U34	Instrumententafel und Bordkanten in Ledernachbildung ARTICO in Nappaoptik
U60	Fußgängerschutz

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung - kein Nachweis - durchführen	120,00 €	120,00 €
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung	150,00 €	150,00 €
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung	150,00 €	150,00 €
4	Karosserie	Karosserie - Lackmangel - Wertminderung	200,00 €	200,00 €
5	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern	1.100,00 €	1.100,00 €

Summe (netto):	1.720,00 €	1.720,00 €
----------------	------------	------------

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
-----	---------------	--------------	------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

PROTOKOLLNUMMER: 41447944

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 10.09.2025

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Unterlagen - COC Papiere	90,00 €	90,00 €
2	Rad/Reifen - Reifensatz komplett (Sommer)	600,00 €	600,00 €
Summe (netto):		690,00 €	690,00 €

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeogrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.



PROTOKOLLNUMMER: 41447944

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 10.09.2025

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeugs standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeugs keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
Dies hat folgenden Grund: Windschutzscheibe

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhaltet weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.



PROTOKOLLNUMMER: 41447944

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 10.09.2025

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 19 Übersichtsfotos, 9 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 41447944

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 10.09.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)

PROTOKOLLNUMMER: 41447944

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 10.09.2025



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)

PROTOKOLLNUMMER: 41447944

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 10.09.2025



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 41447944

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 10.09.2025



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 41447944

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 10.09.2025



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung

PROTOKOLLNUMMER: 41447944

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 10.09.2025



Abbildung 11: Laufleistung



Abbildung 12: Instrumententafel

PROTOKOLLNUMMER: 41447944

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 10.09.2025



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung

PROTOKOLLNUMMER: 41447944

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 10.09.2025



Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: FIN

PROTOKOLLNUMMER: 41447944

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 10.09.2025



Abbildung 17: Zubehör



Abbildung 18: Unterboden

PROTOKOLLNUMMER: 41447944

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 10.09.2025



Abbildung 19: Unterboden

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 41447944


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 10.09.2025



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Lackmangel - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 41447944


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 10.09.2025



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Lackmangel - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Lackmangel - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 41447944

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 10.09.2025



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Lackmangel - Wertminderung




Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - Lackmangel - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 41447944


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 10.09.2025



Beschädigung #5: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #5: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern