

Kenteken	1YKM104
Merk Model	Mercedes GLA180d Business Solution 2.0d 116pk/cv 5p 8G-DCT
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	22/09/20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
11/08/25	121.373	batterij	Vervangen
11/08/25	121.373	mercedes assyst b	Uitvoeren
11/08/25	121.373	remvloeistof	Vervangen
11/08/25	121.373	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
11/08/25	121.373	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
6/03/25	109.546	vergrendelingsmotor (deur, koffer, tank	Vervangen
28/02/25	108.583	Stockage pneus	Uitvoeren
31/10/24	101.524	bandherstelling	Repareren
31/10/24	101.524	Stockage pneus	Uitvoeren
25/10/24	100.170	halogeenlamp	Vervangen
26/09/24	99.164	universele lampen	Vervangen
26/08/24	97.066	brandstoffilter	Vervangen
26/08/24	97.066	klein materiaal	Uitvoeren
26/08/24	97.066	koelwatervloeistof	Vervangen
26/08/24	97.066	luchtfilter	Vervangen
26/08/24	97.066	mercedes assyst a	Uitvoeren
26/08/24	97.066	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
26/08/24	97.066	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
17/11/23	76.899	banden	Uitvoeren
17/11/23	76.899	wiel balanceren	N.v.t.
30/08/23	72.208	mercedes assyst b	Uitvoeren
30/08/23	72.208	remschijven en blokken achter	Vervangen
30/08/23	72.208	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
30/08/23	72.208	remvloeistof	Vervangen
30/08/23	72.208	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
30/08/23	72.208	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
23/03/23	60.695	banden	Uitvoeren
23/03/23	60.695	wiel balanceren	N.v.t.
14/09/22	47.304	mercedes assyst b	Uitvoeren
14/09/22	47.304	remvloeistof	Vervangen
23/09/21	22.691	klein materiaal	Uitvoeren
23/09/21	22.691	mercedes assyst a	Uitvoeren
23/09/21	22.691	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
12/12/20	4.722	banden	Uitvoeren
12/12/20	4.722	wiel balanceren	N.v.t.