


PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 25.08.2025

Gutachten

Betreff	Remarketing
Auftrag durch	Mercedes-Benz Leasing GmbH Siemensstr. 7 70469 Stuttgart
Besichtigungsdatum / Ort	06.08.2025
Fahrzeugart	Transporter
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	Vito 114 CDI Kasten Lang
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	2222 BBI 04231
Fahrzeug-Identnummer	W1V44760314127242
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	18.07.2022
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Nummer ZB2	GM184343
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	154.660 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	9147 arktikweiß
Antriebsart	Heckantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.950 ccm/ 100 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.800
zul. Nutzlast (kg)	839
Maße (L/B/H)	5140 x 1928 x 1909
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	4 / 2

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025

Getriebe	Manuell
Anzahl Gänge	6
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / unvollständig
Restlauf bis Service	416 Tag(e)
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar
Aufbau-Art	Kasten
Radstand [mm]	3.200
Achsformel	4 x 2

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/65 R16 107/105T C	Sonstige	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	8 / 8
#2 205/65 R16 107/105T C	Sonstige	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	2 / 2

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.**Verkehrssicherheit Räder** Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025

Fahrzeugausstattung

Code	Ausstattung
A1O	Hinterachswellenfabrikat IFA
BB7	CO2-optimierte Bremsanlage
C70	Fußgängerschutz
CF0	Basisfahrwerk
CL1	Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar
CL4	Multifunktionslenkrad mit Reiserechner
D50	Trennwand durchgehend
E07	Berganfahrhilfe
E1D	Digitales Radio (DAB)
E34	Pufferbatterie für Startvorgang
E3C	Audio 30
E57	Elektrik für Anhängersteckdose
ED4	Vliesbatterie 12 V 92 Ah
EL8	2-Wege-Lautsprecher vorn
EW6	Vorrüstung Remote Services Plus
EY5	Mercedes-Benz Notrufsystem
EY6	Pannenmanagement
EZ8	PARKTRONIC
F66	abschließbares Handschuhfach
F68	Außenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar
FR8	Rückfahrkamera
FY7	Multi-Tasten Funkfernbedienung
GE1	6-Gang-Schaltgetriebe TSG 380
H20	Wärmedämmendes Glas rundum
HH9	halbautomatisch geregelt Klimaanlage TEMPOMATIC
HI1	Klimazone 1 (kalt/komfort)
IB6	Baureihe C447 Vito/V-Klasse

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025

Code Ausstattung

IG5	Basic
IK0	Komplettfahrzeug
IL1	Inland-Code
IL4	Region EU/ EFTA
IL5	Linkslenker
J55	Gurtwarneinrichtung für Beifahrersitz
JH3	Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
JK3	Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display
JW8	ATTENTION ASSIST
JX2	Wartungsintervall 40.000 km
KB6	Haupttank 57 Liter
KP7	Abgasreinigung SCR Generation 4
L16	Nebelscheinwerfer Halogen
LA2	Fahrlichtassistent
LC4	Komfort-Dachbedieneinheit
LE1	Adaptives Bremslicht
LX5	Europa
M3E	Sauglüfter elektrisch Leistungsstufe 5
M60	Generator 14 V / 250 A
M72	Fahrzeug HVO fähig
MG9	Generatormanagement
MJ8	ECO Start-Stopp-Funktion
MK8	Geschwindigkeitsbegrenzung 210 km/h
MS1	TEMPOMAT
MT6	Emissionsklasse Euro 6d N1 GR.III/N2
MU2	OM 654 DE 20 LA 100 kW (136 PS) 3800/min
MX0	BlueEFFICIENCY-Paket
RG1	Bereifung 205/65 R16

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 25.08.2025

Code Ausstattung

RS3	Stahlräder 6,5 J x 16
S04	Beifahrersitz verstellbar
SA6	Airbag Beifahrer
SB1	Komfort-Fahrersitz
SE5	Lordosenstütze Fahrersitz
V20	Innenverkleidung Laderaum, Felder oben
V30	Innenverkleidung Laderaum, seitlich
VF4	Stoff Caluma schwarz
VK8	Bodenbelag Kunststoff
VV9	Befestigungspunkte im Dachrahmen
W50	Hecktür zweiflügelig 180 Grad ohne Fenster
WM0	Steuercode Modellpflege
X30	Zulassungsbescheinigung, Teil II
X99	Hersteller Mercedes-Benz AG
XC9	COC-Papiere
XG6	Gewichtsvariante 2.800 kg
XI2	Änderungsjahr G2-I
XM0	Modellpflege
XM8	Steuercode Entwicklung
XO9	Mercedes-Benz MobiloVan mit DSB und GgD
XU1	Schilder / Druckschriften deutsch
XW5	Wegfall Heckbeschriftung
XW9	Steuercode Umstellung WLTP
XZ1	Modellgeneration 1
Y10	Verbandstasche
Y44	Warndreieck
Z3K	PRO
Z3R	Premiumschutz Reifen (3 Jahre)

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025

Code Ausstattung

- Z41 Zulassung als LKW
ZM0 Kastenwagen

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung - kein Nachweis - durchführen	120,00 €	120,00 €
2	Schweller links	Einstieg - verkratzt / verschürft - lackieren	180,00 €	130,00 €
3	Rad/Reifen	Reifen hinten - verschlissen - erneuern	300,00 €	300,00 €
4	Karosserie	A-Säule links - gebrochen / gerissen - instandsetzen und lackieren	350,00 €	240,00 €
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - unvollständig - durchführen	550,00 €	550,00 €
6	Abgasanlage	AdBlue Tank (lt. Werkstatt) - beschädigt - erneuern	1.500,00 €	1.500,00 €
7	Interieur	Innenraum (Inkl. Reinigung) - beschädigt - erneuern	2.500,00 €	2.500,00 €
Summe (netto):			5.500,00 €	5.340,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
-----	---------------	--------------	------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel (Schlüsselsperrung)	73,00 €	73,00 €
2	Unterlagen - COC Papiere	90,00 €	90,00 €
3	Unterlagen - Bordbuchmappe	100,00 €	100,00 €
Summe (netto):			263,00 €
			263,00 €

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025

Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Rep.Kosten
1	Front, Heck, Seite links, Seite rechts	18.661,35 €
	Summe (netto):	18.661,35 €

Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Heckklappe/-tür	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Heckklappe/-tür	1.030 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025

- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeugs standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeugs keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
Dies hat folgenden Grund: Unfall

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigefügt.
- Die getroffene Feststellung beinhaltet weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten. Eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

- Außenbewertung, folgende Prüfpunkte konnten nicht durchgeführt werden, Zusatzkosten können entstehen: Bremsentest, Fehlerspeicher auslesen, Lichtprüfung, Unterbodenbesichtigung
- Hinweis: Die Fahrzeugbewertung erfolgt ausschließlich ohne Demontagearbeiten, eventuelle verdeckte Beschädigungen werden somit nicht erkannt. Zusätzliche Aufwendungen können deshalb nicht ausgeschlossen werden.
- Hinweis: Bei der im Gutachten aufgeführten Schadenaufstellung handelt es sich um eine erste

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025

Schadenprognose. Nach Fehlerdiagnose, Teilzerlegung, Vermessung oder bei der Reparatur des Fahrzeugs können weitere Beschädigungen sichtbar werden, daher können zusätzliche Kosten entstehen.

- Der Vergleich zwischen Reparaturkostenhöhe und Wiederbeschaffungswert ergibt, dass eine Reparatur aus wirtschaftlich/technischer Sicht nicht empfehlenswert ist.

Es liegt somit ein wirtschaftlicher Totalschaden vor.

Der ermittelte Fahrzeugwert ist als Restwert zu verstehen.

Anlagen: 13 Übersichtsfotos, 14 Beschädigungsfotos, 28 Unfallfotos, Reparaturkalkulation

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 2: Schräg hinten (links)

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025




Abbildung 3: Innenraum vorne



Abbildung 4: Innenraum vorne

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025




Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Laufleistung

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Abbildung 7: Montierte Bereifung





Abbildung 8: Dokumente

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Abbildung 9: FIN



Abbildung 10: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Abbildung 13: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern




Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #4: Karosserie: A-Säule links - gebrochen / gerissen - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Abgasanlage: AdBlue Tank (lt. Werkstatt) - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025




Beschädigung #7: Interieur: Innenraum (Inkl. Reinigung) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Interieur: Innenraum (Inkl. Reinigung) - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025




Beschädigung #7: Interieur: Innenraum (Inkl. Reinigung) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Interieur: Innenraum (Inkl. Reinigung) - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025




Beschädigung #7: Interieur: Innenraum (Inkl. Reinigung) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Interieur: Innenraum (Inkl. Reinigung) - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025




Beschädigung #7: Interieur: Innenraum (Inkl. Reinigung) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Interieur: Innenraum (Inkl. Reinigung) - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Beschädigung #7: Interieur: Innenraum (Inkl. Reinigung) - beschädigt - erneuern

Unfallfotos



Unfall 1: Front, Heck, Seite links, Seite rechts

PROTOKOLLNUMMER: 41185958


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Unfall 1: Front, Heck, Seite links, Seite rechts




Unfall 1: Front, Heck, Seite links, Seite rechts

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025




Unfall 1: Front, Heck, Seite links, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite links, Seite rechts

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Unfall 1: Front, Heck, Seite links, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite links, Seite rechts

PROTOKOLLNUMMER: 41185958


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Unfall 1: Front, Heck, Seite links, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite links, Seite rechts

PROTOKOLLNUMMER: 41185958


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Unfall 1: Front, Heck, Seite links, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite links, Seite rechts

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025




Unfall 1: Front, Heck, Seite links, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite links, Seite rechts

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025




Unfall 1: Front, Heck, Seite links, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite links, Seite rechts

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025




Unfall 1: Front, Heck, Seite links, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite links, Seite rechts

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025




Unfall 1: Front, Heck, Seite links, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite links, Seite rechts

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Unfall 1: Front, Heck, Seite links, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite links, Seite rechts

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Unfall 1: Front, Heck, Seite links, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite links, Seite rechts

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Unfall 1: Front, Heck, Seite links, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite links, Seite rechts

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Unfall 1: Front, Heck, Seite links, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite links, Seite rechts

PROTOKOLLNUMMER: 41185958

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 25.08.2025



Unfall 1: Front, Heck, Seite links, Seite rechts