

AUDI Q3 2.0 TDI QUATTRO

Vehicle information

License plate	RHJ312	Inspected by	A.H.
Year model	2017	Date of inspection	2025-06-03
Manuf. year/month	2016-10	City	Falkenberg
First day in traffic	2016-10	Keys	1
Colour	Svart	Service book	Elektronisk servicebok
Mileage	210 110 km	Latest service	-
Fuel	Diesel	Mileage at the latest service	-
Transmission	S Tronic	Summer tires	saknas
Engine effect	110 kW	Winter tires	alu-fälg odubbat 4/6/6/4

Damages

Location	Damage	Comments	Costs excluding VAT
Missing	Nyckel inkl. kodning		300 €
Däck/Fälg, Missing summer wheels 1 pc	Sommarhjul 17"		650 €
Däck/Fälg, Missing summer wheels 1 pc	Sommarhjul 17"		650 €
Däck/Fälg, Missing summer wheels 1 pc	Sommarhjul 17"		650 €
Däck/Fälg, Missing summer wheels 1 pc	Sommarhjul 17"		650 €
Missing	Insynsskydd		390 €
Front fender	Spot repair	Vänster fram	180 €
Tak	Normalt slitage	A stolpe vänster	-
Front door, 1 Damage left	Lack/rikt	Flertal små bucklor samt långa repor	580 €
Interiör	Worn steering wheel		-
Rear door, 1 Damage left	Lackering		380 €
Rear fender	Spot repair	Vänster bak	180 €
Rear bumpers, 1 Damage	Lackering	Skrap	520 €
Other	Other	Reflex glaset vänster bak spricka	-
Other	Other	Reflex glaset höger bak fukt samt att lampan lyser ej	-
Recond, Thoroughly dirty	bil		230 €
Rear fender, 1 Damage right	Lack/rikt	Höger bak	580 €
Rear door	Spot repair	Höger bak	180 €
Front door	Spot repair	Höger fram	180 €
Interiör, Damaged panel	mindre panel	Höger fram dörrsidan revor	110 €
Tak	Normalt slitage		-
Front fender	Normalt slitage	Höger fram	-
Front bumpers, 1 Damage	Lackering	Djupa revor	570 €
Missing	Saknad eller skadad reg skylt		10 €
Motorhuv , 1 skada	Lackering	Över 50st stenskott	430 €
Windshield	byte	Flertal stenskott med sprickor	1 100 €

Chassi/Drivetrain, Bromsskivor/belägg	fram		600 €
Chassi/Drivetrain, Bromsskivor/belägg	bak		450 €
Other	Other	Dåligt batteri	-
Other	Other	Vänster fram halvljus samt helljus defekt	-

Total excl. VAT

9 570 €

Service occasions

Fordonet ska tvättas

Images

[See all images in large format](#)













Saknad Nyckel inkl. kodning 3 261 kr





Övrigt Övrigt Vänster fram halvljus samt helljus defekt



Framskärm Spot repair Vänster fram 2 000 kr



Tak Normalt slitage A stolpe vänster



Framdörr 1 Skada vänster Lack/rikt Flertal små bucklor samt långa repor 6 310 kr






Interiör Sliten ratt



Bakdörr 1 Skada vänster Lackering 4 088 kr



Bakskärm Spot repair Vänster bak 2 000 kr



Stötfångare bak 1 Skada Lackering Skrap 5 638 kr



Övrigt Övrigt Reflex glaset vänster bak spricka



Övrigt Övrigt Reflex glaset höger bak fukt samt att lampan lyser ej





Bakskärm 1 Skada höger Lack/rikt Höger bak 6 239 kr





Bakdörr Spot repair Höger bak 2 000 kr





Framdörr Spot repair Höger fram 2 000 kr





Interiör Skadad panel mindre panel Höger fram dörrsidan revor 1 155 kr



Tak Normalt slitage



Framskärm Normalt slitage Höger fram



Stötfångare fram 1 Skada Lackering Djupa revor 6 210 kr





Saknad Saknad eller skadad reg skylt 100 kr



Motorhuv 1 skada Lackering Över 50st stenskott 4 643 kr



Vindruta byte Flertal stenscott med sprickor 11 935 kr









Chassi/Drivlina Bromsskivor/belägg fram 6 543 kr



Chassi/Drivlina Bromsskivor/belägg bak 4 844 kr