

Voertuiggegevens

Merk

AUDI

Kentekenplaat

SJ852P

Model

A3 Sportback

1e

17/04/2018

Versie

1.5 TFSI 150pk

CoD ultra S Line

Edition

Chassisnummer

WAUZZZ8V2JA107299

Klant

Local (NO RDV)

Kilometerstand

123626

Datum & plaats van inspectie

Datum

6/05/2025 14:51:31

Adres

Maltaweg

1044 AH

Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
60384096	Velg A R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
60384095	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
60384097	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
60384090	Velg A L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
60384091	Velg V L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
60384093	Voorruit	Steenslag	Glasherstel		Niet doorbelast	
Voor Links				2196,61	-658,98	1537,63
60384094	Koplamp L LED	Kras(sen)	Vervangen	1144,57	-343,37	801,20
60384092	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	596,16	-178,85	417,31
60384089	Scherf V L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	455,88	-136,76	319,12

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	2196,61 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-658,98 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	1537,63 €

Schades zonder groep

60384096 Velg A R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



60384095 Velg V R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



60384097 Bumper A Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



60384090 Velg A L alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



60384091 Velg V L alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



60384093 Voorruit Steenslag Glasherstel



Voor Links

60384094 Koplamp L LED Kras(sen) Vervangen



60384092 Bumper V Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



60384089 Scherm V L Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)

